

Plaka: 33APE797 Şasi No: WVGZZZC1ZPY113382 Test No: 179495 Giriş Tarihi: 21.04.2025 13:06 Çıkış Tarihi: 21.04.2025 13:14

## Taşıt Ekspertiz Raporu

### Araç Bilgileri

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Plaka      | 33APE797          |
| Şasi No    | WVGZZZC1ZPY113382 |
| Motor No   | DLAN10337         |
| Marka      | VOLKSWAGEN        |
| Tipi       | T-Cross           |
| Cinsi      | SUV               |
| Model Yılı | 2023              |
| Renk       | Yeşil             |
| Motor Gücü | 81 KW             |
| Yakıt      | Benzin            |
| KM         | 29988             |



### Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

### Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 21.04.2025 10:06 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

### Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ  
Telefon 5457639232  
TC/Mersis 10309440988

### Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam  
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430  
Seyhan/Adana Seyhan/Adana  
Mersis 833005811700017

Plaka: 33APE797


řasi No: WVZZZC1ZPY113382

Test No: 179495

Giriř Tarihi: 21.04.2025 13:06

Çıkıř Tarihi: 21.04.2025 13:14

## Kaporta Kontrol Raporu







Plaka: 33APE797 Şasi No: WVGZZZC1ZPY113382 Test No: 179495 Giriş Tarihi: 21.04.2025 13:06 Çıkış Tarihi: 21.04.2025 13:14

## Kaporta Kontrol Raporu

|    |                   |          |    |                   |          |
|----|-------------------|----------|----|-------------------|----------|
| 1  | Sol Üst Direk     | ORIJINAL | 2  | Sağ Üst Direk     | ORIJINAL |
| 3  | Ön Tampon         | ORIJINAL | 4  | Kaput             | ORIJINAL |
| 5  | Sol Ön Çamurluk   | ORIJINAL | 6  | Sol Ön Kapı       | ORIJINAL |
| 7  | Sol Marşbiyel     | ORIJINAL | 8  | Sol Arka Kapı     | ORIJINAL |
| 9  | Sol Arka Çamurluk | ORIJINAL | 10 | Arka Tampon       | ORIJINAL |
| 11 | Bagaj Kapağı      | ORIJINAL | 12 | Sağ Arka Çamurluk | ORIJINAL |
| 13 | Sağ Arka Kapı     | ORIJINAL | 14 | Sağ Marşbiyel     | ORIJINAL |
| 15 | Sağ Ön Kapı       | ORIJINAL | 16 | Sağ Ön Çamurluk   | ORIJINAL |
| 17 | Tavan             | ORIJINAL |    |                   |          |



Plaka: 33APE797 Şasi No: WVGZZZC1ZPY113382 Test No: 179495 Giriř Tarihi: 21.04.2025 13:06 Çıkıř Tarihi: 21.04.2025 13:14

## Kaporta ve Kondisyon Notları

- Motor kaputu sol iki kapı sađ iki kapı ppf kaplama gözle bakılmadı
- Araç genelinden muhtelif ezik ve çizikler var
- Tavanda kuř pisliđi yanıđı var
- Araç kirli olduđundan gözle kontrol sağlanamadı