

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-1384074 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34KDG286

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1384074 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34KDG286	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	17878	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00972558355	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U660491	Marka	Renault
Motor Hacmi	999cc	Rengi	MAVİ
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	30-03-2024
Sonraki Muayene Tar.	25-03-2027	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.06.2025 14:37	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/11
Rapor No:	34-02-1384074	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 14:10	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1384074 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezik çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		sağ arka lastik yanağı aşınmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		bakım gerekli uyarı lambası yanıyor
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1384074 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.8 m/km	-1.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	90	88	2
2. Aks	84	90	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	337	337	0
2. Aks	123	117	5
El Freni	153	169	9.5

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5 mm	Yazlık



Lastik, sağ arka > Hasarlı



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1384074 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1384074 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

17.06.2025

Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RJ A00972558355 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 17.06.2025 14:22:43 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS OBD 1

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedalı sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP (CAN) 3

Hata kodu DTC 508586:

Gösterge panosuna CAN-Bus—bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİŞİM YOK

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Klima Klima 2

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu DTC E15BS7:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Güvenlik Park asistanı OBD 0

Konfor UCH CAN 3*

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedalı müşiri

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:

Yağmur/Işık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor UPC CAN 2

Hata kodu DTC 923064:

Ma rş motoru

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 92A214:

UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ__

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 9*

Hata kodu DTC 940111:

Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941614:

AKU VOLTAJİ

.. "

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC F00313:

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda ünitesi güç kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC 941015:

GUNLUK KİLOMETRE SAYACI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC E15BS7:

Motor bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus bağlantısı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC 940604:

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN 3*

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik s_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC E15BS7:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC E15487:

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN O*

Hırsızlık koruması CAN Gateway 0

Direksiyon Servo direksiyon CAN 0

SesNideo Multimedya arayüzü CAN 0

SesNideo Navigasyon 2

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.06.2025 14:37	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/11
Rapor No:	34-02-1384074	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 14:10	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC 932A01:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8355 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.06.2025 14:37	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/11
Rapor No:	34-02-1384074	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 14:10	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik


Diğer



Çamurluk, sol, Davlumbaz >
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Hasarlı



Taban, Taban halısı > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Bakım > Uyarı Lambası
Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.06.2025 14:37	Bayi No:	3402	Sayfa:	10/11
Rapor No:	34-02-1384074	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 14:10	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

esp kapanmadığından dyno test yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.06.2025 14:37	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-1384074	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 14:10	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası