

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548

Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 01

34KHJ662 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548

Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34KHJ662	Kilometre	30396
Şase Numarası	WMW31DK02R2V99917	Renk	YEŞİL
Motor Numarası	F653P665	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	MINI	Yakıt Tipi	Benzin
Model	COOPER	Versiyon	
Model Yılı	2024	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	100	Silindir Hacmi (cc)	1499
İlk Tescil Tarihi	02.04.2024	Son Muayene Tarihi	01.02.2027

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı	ABS	ESP/VSA	Hava Yastığı (Sürücü)	Hava Yastığı (Tavan)
Hava Yastığı (Yolcu)	Immobilizer	Merkezi Kilit		

İÇ DONANIM

Anahtarsız Çalıştırma	Elektrikli Arka Camlar	Elektrikli Ön Camlar
-----------------------	------------------------	----------------------

DIŞ DONANIM

Far (LED)	Otomatik Far Sistemi
-----------	----------------------

MULTİMEDİA

Radyo	USB
-------	-----

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	HANKOOK	4mm	195 55 16	2023	
SAG ÖN	YAZLIK	HANKOOK	4mm	195 55 16	2023	
SOL ARKA	YAZLIK	HANKOOK	4mm	195 55 16	2023	
SOL ÖN	YAZLIK	HANKOOK	4mm	195 55 16	2023	

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548

Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran


Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548

Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 05

KAPORTA - BOYA



BOYALI

DEĞİŞEN

LOKAL BOYALI

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	
KAPUT	ORJİNAL	TAŞ İZLERİ MEVCUT
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	ORJİNAL	
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	ORJİNAL	ÇİZİK
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	ÇİZİK
SAĞ MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	

ARAÇ ÇEVRESİNDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT.

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548

Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



KAPUT



SAĞ ARKA KAPI



SOL ARKA KAPI

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 08

CIHAZ TEST ÖLÇÜMLERİ

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
Ön Frenler	121	121	0.00
Arka Frenler	121	121	0.00
El Freni	121	121	0.00

Sapma yüzdelikleri ön ve arka frenler için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri	Sol	Sağ	Fark (%)
Ön Tekerlekler	55	55	0
Arka Frenler	121	121	0

ARIZALI	KONTROL	İYİ	ÇOK İYİ	MÜKEMMEL
0-19	20-39	40-59	60-79	80-100

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

Ön	Arka
2.00 m/km	2.00 m/km

ÇOK İYİ	İYİ	KRİTİK	KÖTÜ
0 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 10

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548

Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 09

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
ARKA TAMPON	ORTA	ÇİZİK
STEPNE VEYA TAMİR KİTİ	ORTA	YOK

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ



ARKA TAMPON

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548

Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 10

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ	ORTA	LEKELİ DEFORME

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548

Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 11

MEKANİK ALT KONTROL

Parça	Durum	Açıklama
FREN BALATALARI	ORTA	AŞINMA MEVCUT
FREN DİSKLERİ	ORTA	AŞINMA MEVCUT
JANTLAR	ORTA	ÇİZİK

MEKANİK ALT KONTROL FOTOĞRAFLARI



JANTLAR

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548

Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 12

MOTOR MEKANİK

Parça	Durum	Açıklama
AKÜ	-	İYİ DURUMDA

MOTOR MEKANİK FOTOĞRAFLARI



AKÜ

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 27.05.2025
Rapor No : 3401-16548

Araç Giriş Tarihi : 27.05.2025 09:11
Araç Çıkış Tarihi : 27.05.2025 10:17

Sayfa No: 13

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. Aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Araçlardaki test sürüşleri 1. ve 2. vitesler aralığında yapılmaktadır. Bu durumlar dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.