

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 12:34 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-1397457 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HUY121

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 12:34 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1397457 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34HUY121	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	34172	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00572199165	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRİ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	01-01-2024	Sonraki Muayene Tar.	15-12-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	24.07.2025 12:34	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/11
Rapor No:	34-02-1397457	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2025 11:57	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2025 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 12:34 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1397457 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezik çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		sol far bağlantı ayağı hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jant kapağı seti çizik sol arka jant göbeği kapağı aşınmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		alt muhafaza hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 12:34 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1397457 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.3 m/km	-1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	86	3
2. Aks	84	90	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	339	320	5
2. Aks	302	314	4
El Freni	255	260	2

Verimlilik

88

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 12:34 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1397457 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 12:34 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1397457 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

24.07.2025

Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RJ400572199165 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 24.07.2025 12:12:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS OBD 0

ABS ABS/ESP (CAN) 5

Hata kodu DTC 505613:

Kumanda ünitesi güçv kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 508586:

Gösterge panosuna CAN-Bus—bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508886:

Multimedya _kontrol ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİŞİM YOK

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Klima Klima 2

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu DTC E15B87:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Konfor UCH CAN 5*

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF0468:

Hata kodu DTC DC0008:

Yağmur/Işık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

LIN—Bus

BAĞLANTI YOK!

Hata kodu DTC E1SBS7:

Motorbölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

ne CAN—Bus bağlantısı

İLETİŞİM YOK

Konfor UPC CAN 2

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 92A214:

UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ__

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 10*

Hata kodu DTC 940111:

Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941614:

AKU VOLTAJİ

.. "

HATALI VOLTAJ/GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 941513:

Geri vites lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00313:

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda ünitesi güç kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 940178:

Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E1SBS7:

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Motor_bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

esine CAN—Bus bağlantısı

İLETİŞİM YOK

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 12:34 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11
Rapor No: 34-02-1397457 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 940604:
Hata kodu DTC 940647:

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN O*
Hırsızlık koruması CAN Gateway 0
Direksiyon Servo direksiyon CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.10.2024		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	24.07.2025 12:34	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/11
Rapor No:	34-02-1397457	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2025 11:57	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2025 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 12:34 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/11
Rapor No: 34-02-1397457 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kaporta, Muhafaza, orta > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Onaysız

Parça Grubu

Kaporta
Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Sağ Üst Frangart - Lokal Boya
Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

esp kapanmadığından dyno test yapılamadı boya yanıkları mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	24.07.2025 12:34	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-1397457	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2025 11:57	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2025 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası