

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.07.2025 10:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-1390792 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34KGT819

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.07.2025 10:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1390792 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34KGT819	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	46318	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02NBER12PP63374	Motor Gücü	91 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRİ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	28-03-2024	Sonraki Muayene Tar.	07-01-2025
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.07.2025 10:54
Rapor No: 34-02-1390792
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2025 10:29

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 10:54

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.07.2025 10:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1390792 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezik çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.07.2025 10:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1390792 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	88	4
2. Aks	82	90	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	224	230	2.5
2. Aks	186	174	6.5
El Freni	176	182	3.5

Verimlilik

68

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/16	99H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/65/16	99H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/65/16	99H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/65/16	99H	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.07.2025 10:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1390792 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
91	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.07.2025 10:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1390792 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

03.07.2025

Araç: Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost

Motor kodu: B7JB

Üretim yılı: 23-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: WF02NBER12PP63374 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 03.07.2025 10:43:57 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 1

Hata kodu P0137:

Lambda sondası bank1 sensör 2

SINYAL ÇOK ZAYIF

Motor PCM 4

Hata kodu P061A:

MOTOR TORKU

Dahili hata.

Hata kodu U0121:

ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SİNYALİ

Hata kodu U1012:

ABS kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

ALINAN GEÇERSİZ VERİ

I-hata kodu U3035:

İletişim izleme kimlik doğrulaması

HATALI SİNYAL

ABS ABS (CAN) 0

Hava yastığı RCM Hava yastığı CAN 0

Klima Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD 0

Güvenlik Görüntü işleme modülü (A) 1

Hata kodu U0420:

Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Konfor Gateway modülü A CAN 0

Konfor IPC gösterge panosu CAN 0

Konfor Merkezi modül BCMii CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN) 0

Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) 0

Konfor SCCM Direksiyon sütunu modülü 0

Konfor Telematik (CAN) 0

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 4

Hata kodu U0401:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS

I

ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hata kodu U0415:

ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SİNYALİ

Hata kodu U0415:

ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SİNYALİ

Hata kodu U2016:

ECU

YAZILIM/KODLAMA YAN LIŞ!

SesNideo ACM ses modülü CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	03.07.2025 10:54	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/11
Rapor No:	34-02-1390792	Araç Giriş Tarihi:	03.07.2025 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 10:54
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***3374 şasi nolu FORD TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT TITANIUM markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	03.07.2025 10:54	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/11
Rapor No:	34-02-1390792	Araç Giriş Tarihi:	03.07.2025 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 10:54
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	03.07.2025 10:54	Bayi No:	3402	Sayfa:	10/11
Rapor No:	34-02-1390792	Araç Giriş Tarihi:	03.07.2025 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 10:54
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Motor kaputu, İzolasyon
döşemesi > Hasarlı

Notlar

Diğer notlar;

f1 vites olmadığından dyno test yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	03.07.2025 10:54	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-1390792	Araç Giriş Tarihi:	03.07.2025 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 10:54
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası