



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanılacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*

Araç Sahibi

B\*\*\*\*\*

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*

Araç Sahibi

B\*\*\*\*\*

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

### Araç Bilgileri



|             |              |
|-------------|--------------|
| Araç Cinsi  | Hatchback    |
| Şasi No     | WOL*****130  |
| Yakıt Cinsi | Dizel        |
| Vites Tipi  | Manuel Vites |
| Model Yılı  | 2013         |
| Araç KM     | 101205       |
| Araç Rengi  | Siyah        |

Marka  
OPEL

Model  
ASTRA

Plaka  
06\*\*\*561



### Ekspertiz Bilgileri

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Araç Giriş - Çıkış Zamanı | 15 Mayıs 2025 17:50 - 15 Mayıs 2025 17:55 |
| Alınan Ekspertiz Hizmeti  | Oto360 Full Galeri Paketi                 |
| Alınan Ücret              | ***** TL                                  |

#### Araç Sahibi Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 1\*\*\*\*\*  
Adı Soyadı B\*\*\*\*\*

#### Müşteri Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 1\*\*\*\*\*  
Adı Soyadı B\*\*\*\*\*



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*

Araç Sahibi

B\*\*\*\*\*

İşlemi Yapan

İşyeri Sorumlusu



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi  
8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## Kaporta ve Boya Kontrolü



O Orijinal

B Boyalı

YB Yarım Boyalı

STB Sökme takma boyalı

İB İşlemlili boyalı

P Plastik

EM Ezik Ve Çizik Mevcut

D Değişmiş



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz




İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi  
8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara  
Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi  
Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086  
Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi  
TC Kimlik No: 3961569010

## Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



### Önemli Noktalar

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Far Yuva Sacları Kontrolü                      | ✓ Orijinal     |
| Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi) | ✓ Yapıldı      |
| Araçta Dolu Hasarı Var mı?                     | ✓ Yok          |
| LPG Montajı Mevcut mu?                         | ✓ Mevcut Değil |
| Modifikasyon Mevcut mu?                        | ✓ Mevcut Değil |
| Güneş Yanığı                                   | ✓ Yok          |

### Notlar

ARACIN FABRİKASYON KAPI VİDALARI HARİCİNDE,MENTEŞE VE KAPI PİMLERİ VİDASI MEVCUTTURSORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.GENEL OLARAK KAPORTA ÜZERİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE ÇİZİKLER VE GÖÇÜKLER MEVCUTTUR.ALT TRAVERZ DEĞİŞMİŞ ARAÇ GENELİNDE GÖÇÜK ONARIMLARI MEVCUT.

İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*





Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

| Kontrol Noktaları                    | Durum          | Kontrol Noktaları                    | Durum        |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 Ön Panel                           | ✗ Hasarlı      | 2 Ön Tampon Demiri                   | ✓ Orijinal   |
| 3 Arka Panel                         | ✓ Orijinal     | 4 Ön Sol Şasi                        | ✓ Orijinal   |
| 5 Ön Sağ Şasi                        | ✓ Orijinal     | 6 Sol Podye Sacı                     | ✓ Orijinal   |
| 7 Sağ Podye Sacı                     | ✓ Orijinal     | 8 Sol Kılıc Sacı                     | ✓ Orijinal   |
| 9 Sağ Kılıc Sacı                     | ✓ Orijinal     | 10 Sol Arka Şasi                     | ✓ Orijinal   |
| 11 Sağ Arka Şasi                     | ✓ Orijinal     | 12 Sağ Amortisör Kulesi              | ✓ Orijinal   |
| 13 Sol Amortisör Kulesi              | ✓ Orijinal     | 14 Far ve Far Ayakları               | ✗ Değişen    |
| 15 Taban Sacı                        | ✓ Orijinal     | 16 Havuz Sacı                        | ✓ Orijinal   |
| 17 Stop Sacı Kontrolü                | ✓ Orijinal     | 18 Sol Marşpiyel                     | i Lokal Boya |
| 19 Sağ Marşpiyel                     | i Lokal Boya   | 20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı | ✓ Orijinal   |
| 21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı | ✓ Orijinal     | 22 Sağ Ön İç Direk                   | ✓ Orijinal   |
| 23 Sol Ön İç Direk                   | ✓ Orijinal     | 24 Sağ Orta Direk                    | ✓ Orijinal   |
| 25 Sol Orta Direk                    | ✓ Orijinal     | 26 Sol Frangart                      | ✓ Orijinal   |
| 27 Sağ Frangart                      | i Yarım Boyalı | 28 Ön Panjur                         | ! Kırık      |



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

| Kontrol Noktaları                          | Durum      | Not |
|--------------------------------------------|------------|-----|
| Motor Yağ Seviyesi Kontrol                 | ✓ İyi      |     |
| Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol   | ✓ İyi      |     |
| Enjektör Kontrol                           | ✓ İyi      |     |
| Yakıt Sistemi Kontrolü                     | ✓ İyi      |     |
| Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü | ! Deforme  |     |
| Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü       | ✓ İyi      |     |
| Motorda Harici Ses Kontrolü                | ✓ Yok      |     |
| Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü      | ✓ İyi      |     |
| Motor Arıza Işığı                          | ✓ Yanmıyor |     |
| Motor yağında soğutma suyu var mı?         | ✓ Yok      |     |
| Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?         | ✓ Yok      |     |
| Egzoz dumanı kontrolü                      | ✓ İyi      |     |
| Motor Koruyucu Kapağı                      | ✓ İyi      |     |
| Motor Suyu Seviye Kontrolü                 | ✓ İyi      |     |
| Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu         | ✓ İyi      |     |
| Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü         | ✓ İyi      |     |
| Ateşleme Sistemi Kontrolü                  | ✓ İyi      |     |
| Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü           | ! Orta     |     |
| Şanzıman İlk Kalkış Testi                  | ✓ İyi      |     |
| Volant Kontrolü                            | ✓ İyi      |     |
| Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü           | ✓ İyi      |     |
| Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma      | ✓ Yok      |     |



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

| Kontrol Noktaları                       | Durum      | Not       |
|-----------------------------------------|------------|-----------|
| Turbo Kontrol                           | ✓ İyi      |           |
| İntercooler Kontrolü                    | ✓ İyi      |           |
| Direksiyon Pompası                      | ✓ İyi      |           |
| Fren Hidroliği Seviyesi                 | ✓ İyi      |           |
| Hava Filtre Kabini                      | ✓ İyi      |           |
| Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü          | ! Orta     | 12.2 volt |
| Radyatör Peteği                         | ✓ İyi      |           |
| Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?          | ✓ Yok      |           |
| Klima radyatörü ve boruları             | ✓ İyi      |           |
| Antifriz derecesi kontrolü              | ! Orta     | -10       |
| Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü            | ✓ İyi      |           |
| Şarj Dinamosu                           | ! Orta     |           |
| Marş Dinamosu                           | ! Orta     |           |
| Turbo Bağlantı Hortumları               | ✓ İyi      |           |
| Klima Kompresörü                        | ✓ İyi      |           |
| Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü   | ✓ İyi      |           |
| Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü | ✓ İyi      |           |
| 4x4 Sistemine Geçiş                     | – Araç 4x2 |           |
| Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü        | – Yok      |           |
| Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü         | ✓ İyi      |           |
| Yol Testi                               | ✓ Yapıldı  |           |
| Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü    | ✓ İyi      |           |

### Notlar

GENEL BAKIM ÖNERİLİR.TURBO VE ENJEKTÖR BAKIM.ŞANZIMAN YAĞI SERVİS KONTROL.



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi  
8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara  
Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi  
Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086  
Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi  
TC Kimlik No: 3961569010

## Lift Üzerinde Alt Mekanik Kontrol (1/1)

| Kontrol Noktaları                        | Durum     | Not        |
|------------------------------------------|-----------|------------|
| Egzoz Tertibatı Kontrolü                 | ✓ İyi     |            |
| Gözle Görülen Elektrik Tesisatı Kontrolü | ✓ İyi     |            |
| Krank Keçesi                             | ✓ İyi     |            |
| Diferansiyel Ses ve Hasar Kontrolü       | – Yok     |            |
| Motor Karteri Hasar Kontrolü             | ✓ İyi     |            |
| Direksiyon Kutusu                        | ✓ İyi     |            |
| Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrol | ✓ İyi     |            |
| Motor Alt Muhafaza Kontrolü              | ✗ Hasarlı |            |
| Motor Kulakları                          | ! Deforme |            |
| Şanzıman Kulakları                       | ! Deforme |            |
| Katalizör Kontrolü                       | ✓ İyi     | Bakılamadı |
| DPF Kontrolü                             | ✓ İyi     | Bakılamadı |
| Vites Kutusu                             | ✓ İyi     |            |
| Şanzıman Kovanı                          | ✓ İyi     |            |
| Direksiyon Körükleri                     | ✓ İyi     |            |
| Notlar                                   |           |            |



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107


Ankara Oto Ekspertiz Otonomi  
8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara  
Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi  
Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086  
Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi  
TC Kimlik No: 3961569010

## OBD Elektronik Beyin Arıza Tespit Kontrol (1/1)

✓ Arıza kaydına raslanılmamıştır.



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## Alt Takım ve Yürür Aksam Formu (1/1)

| Kontrol Noktaları               | Durum           | Not |
|---------------------------------|-----------------|-----|
| Ön Fren Balata Kontrolü         | ! Orta          |     |
| Helezon Yay Kontrolleri         | ✓ İyi           |     |
| Aks Körükleri                   | ✓ İyi           |     |
| Arka Fren Balata Kontrolü       | ! Orta          |     |
| Ön Amortisörler                 | ! Orta          |     |
| Arka Amortisörler               | ! Orta          |     |
| Ön Fren Disk Kontrolü           | ! Orta          |     |
| Arka Fren Disk Kontrolü         | ! Orta          |     |
| Arka Amortisör Takozları        | ✓ İyi           |     |
| Ön Düzendes Ses Var mı?         | ✓ Yok           |     |
| Ön ve Arka Salıncaklar Burçları | ✓ İyi           |     |
| Ön ve Arka Salıncaklar          | ✓ İyi           |     |
| Rot Başları                     | ✓ İyi           |     |
| Aks Burçları                    | ✓ İyi           |     |
| Aks                             | ✓ İyi           |     |
| Rot Kolu                        | ✓ İyi           |     |
| Z Rotları                       | ! Orta          |     |
| Porya Bilyaları                 | ✓ İyi           |     |
| Rotiller                        | ✓ İyi           |     |
| Viraj Demiri                    | ✓ Var           |     |
| Travers Kontrolü                | ✓ İyi           |     |
| Taban Plastik Bakalitleri       | ! Sürtme Mevcut |     |

Notlar



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## Dyno Motor Performans Testi veya Yol Testi Kontrolü



YOL TESTİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

| Kontrol Noktaları                                         | Durum | Not |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|
| Sanziman Vites Geçişleri / Tork K. Ses ve Vuruntu Kontrol | ✓ İyi |     |
| Notlar                                                    |       |     |



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/2)

| Kontrol Noktaları                    | Durum             | Not |
|--------------------------------------|-------------------|-----|
| Korna kontrol                        | ✓ Çalışıyor       |     |
| Havalandırma ızgaralarının kontrolü  | ✓ İyi             |     |
| Multimedia ekranı kontrolü           | – Yok             |     |
| Torpidο bölmesi kontrolü             | ! Deforme         |     |
| Direksiyon iç mafsals boşluk kontrol | ✓ İyi             |     |
| Direksiyon simidi tuşları kontrol    | ✓ Çalışıyor       |     |
| Ayna motorları kontrolü              | ✓ Çalışıyor       |     |
| Direksiyon simidi                    | ! Deforme         |     |
| Kapı kilitleri kontrolleri           | ✓ Çalışıyor       |     |
| İç konsollar                         | ! Deforme         |     |
| Sigorta kutusu kontrolleri           | ✓ İyi             |     |
| Kalorifer kontrolü                   | ✓ Çalışıyor       |     |
| Silecek kolu kontrolü                | ✓ Çalışıyor       |     |
| Far kolu kontrolü                    | ✓ Çalışıyor       |     |
| Koltuk kafalıkları                   | ✓ İyi             |     |
| Klima kontrol paneli fonksiyonları   | ✓ Çalışıyor       |     |
| Teyp tuşları fiziki kontrolü         | ✓ İyi             |     |
| Kapı cam motorları kontrolü          | ✓ Çalışıyor       |     |
| Cam tavan perdesi                    | – Orjinalinde Yok |     |
| Vites kolu (düşmesi) ve körüğü       | ! Deforme         |     |



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (2/2)

| Kontrol Noktaları              | Durum                     | Not                                            |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Tavan döşemeleri               | ✗ Sigara Yanıkları Mevcut |                                                |
| Kapı döşemeleri                | ! Deforme                 |                                                |
| Merkezi kilit sistemi kontrolü | ✓ Çalışıyor               |                                                |
| Arka koltuk döşemeleri         | ! Deforme                 |                                                |
| İç lamba kontrolleri           | ✓ Çalışıyor               |                                                |
| Çakmaklık kontrol              | ✗ Yok                     |                                                |
| Pedal lastikleri kontrol       | ✓ İyi                     |                                                |
| Sağ sol ön güneşlik kontrol    | ✗ Hasarlı                 | Sağ ayna kapağı kırık ve aydınlatması yanmıyor |
| Cam, ayna kumanda tuşları      | ✓ İyi                     |                                                |
| Koltuk yön mekanizmaları       | ✓ Çalışıyor               |                                                |
| Gösterge paneli ekranı         | ✓ İyi                     |                                                |
| Tavan tutamaçları              | ✓ İyi                     |                                                |
| El freni kolu ve mandalı       | ✓ İyi                     |                                                |
| Emniyet kemerleri ve tokaları  | ✓ İyi                     |                                                |
| Ön koltuk döşemeleri           | ! Deforme                 |                                                |
| Bagaj döşemesi                 | ✓ İyi                     |                                                |
| Pandizot                       | ✓ Var                     |                                                |
| Halı döşemeleri                | ✓ İyi                     |                                                |
| Paspaslar                      | ✓ Var                     |                                                |
| Kapı gergileri kontrolü        | ✓ İyi                     |                                                |
| Kaput iç kilit kolu kontrolü   | ✓ İyi                     |                                                |
| Küllük                         | ✗ Yok                     |                                                |

### Notlar

PLASTİK PARÇALARI ÜZERİNDE ÇİZİKLER VE DEFORMASYONLAR MEVCUT OLDUĞU .ORİJİNALİ İLE DEĞİŞEN PARÇALARDA HERHANGİ BİR GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLEDİR.



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## Dış Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/1)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Lastik tarihleri ve dış derinlikleri, basınç | 3.00        |
| Lastiklerin cinsi, ebadı ve hız göstergesi   | 2015 - 2018 |

| Kontrol Noktaları                        | Durum               | Not             |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Ön Far Elektroniği                       | ✓ Çalışıyor         |                 |
| Sinyaller                                | ✓ Çalışıyor         |                 |
| Sis farları                              | ✓ Çalışıyor         |                 |
| Dikiz aynaları ve çerçeveleri            | ! Deforme           |                 |
| Jant ve jant kapakları                   | ! Sürtme izi Mevcut |                 |
| Cam Fitilleri                            | ! Deforme           |                 |
| Kapı İç Fitilleri                        | ! Deforme           |                 |
| Ön cam                                   | ✗ Değişen           |                 |
| Bagaj Açma Kapama                        | ✓ İyi               |                 |
| Davlumbazlar kontrol                     | ✗ Hasarlı           |                 |
| Diğer camlar                             | ✓ İyi               |                 |
| Ön ve arka silecek fıskiye kontrolü      | ✓ İyi               |                 |
| Kapı kolları kontrolü                    | ! Deforme           |                 |
| Arka plaka lambası                       | ✓ Çalışıyor         |                 |
| Reflektör                                | ✓ İyi               |                 |
| Stoplar                                  | ✗ Hasarlı           | Sağ stop çatlak |
| Ön silecek silgi kontrolü                | ✓ İyi               |                 |
| Arka silecek silgi kontrolü              | ✓ İyi               |                 |
| Tavan çıtaları                           | ! Deforme           |                 |
| Arma ve model yazısı kontrolü            | ✓ İyi               |                 |
| Kapı bantları, çıtaları                  | — Yok               |                 |
| Anten                                    | ✓ İyi               |                 |
| Bagaj amortisörü                         | ✓ Çalışıyor         |                 |
| Ön kaput güvenlik mandalı ve mekanizması | ✓ İyi               |                 |
| Avadanlık                                | ✓ Var               |                 |
| Stepne                                   | ✓ Var               |                 |

### Notlar

3. STOP BİR TANE LEDİ YANMIYOR.



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 205107

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

Y.GALIP

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

Gmo Grup Oto Ekspertiz Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi

TC Kimlik No: 3961569010

## Usta Görüşü

### MOTOR VE MEKANİK NOTLARI

GENEL BAKIM ÖNERİLİR.TURBO VE ENJEKTÖR BAKIM.ŞANZIMAN YAĞI SERVİS KONTROL.

### İÇ EKSPERTİZ NOTLARI

PLASTİK PARÇALARI ÜZERİNDE ÇİZİKLER VE DEFORMASYONLAR MEVCUT OLDUĞU .ORİJİNALİ İLE DEĞİŞEN PARÇALARDA HERHANGİ BİR GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDEDİR.



İşlemi Yaptıran

B\*\*\*\*\*