

DERİN OTO EKSPERTİZ  
SANAYİ MAH.D130 KARAYOLU YANYOL CAD.NO:129/C  
KOCAELİ/İZMİT

Rapor no.: NRJ8ncvCmwmpHs6  
Plaka : 35EC3233  
Şase no.: SJNFAAJ11U1732309

Tarih : 29.12.2023 16:36:32  
Sayfa no. : 3/6



## KAPORTA PARÇALARI

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Sol Omuz Direği               | ORJİNAL |
| Sağ Omuz Direği               | ORJİNAL |
| Sol Orta İğ Direk             | ORJİNAL |
| Sağ Orta İğ Direk             | ORJİNAL |
| Sol Ön İğ Direk               | ORJİNAL |
| Sağ Ön İğ Direk               | ORJİNAL |
| Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı | ORJİNAL |
| Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı | ORJİNAL |

## Notlar


SAG ARKA KAPIDA EZİK MEVCUT. MOTOR YAĞ SEVİYESİ NORMAL SU SEVİYESİ NORMAL. ANTİFİRİZ VAR. YAĞ ATMA ÜFEME GÖRÜLMEDİ. TERMOSTETDA ESKİ SU KAÇAĞI MEVCUT. KÜRBÜRATÖR KAPAKCONTASINDA TERLEME MEVCUT. MOTOR ŞANZİMAN BİRLEŞİM YERİ VE MOTOR ALT KARTEL TIPASINDA YAĞ KAÇAĞI MEVCUT. DEBRİYAJ SERT OBD KM BİLGİSİ ALINDI. YOL TESTİ 3000 DEVİR 125KM/H...PERFORMANS KAYBI GÖRÜLMEDİ, ANİ GAZ TEPKİMESİ NORMAL, SAĞ ÖN TEKERDE SES VAR, MUHTELİF YERLERDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT.



DERİN OTO EKSPERTİZ  
SANAYİ MAH.D130 KARAYOLU YANYOL CAD.NO:129/C  
KOCAELİ/İZMİT

Rapor no.: NRj8ncvCmwmpH56  
Plaka : 35EC3233  
Şase no.: SJNFAAJ11U1732309

Tarih : 29.12.2023 16:36:32  
Sayfa no. : 4/6



**ŞASE PARÇALARI**

|                   |               |                     |         |
|-------------------|---------------|---------------------|---------|
| Ön Panel          | PLASTİK-FİBER | Alt Taban Sacı      | ORJİNAL |
| Arka Panel        | ORJİNAL       | Bağcı Havuzu        | ORJİNAL |
| Sol Kilit Sacı    | ORJİNAL       | Sağ Kilit Sacı      | ORJİNAL |
| Sol Ön Podye      | ORJİNAL       | Sağ Ön Podye        | ORJİNAL |
| Sol Ön Şase       | ORJİNAL       | Sağ Ön Şase         | ORJİNAL |
| Sol Arka Podye    | ORJİNAL       | Sağ Arka Podye      | ORJİNAL |
| Sol Arka Şase     | ORJİNAL       | Sağ Arka Şase       | ORJİNAL |
| Ön Tampion Demiri | ORJİNAL       | Arka Tampion Demiri | ORJİNAL |

**Notlar**

SAĞ ARKA KAPIDA EZİK MEVCUT. MOTOR YAĞ SEVİYESİ NORMAL SU SEVİYESİ NORMAL. ANTİFRİZ VAR. YAĞ ATMA ÜFLEME GÖRÜLMEDİ. TERMOSTETDA ESKİ SU KAÇAĞI MEVCUT. KÜRBÜRATÖR KAPAKCONTASINDA TERLEME MEVCUT. MOTOR ŞANZİMAN BİRLEŞİM YERİ VE MOTOR ALT KARTEL TİPASINDA YAĞ KAÇAĞI MEVCUT. DEBRİYAJ SERT OBD KM BİLGİSİ ALINDI.YOL TESTİ 3000 DEVİR 125KM/H..PERFORMANS KAYBI GÖRÜLMEDİ, ANİ GAZ TEPKİMESİ NORMAL, SAĞ ÖN TEKERDE SES VAR,MUHTELİF YERLERDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT.




DERİN OTO EKSPERTİZ  
SANAYİ MAH.D130 KARAYOLU YANYOL CAD.NO:129/C  
KOCAELİ/İZMİT

Rapor no.: NRj8ncvCmwmpH56  
Plaka : 35EC3233  
Şase no.: SJNFAAJ11U1732309

Tarih : 29.12.2023 16:36:32  
Sayfa no. : 2/6

## Boya ve Kaporta Kontrolü



## DIŞ GÖVDE PARÇALARI

|                           |               |                   |                      |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Ön Panel                  | PLASTİK-FİBER | Bagaj Kapağı      | ORJİNAL              |
| Ön Kaput                  | ORJİNAL       | Arka Panel        | ORJİNAL              |
| Sol Ön Çamurluk           | ORJİNAL       | Sağ Ön Çamurluk   | TADİLAT BOYALI       |
| Sol Ön Kapi               | ORJİNAL       | Sağ Ön Kapi       | ORJİNAL              |
| Sol Arka Kapi             | ORJİNAL       | Sağ Arka Kapi     | ORJİNAL GÖÇÜK ONARIM |
| Sol Arka Çamurluk         | ORJİNAL       | Sağ Arka Çamurluk | ORJİNAL              |
| Tavan                     | CAM           | Sağ Marşbiye      | PLASTİK              |
| Sol Marşbiye              | PLASTİK       | Dolu Göğükleri    | YOK                  |
| Karşörde ezik ve çizikler | VAR           |                   |                      |

## Notlar

SAĞ ARKA KAPIDA EZİK MEVCUT. MOTOR YAĞ SEVİYESİ NORMAL SU SEVİYESİ NORMAL ANTİFRİZ VAR. YAĞ ATMA ÖLEME GÖRÜLMEDİ. TERMOSTETDA ESKİ SU KAÇAĞI MEVCUT. KÜRBÜRATÖR KAPAKCONTASINDA TERLEME MEVCUT. MOTOR ŞANZİMAN BİRLEŞİM YERİ VE MOTOR ALT KARTEL TİPASINDA YAĞ KAÇAĞI MEVCUT. DEBRİYAJ SERT OBD KM BİLGİSİ ALINDI.YOL TESTİ 3000 DEVİR 125KM/H..PERFORMANS KAYBI GÖRÜLMEDİ, ANI GAZ TEKİMESİ NORMAL, SAĞ ÖN TEKERDE SES VAR,MUHTELUF YERLERDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT.

