



İş Emri No: 257282

İstanbul Pendik E5 Oto Ekspertiz
08506222067
Yeşilbağlar, D-100 Güney Yanyolu, 34893 Pendik/İstanbul
VOLKAN DİKER
KARTAL
TSE HYB Belge No: 34-HYB-21049
VOLKAN DİKER
TC Kimlik No: 21071815218

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıltacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemler parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**

İşlemi Yaptıran

HÜSEYİN ERDEM

Araç Sahibi

HÜSEYİN ERDEM

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

İstanbul Pendik E5 Oto Ekspertiz



İş Emri No: 257282

İstanbul Pendik E5 Oto Ekspertiz
08506222067
Yeşilbağlar, D-100 Güney Yanyolu, 34893 Pendik/İstanbul
VOLKAN DİKER
KARTAL
TSE HYB Belge No: 34-HYB-21049
VOLKAN DİKER
TC Kimlik No: 21071815218

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılacak arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıltacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemler parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.

İşlemi Yaptıran

HÜSEYİN ERDEM

Araç Sahibi

HÜSEYİN ERDEM

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

İstanbul Pendik E5 Oto Ekspertiz



İş Emri No: 257282

İstanbul Pendik E5 Oto Ekspertiz
08506222067
Yeşilbağlar, D-100 Güney Yanyolu, 34893 Pendik/İstanbul
VOLKAN DİKER
KARTAL
TSE HYB Belge No: 34-HYB-21049
VOLKAN DİKER
TC Kimlik No: 21071815218

Araç Bilgileri




Araç Cinsi	SUV
Şasi No	SALLMAMC46A218228
Yakıt Cinsi	Dizel
Vites Tipi	Otomatik Vites
Model Yılı	2006
Araç KM	373739
Araç Rengi	Siyah

Marka
LAND ROVER

Model
RANGE ROVER 3.0

Plaka
10TS622



Ekspertiz Bilgileri

Araç Giriş - Çıkış Zamanı	06 Ekim 2025 16:31 - 06 Ekim 2025 16:38
Alınan Ekspertiz Hizmeti	Oto360 Mini Galeri Paketi
Alınan Ücret	2650,00 TL

Araç Sahibi Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik	16681727198
Adı Soyadı	HÜSEYİN ERDEM

Müşteri Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik	16681727198
Adı Soyadı	HÜSEYİN ERDEM

İşlemi Yaptıran
HÜSEYİN ERDEM

Araç Sahibi
HÜSEYİN
ERDEM

İşlemi Yapan

İşyeri Sorumlusu



İş Emri No: 257282

İstanbul Pendik E5 Oto Ekspertiz
08506222067
Yeşilbağlar, D-100 Güney Yanyolu, 34893 Pendik/İstanbul
VOLKAN DİKER
KARTAL
TSE HYB Belge No: 34-HYB-21049
VOLKAN DİKER
TC Kimlik No: 21071815218

Kaporta ve Boya Kontrolü



D	Değişmiş	B	Boyalı	STB	Sökme takma boyalı	O	Orijinal
P	Plastik	KM	Kaplama Mevcut	YB	Yarım Boyalı		

İşlemi Yaptıran


HÜSEYİN ERDEM



İş Emri No: 257282

İstanbul Pendik E5 Oto Ekspertiz
08506222067
Yeşilbağlar, D-100 Güney Yanyolu, 34893 Pendik/İstanbul
VOLKAN DİKER
KARTAL
TSE HYB Belge No: 34-HYB-21049
VOLKAN DİKER
TC Kimlik No: 21071815218

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



Önemli Noktalar

Far Yuva Sacları Kontrolü	✓ Orijinal
Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi)	✓ Yapıldı
Araçta Dolu Hasarı Var mı?	✓ Yok
LPG Montajı Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Modifikasyon Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Güneş Yanığı	✓ Yok

Notlar

SÖKÜLEN TAKILAN PARÇALAR ORJİNAL PARÇAYLA DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR ARACIN
TAVANINDA BOYA DEFORMESİ KAPLAMA MEVCUT SAĞ ARKA KAPI İÇİ BOYA İŞLEMLİ

İşlemi Yaptıran

HÜSEYİN ERDEM



İş Emri No: 257282

İstanbul Pendik E5 Oto Ekspertiz
08506222067
Yeşilbağlar, D-100 Güney Yanyolu, 34893 Pendik/İstanbul
VOLKAN DİKER
KARTAL
TSE HYB Belge No: 34-HYB-21049
VOLKAN DİKER
TC Kimlik No: 21071815218

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Kontrol Noktaları	Durum
1 Ön Panel	✓ Orijinal	2 Ön Tampon Demiri	✓ Orijinal
3 Arka Panel	✓ Orijinal	4 Ön Sol Şasi	✓ Orijinal
5 Ön Sağ Şasi	✓ Orijinal	6 Sol Podye Sacı	✓ Orijinal
7 Sağ Podye Sacı	✓ Orijinal	8 Sol Kılıc Sacı	✓ Orijinal
9 Sağ Kılıc Sacı	✓ Orijinal	10 Sol Arka Şasi	✓ Orijinal
11 Sağ Arka Şasi	✓ Orijinal	12 Sağ Amortisör Kulesi	✓ Orijinal
13 Sol Amortisör Kulesi	✓ Orijinal	14 Far ve Far Ayakları	✓ Orijinal
15 Taban Sacı	✓ Orijinal	16 Havuz Sacı	✓ Orijinal
17 Stop Sacı Kontrolü	✓ Orijinal	18 Sol Marşpiyel	✓ Orijinal
19 Sağ Marşpiyel	✓ Orijinal	20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✓ Orijinal
21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	! Boyalı	22 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal
23 Sol Ön İç Direk	✓ Orijinal	24 Sağ Orta Direk	✓ Orijinal
25 Sol Orta Direk	✓ Orijinal	26 Sol Frangart	✓ Orijinal
27 Sağ Frangart	✓ Orijinal	28 Ön Panjur	✓ Orijinal

İşlemi Yaptıran

HÜSEYİN ERDEM



İş Emri No: 257282

İstanbul Pendik E5 Oto Ekspertiz
08506222067
Yeşilbağlar, D-100 Güney Yanyolu, 34893 Pendik/İstanbul
VOLKAN DİKER
KARTAL
TSE HYB Belge No: 34-HYB-21049
VOLKAN DİKER
TC Kimlik No: 21071815218

Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Motor Yağ Seviyesi Kontrol	! Hafif Eksik	Yağ bakımı önerilir
Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol	! Yağ Kaçağı	Soğutucu
Enjektör Kontrol	✓ İyi	
Yakıt Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü	! Deforme	Bakım önerilir
Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü	! Hafif	Hafif
Motorda Harici Ses Kontrolü	✓ Yok	
Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü	! Hafif Kaçak	Soğutucu kaçak
Motor Arıza Işığı	✓ Yanmıyor	
Motor yağında soğutma suyu var mı?	✓ Yok	
Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?	✓ Yok	
Egzoz dumanı kontrolü	! Siyah Duman	Hafif
Motor Koruyucu Kapağı	✓ İyi	
Motor Suyu Seviye Kontrolü	✓ İyi	
Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi	
Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü	✓ İyi	
Ateşleme Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü	✓ İyi	
Şanzıman İlk Kalkış Testi	✓ İyi	
Volant Kontrolü	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma	✓ Yok	

İşlemi Yaptıran

HÜSEYİN ERDEM



İş Emri No: 257282

İstanbul Pendik E5 Oto Ekspertiz
08506222067
Yeşilbağlar, D-100 Güney Yanyolu, 34893 Pendik/İstanbul
VOLKAN DİKER
KARTAL
TSE HYB Belge No: 34-HYB-21049
VOLKAN DİKER
TC Kimlik No: 21071815218

Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Turbo Kontrol	✓ İyi	
İntercooler Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Pompası	✓ İyi	
Fren Hidroliği Seviyesi	✓ İyi	
Hava Filtre Kabini	! Deforme	Bakımda değişim önerilir.
Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü	! Orta	
Radyatör Peteği	✓ İyi	
Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?	✓ Yok	
Klima radyatörü ve boruları	✓ İyi	
Antifriz derecesi kontrolü	! Orta	
Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Şarj Dinamosu	✓ İyi	
Marş Dinamosu	✓ İyi	
Turbo Bağlantı Hortumları	! Deforme	Terletme
Klima Kompresörü	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
4x4 Sistemine Geçiş	– Araç 4x2	
Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü	✓ İyi	
Yol Testi	! Yapılmadı	
Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü	✓ İyi	

Notlar

AKS KÖRÜKLERİ KAÇAK ARKA DİFRANSİYEL TERLETME DİREKİYON KUTUSU HAFİF KAÇAK

İşlemi Yaptıran

HÜSEYİN ERDEM



İş Emri No: 257282

İstanbul Pendik E5 Oto Ekspertiz
08506222067
Yeşilbağlar, D-100 Güney Yanyolu, 34893 Pendik/İstanbul
VOLKAN DİKER
KARTAL
TSE HYB Belge No: 34-HYB-21049
VOLKAN DİKER
TC Kimlik No: 21071815218

Usta Görüşü

MOTOR VE MEKANİK NOTLARI

AKS KÖRÜKLERİ KAÇAK ARKA DİFRANSİYEL TERLETME DİREKİYON KUTUSU HAFİF KAÇAK

İşlemi Yaptıran

HÜSEYİN ERDEM