

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.12.2025 15:03
Rapor No: 34-06-1445359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:00

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 15:03

Full Plus Ekspertiz



34KIF844

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.12.2025 15:03 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-06-1445359 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 15:03
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34KIF844	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	35818	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXXUPHNKXR4084790	Motor Gücü	74 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	GRİ	Model	Corsa
İlk Tescil Tarihi	05-04-2024	Sonraki Muayene Tar.	19-03-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş.	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.12.2025 15:03
Rapor No: 34-06-1445359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:00

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 15:03

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.12.2025 15:03
Rapor No: 34-06-1445359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:00

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 15:03

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler , çizikler ve boya hataları var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.12.2025 15:03
Rapor No: 34-06-1445359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:00

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 15:03


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	75	2
2. Aks	67	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	277	265	4.5
2. Aks	230	221	4
El Freni	197	175	11

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	91H	4,3 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	91H	4,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	91H	4,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	91H	4,9 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.12.2025 15:03
Rapor No: 34-06-1445359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:00

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 15:03

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	15.12.2025 15:03	Bayi No:	3406	Sayfa:	7/11
Rapor No:	34-06-1445359	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 13:00	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2025 15:03
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
Araç: Opel/Vauxhall Corsa-F 1.2i 16V DIT
Motor kodu: F 12 XHL (EB2ADTD)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN: VXXUPHNKXR4084790 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 15.12.2025 14:25:23 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0*
ABS ABS/ESP 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima Otomatik klima kontrol sistemi 1
Hata kodu B1003-55:
Klima kumanda ünitesi
HATALI KODLAMA
Güvenlik PARK ASİSTANI 4*
Hata kodu B1223:
İç arka sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1224: 0.
SOL ARKA DIŞ MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1227: 3 0.
İÇ TARAFTAKİ ARKA SAĞ MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1228: 0.
SAĞ ARKA DIŞ MESAFE SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Güvenlik Çok fonksiyonlu kamera 0
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 15
Hata kodu B2ED3:
MERKEZİ SVİÇ ÜNİTESİ BSI
DAHİLİ ARIZA!
Hata kodu B1164:
SAĞ FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
IEE | DY. Le e A LI Vi
15.12.2025
EE =
Hata kodu B1165:
SOL FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1168:
SİNYAL LAMBASI ARKA SAĞ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1169:
SİNYAL LAMBASI ARKA SOL
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1137:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1163:
Plaka lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B133E:
Arka cam krikosu rölesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B133D:
On cam krikosu rölesinin aktivasyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B120A:
Çarpışma uyarı sistemi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1805:
Marş motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1418:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
MANTIKSIZ SİNYAL
Hata kodu B183F: |
ÇALIŞTIRMA/DURMA İZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U053B:
Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesine CAN-Bus-b
ağlantı
BİR VEYA DAHA FAZLA CAN SİNYALİ MANTIKSIZ
Hata kodu B1003: i
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
Uzaktan kodlama hatalıdır (NOT: Bu hata hayali bir
hata olabilir).
Konfor Gösterge grubu 0*
Konfor Direksiyon simidi anahtar modülü CAN 0
Konfor Çok işlevli direksiyon simidi 0*
Konfor Multiplex kontrol paneli 0*
Konfor Bakım modülü (otomatik acil durum çağrısı)0
Şanzıman Şanzıman 0*
BELİ. 2 Le TE A LI -
EE =
Direksiyon Servo direksiyon
Ses/Video Navigasyon
Hata kodu B1000:
ECU
HATALI VEYA EKSİK KALİBRASYON!
Hata kodu B1003:
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
HATALI VEYA EKSİK KODLAMA
BELİ. 2 Le TE A LI
2%
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.12.2025 15:03
Rapor No: 34-06-1445359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:00

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 15:03

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.05.2025		ERP-Carpma	Hayır	76311.25	TL
09.02.2025		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.12.2025 15:03
Rapor No: 34-06-1445359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:00

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 15:03

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.12.2025 15:03
Rapor No: 34-06-1445359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:00

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 15:03

Diğer



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Ampülü Yanmıyor



Kapı, sağ arka, Kapı fitili > Deforme Olmuş



Kapı, sağ arka, Kapı fitili > Deforme Olmuş



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Deforme Olmuş



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri bilgisi dahilinde araca dyno testi yapılmadı.

Diğer notlar;

Boyalı parçalarda boya hataları var. Dış yüzeyde küçük çizikler, ezikler ve deforme izleri var.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	15.12.2025 15:03	Bayi No:	3406	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-06-1445359	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 13:00	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2025 15:03
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası