

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 11:11
Rapor No: 34-06-1446187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:40

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 11:11

Full Plus Ekspertiz



34GKR018

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 11:11 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-06-1446187 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34GKR018	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	100508	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00370400649	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Taliant
İlk Tescil Tarihi	23-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	19-01-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 11:11
Rapor No: 34-06-1446187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:40

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 11:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 11:11
Rapor No: 34-06-1446187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:40

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 11:11

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecek su atmıyor
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapak boyaları atmış lastik basınç uyarısı yanıyor
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü bilgileri okunamadığından test edilememiştir
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 11:11 Bayi No: 3406 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-06-1446187 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	73	6
2. Aks	47	30	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	86	74	14
2. Aks	178	168	5.5
El Freni	156	127	18.5

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	5,78 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	6,02 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	5,78 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	6,02 mm	Yazlık



Tekerlek/Lastik > Uyarı
Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 11:11
Rapor No: 34-06-1446187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:40

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 11:11

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.12.2025 11:11	Bayi No:	3406	Sayfa:	7/11
Rapor No:	34-06-1446187	Araç Giriş Tarihi:	17.12.2025 10:40	Araç Çıkış Tarihi:	17.12.2025 11:11
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
17.12.2025
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu: H4D-470 (H4D-E4)
Üretim yılı: 20-
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN: VF1RJF00370400649 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 17.12.2025 10:43:06 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD 0
ABS ABS/ESP (CAN) 2
Hata kodu DTC E15B87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/ba
ğlantı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0*
Konfor UCH CAN 1*
Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor UPC CAN 5
Hata kodu DTC 921A15:
Sis lambası sol
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 925615:
Sis lambası sağ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AOCE15:
UZUN FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AOCE15:
UZUN FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
Hata kodu DTC AOD115;
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor Gösterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 941015:
GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI
Fonksiyon hatalıdır.
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN
Hırsızlık koruması CAN Gateway
Direksiyon Servo direksiyon CAN
Ses/Video Radyo CAN
Hata kodu DTC 932813:
Mikrofon
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 933E19:
USB portu
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Ses/Video Telematik
IEE | DY. Le e A LI -

2%
*
2%
[=I = I =
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 11:11
Rapor No: 34-06-1446187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:40

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 11:11

Tramer Sorgulaması

VF1RJF00370400649 şase nolu ve 34GKR018 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 11:11
Rapor No: 34-06-1446187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:40

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 11:11

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 11:11
Rapor No: 34-06-1446187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:40

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 11:11

Diğer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

müşteri isteği doğrultusunda DYNO testi yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.12.2025 11:11	Bayi No:	3406	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-06-1446187	Araç Giriş Tarihi:	17.12.2025 10:40	Araç Çıkış Tarihi:	17.12.2025 11:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası