




KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Marka Model : Otomobil > Fiat > Egea > 1.4 Fire > Easy
Plaka : 54ANU071
Şase No : NM435600006L21210
Adres : Hızırtepe mah, Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya ADAPAZARI SAKARYA

Ekspertiz Tarihi : 12.11.2025 14:37:57 / 12.11.2025 14:48:10

Firma Unvanı: Eda Kaya / TSE-HYB No :



Önemli : Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 4 sayfadan oluşmaktadır.

Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.

Araçınızla tanıştığınız an itibaren

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.

 garantiliarabam.com








KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Marka Model : Otomobil > Fiat > Egea > 1.4 Fire > Easy
Plaka : 54ANU071
Şase No : NM435600006L21210
Adres : Hızırtepe mah, Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya ADAPAZARI SAKARYA

Ekspertiz Tarihi : 12.11.2025 14:37:57 / 12.11.2025 14:48:10

Firma Unvanı: Eda Kaya / TSE-HYB No :



Önemli : Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 4 sayfadan oluşmaktadır.

Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.

Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.

     garantiliarabamcom



KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Marka Model : Otomobil > Fiat > Egea > 1.4 Fire > Easy
Plaka : 54ANU071
Şase No : NM435600006L21210
Adres : Hızırtepe mah, Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya ADAPAZARI SAKARYA

Ekspertiz Tarihi : 12.11.2025 14:37:57 / 12.11.2025 14:48:10
Firma Unvanı: Eda Kaya / TSE-HYB No :

BOYA EKSPERTİZ

Sağ Ön Direk	: Hatasız	Sol Ön Direk	: Hatasız
Sağ Orta Direk	: Hatasız	Sol Orta Direk	: Hatasız
Sağ Arka Direk	: Hatasız	Sol Arka Direk	: Hatasız
Sağ Ön Çamurluk	: Değişmiş	Sol Ön Çamurluk	: Sök Tak Boyalı
Sağ Ön Kapı	: Boyalı	Sol Ön Kapı	: Hatasız
Sağ Arka Kapı	: Hatasız	Sol Arka Kapı	: Hatasız
Sağ Arka Çamurluk	: Hatasız	Sol Arka Çamurluk	: Hatasız
Kaput	: Değişmiş	Bagaj	: Yarım Boyalı
Sağ Marşpiyel	: Boyalı	Sol Marşpiyel	: Boyalı
Tavan	: Hatasız		
Ön Panel	: İşlem Görmüş	Arka Panel	: Ezik Var
Ön Tampon	: Plastik	Arka Tampon	: Plastik

Önemli : Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 4 sayfadan oluşmaktadır.

Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.



Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.

     garantiliarabamcom



KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Marka Model : Otomobil > Fiat > Egea > 1.4 Fire > Easy
Plaka : 54ANU071
Şase No : NM435600006L21210
Adres : Hızırtepe mah, Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya ADAPAZARI SAKARYA

Ekspertiz Tarihi : 12.11.2025 14:37:57 / 12.11.2025 14:48:10
Firma Unvanı: Eda Kaya / TSE-HYB No :

KAPORTA EKSPERTİZ

Sağ Ön İç Direk	: Hatasız	Sol Ön İç Direk	: Hatasız
Sağ Orta İç Direk	: Hatasız	Sol Orta İç Direk	: Hatasız
Sağ Arka İç Direk	: Hatasız	Sol Arka İç Direk	: Hatasız
Sağ Ön Şase	: Hatasız	Sol Ön Şase	: Hatasız
Sağ Orta Şase	: Hatasız	Sol Orta Şase	: Hatasız
Sağ Arka Şase	: Hatasız	Sol Arka Şase	: Hatasız
Sağ Ön Kapı Basamak	: Hatasız	Sol Ön Kapı Basamak	: Hatasız
Sağ Arka Kapı Basamak	: Hatasız	Sol Arka Kapı Basamak	: Hatasız
Sağ Arka Kapı İçi	: Hatasız	Sol Arka Kapı İçi	: Hatasız
Sol Ön Podye Sacı	: Hatasız	Sağ Ön Podye Sacı	: İşlem Boyalı
Sağ Arka Podye Sacı	: Hatasız	Sol Arka Podye Sacı	: Hatasız
Ön Tampon Demiri	: Değişmiş	Arka Tampon Demiri	: Hatasız
Bagaj Havuzu	: Hatasız	Taban Sacı	: Hatasız
Sağ Şase Ucu	: Hatasız	Sol Şase Ucu	: Hatasız
Sağ Ön Kule	: Hatasız	Sol Ön Kule	: Hatasız
Sağ Üst Direk	: Hatasız	Sol Üst Direk	: Hatasız

Kaporta Boya Açıklama:

PLASTİK AKSAM VE AİRBAG KONTROLÜ YAPILMADI
SAĞ PODYE KILIÇ SACI İŞLEM BOYALI
MUHTELİF YERLERDE EZİKLER ÇİZİKLER MEVCUT
ÖN CAM DEĞİŞEN
ÖN TAMPON DEMİRİ DEĞİŞEN
ÖN PANEL İŞLEM BOYALI
BAGAJ HAVUZUNDA EZİK VAR

Önemli : Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 4 sayfadan oluşmaktadır.

Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.



Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.

     garantiliarabamcom

