



Vergi No/MERSİS No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Şube: OTOCENTER BAYİ	Marka/Model: Volkswagen Transporter	KM : 181729 KM
Rapor No: MDTTQL- 2BFHF4UWTNKC94KHU9	Model Yılı: 2009	Motor Hacmi: 2461cc
Giriş Saati-Tarihi: 2026-06-08 15:19	Şase No WV2ZZZ7HZA001044	Yakıt Tipi: DİZEL
Çıkış Saati-Tarihi:	Plaka: 34FY6700	Vites Tipi: MANUEL
Ekspertiz Ücreti: *****	Ruhsat: Beyan Edildi	

34FY6700

34FY6700

Esnaflık Paketi DAHİL OLAN HİZMETLER

Kaporta & Boya Kontrolleri
Motor Mekanik Kontrolleri
Motor Performansı
İç Kontroller

Dış Kontroller
OBD Diagnostik Kontrol
AirBag Kontrol
Fren Test Kontrol

Süspansiyon Testi
Yanal Kayma Testi
Alt Kontroller
Jant & Lastik Kontrolleri

Her Asoto Ekspertiz Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.

Yapılan İşlemlerden Ve Oluşturulan Ekspertiz Raporundan Hizmet Aldığınız İşletmenin Kendisi Sorumludur.

	SARIAY OTO ALICI	ÖMER ŞİMŞEK SATICI	Yavuz VURAL FİRMA YETKİLİSİ
--	---------------------	-----------------------	--------------------------------



ASOTO
EKSPERTİZ
TARAFSIZ | DETAYLI | PROFESYONEL




Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 34FY6700	Marka/Model: Volkswagen Transporter	Şase No WV2ZZZ7HZA001044
-----------------	-------------------------------------	--------------------------



■ Orjinal ■ Boyalı ■ Değişen ■ Lokal Boya ■ Plastik ■ Boyasız Onarım

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	PLSTK	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓					
Sağ Ön Kapı	✓					
Sağ Arka Kapı	✓					Ezik
Sağ Arka Çamurluk		✓				
Sağ İç Podye	✓					
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sağ Marşpiyel	✓					
Sağ Üst Direk	✓					
Sağ iç Direk	✓					
Kaput	✓					
Ön Panel	✓					
Arka Panel	✓					

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	PLSTK	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk			✓			Kordon Altı
Sol Ön Kapı				✓		
Sol Arka Kapı						Yok
Sol Arka Çamurluk		✓				
Sol İç Podye	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sol Marşpiyel				✓		Ön Kısım
Sol Üst Direk	✓					
Sol iç Direk				✓		Alt Kısım
Bagaj	✓					Ezik
Bagaj Havuzu	✓					
Tavan	✓					

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR

Mikron değeri: 90/600, Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik Ve Çizikler Var. Sol Ön Kapı Direği Alt Kısım Lokal Boyalı. Aracın Şasileri Yoğun Kirli Olduğundan Şasi Kontrolleri Yapılamadı.




Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 34FY6700	Marka/Model: Volkswagen Transporter	Şase No WV2ZZZ7HZA001044
-----------------	-------------------------------------	--------------------------

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ		
	FABRİKASYON DEĞERİ	ÖLÇÜMLENEN DEĞER
	96Kw	82 Kw

MOTOR MEKANİK KONTROLLER	İYİ	ORTA	VAR	YOK	KÖTÜ	AÇIKLAMA
Yağ Kaçakları			✓			
Fren Sistemi		✓				Aşınmış
Radyatör Kontrolleri	✓					
Motor Soğutma Sistemi	✓					
Yakıt Sistem Kontrolü		✓				Egr Yakıt Sistemi Kontrol
Motor Yağ Seviyesi		✓				Peryodik Bakım Önerilir
Turbo Kontrolü		✓				Ses Mevcut
Gergiler ve Kayışlar		✓				Ses Mevcut Bakım Önerilir
Debriyaj Kontrolü		✓				Yukarıda Kavriyor
Şanzuman ve Vites Geçişleri Ses		✓				Kavrama Kontrol
Diferansiyel						
4x4 Kontrolü						

ALT KONTROLLER	SAĞLAM	ONARIM	KIRIK	KONTROL	YOK	AÇIKLAMA
Motor Alt Muhafaza	✓					
Alt Bagalitler			✓			
Egzos Sistemi				✓		Sistem Kontrol-hafif Duman
Ön Düzen				✓		Boşluk Mevcut
Arka Düzen	✓					
Süspansiyon Sistemi	✓					
Direksiyon Sistemi				✓		Boşluk Mevcut

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR



Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 34FY6700	Marka/Model: Volkswagen Transporter	Şase No WV2ZZZ7HZA001044
-----------------	-------------------------------------	--------------------------

İÇ KONTROLLER	İYİ	KÖTÜ	DEFORME	KONTROL	ÇALIŞIYOR	ÇALIŞMIYOR	AÇIKLAMA
Kapı Döşemeleri			✓				
Yer Döşemeleri			✓				
Koltuk Döşemeleri	✓						
Klima Sistemi	✓						
iç Aydınlatma	✓						
Araç içi Trimleri			✓				

AİRBAG KONTROLÜ	ORJİNAL	İŞLEMLİ	KONTROL	BAKILAMADI	AÇIKLAMA
Airbag Test	✓				

DIŞ KONTROLLER	İYİ	KÖTÜ	KIRIK	AÇIKLAMA
Camlar	✓			Taş İzi Ve Çizikler Mevcut
Farlar - Stoplar	✓			Deforme
Silecekler	✓			
Dış Aynalar			✓	Sağ Kasa Çatlak
Akü Kontrolü	✓			

JANT & LASTİK DURUM KONTROLLERİ	İYİ	ORTA	KIRIK	ÇİZİK	EZİK	EĞRİ	KÖTÜ	BASINÇ	DIŞ DERİNLİĞİ	AÇIKLAMA	
Sağ Ön		✓									1-5
Sağ Arka		✓									1-5
Sol Ön		✓									1-5
Sol Arka		✓									1-5
Jantlar		✓								Deforme	1-5

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR

Reflektör Kırık--sağ Ön Tekerlek Logo Yok



Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 34FY6700	Marka/Model: Volkswagen Transporter	Şase No WV2ZZZ7HZA001044
-----------------	-------------------------------------	--------------------------

OBD ELEKTRONİK TESTİ VE KONTROLÜ

OBD DİAGNOSTİK KONTROL	ARIZA KAYDI VAR	ARIZA KAYDI YOK	KONTROL
Genel Arıza Kaydı	✓		
Airbag Sistemi Hata Kodu			
Turbo Arıza			
Enjektörler Hata Kodu			
Partikül Arıza			
Oksijen Sensör Hata Kodu			
Hava Akış Metre Hata Kodu			
Kızdırma Bujiler Arıza			
Motor Beyinde Hata Kodları			
Şanzıman Beyin Hata Kodları			
Klima Sistemi Hata Kodu			
Fren,ABS Sistemi Hata Kodu			
Marş Dinamo Hata Kodu			
Akü ve Şarj Sistem Hata Kodu			
EPS Direksiyon Sistemi Hata Kodu			
Direksiyon Açı Sensör Hata Kodu			
Kilit Sisteminde Hata Kodu			
4x4 Sisteminde Hata Kodu			
Ses Sistemi Hata Kodu			
iç ve Dış Aydınlatma Hata Kodu			
Silindirler Hata Kodu			
Westinghouse Hata Kodu			
EGR Hata Kodu			
Katalizatör Hata Kodu			
El Fren Hata Kodu			

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR



ASOTO
EKSPERTİZ
TARAFSIZ | DETAYLI | PROFESYONEL





Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 34FY6700	Marka/Model: Volkswagen Transporter	Şase No WV2ZZZ7HZA001044
-----------------	-------------------------------------	--------------------------

ARAÇ FREN TESTİ VE KONTROLÜ



FREN TEST KONTROL	POZİTİF	NEGATİF	KONTROL	DEĞER	
Sağ Ön Fren Değerleri	✓				0-30
Sağ Arka Fren Değerleri	✓				0-30
El Freni Değerleri	✓				0-30
Sol Ön Fren Değerleri	✓				0-30
Sol Arka Fren Değerleri	✓				0-30

SÜSPANSİYON TESTİ;	POZİTİF	NEGATİF	KONTROL	DEĞER	
Sağ Ön Süspansiyon	✓				40
Sağ Arka Süspansiyon	✓				40
Sol Ön Süspansiyon	✓				40
Sol Arka Süspansiyon	✓				40

YANAL KAYMA TESTİ;	POZİTİF	NEGATİF	DEĞER	
Ön Yanal Kayma Değerleri	✓			0-7
Arka Yanal Kayma Değerleri	✓			0-7

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR



Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 34FY6700	Marka/Model: Volkswagen Transporter	Şase No WV2ZZZ7HZA001044
-----------------	-------------------------------------	--------------------------

FERAGATNAME

- Sunulacak ekspertiz hizmeti kapsamında hizmet alacak olan araca ait bilgiler (fabrika çıkış güç değeri, aracın modeli, aracın yılı gibi), aracı getiren kişinin beyanına göre kayıt altına alınmaktadır.
- Aracın kilometresinin doğru olup olmadığına dair bir hizmet sunmamaktayız. Aracın mevcut kilometresini tam olarak öğrenmek ve bu konuda bilgi sahibi olmak için yetkili servise veya araç muayene istasyonlarına başvurmanız gerekmektedir.
- Araca dair pert veya hasar kaydı sorgulaması sunulan hizmet kapsamında değildir. Bu gibi bir sorgu bizim tarafımızdan yapılmamaktadır.
- Araca dair herhangi bir emniyet kaydı (çalıntı, yasal olmayan şase numarası aktarma) veya haciz gibi yasal işlemleri kaydı kontrolleri bizim tarafımızdan yapılmamaktadır.
- Hizmet kapsamında sunduğumuz ekspertiz raporları, raporun verildiği günden itibaren 1 gün (24 saat) süreyle geçerlidir.**
- Araç Tramer Kaydı için 5664 numaralı telefona "HS S Araç Şase numarası" veya "HS Araç plakası" yazarak SMS gönderebilirsiniz. Aynı zamanda sigorta acentesi aracılığıyla da Araç Tramer Kaydına ulaşabilirsiniz. SMS ile bilgi almak istiyorsanız "HS S ZFA19900001087500" örneğinde olduğu gibi bir SMS gönderebilirsiniz.
- Araç Hava Yastığı kontrolü hizmet kapsamında bulunmamaktadır. Araçta hava yastığının olup olmadığını anlamak için ilgili parçanın sökölüp kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda hava yastığı olmasa bile direnç takma suretiyle elektronik hata kodu önlenerek hava yastığı var gibi gösterilebilmektedir.
- Ekspertiz uygulaması sırasında ekspertiz alanında meydana gelebilecek kazalar, dyno cihazından fırlayan araç, aracın çarpması, aracın lift üzerinden düşmesi gibi hasarlar şirketimiz tarafından garanti altına alınmıştır. Bu gibi hasarlar herhangi bir ek ücret almadan tamir edilir ve araç sorunsuz bir şekilde teslim edilir.
- Şirketimiz Motor Performans Testi sırasında motordaki mevcut arızalardan kaynaklanan hararet, kol çıkması, kilitlenme, lastik fırlaması gibi arızaların ya da hasarların sorumluluğunu üstlenmemektedir.
- Motor Performans testi bir tür motor ömrü testi ya da motor durumu testi değildir. Bu test sayesinde motorun test sırasında ulaştığı motor gücü değeri gösterilmektedir. Bu kapsamda dyno cihazı ile gerçekleştirilen motor performans testi sonuçları testin uygulandığı sırada gözlemlenen hava sıcaklığı, yakıt kalitesi, motor bakımı gibi etkenleri gösterecek şekilde müşteriye raporlanır.
- Sökülmüş-Takılan veya Sökülmüş-Boyanmış olarak işaretlenen parçalar aynı renge sahip ya da aynı renge boyanmış orijinal parçalarla değiştirilmiş olabilir. Bu nedenle çıkma parçaların değiştirilip değiştirilmediğini anlamak ya da tespit etmek olası değildir.
- Mekanik Aksam kontrolleri sırasında parçanın değiştirilip değiştirilmediği tespit edilemez. Bu kontroller sırasında sadece aksamda mevcut bir sorun olup olmadığı belirlenir. Aynı zamanda mekanik aksam kaynaklı hasar kayıtlarının tespit edilmesi de mümkün değildir.
- Geçici hata kodları silindiği için araçta daha sonra meydana gelebilecek arızalar konusunda şirketimiz herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
- Kaportanın üstünde renk değişimi veya renk koruması filmleri gibi malzemeler olması durumunda kaportanın boya, hasar, çizik gibi kontrolleri yapılmamaktadır.
- Esnaf Paket** olarak sunulan hizmet gerçekleştirilmiştir.

SARIAY OTO
ALICI İMZA