

Plaka : 33BG738

Şasi No : NLHBL51JBMZ035200

Test No : 184717



Giriş Tarihi : 24.06.2026 13:58

Çıkış Tarihi : 24.06.2026 15:54

Giriş KM 108868

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	G4CLU441396
Marka	HYUNDAI
Tipi	i20
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1368 CC
Model Yılı	2021
Renk	Beyaz
Motor Gücü	73 KW
Yakıt	Benzin



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 24.06.2026 10:58 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5536025245
TC/Mersis 33856887198

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 33BG738

Şasi No : NLHBL51JBMZ035200

Test No : 184717




Giriş Tarihi : 24.06.2026 13:58

Çıkış Tarihi : 24.06.2026 15:54

Giriş KM 108868

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 33BG738

Şasi No : NLHBL51JBMZ035200

Test No : 184717




Giriş Tarihi : 24.06.2026 13:58

Çıkış Tarihi : 24.06.2026 15:54

Giriş KM 108868

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 33BG738

Şasi No : NLHBL51JBMZ035200

Test No : 184717



Giriş Tarihi : 24.06.2026 13:58

Çıkış Tarihi : 24.06.2026 15:54

Giriş KM 108868

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	LOKAL BOYALI
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	BOYALI	6	SOL ÖN KAPI	BOYALI
7	SOL MARŞBİYEL	BOYALI	8	SOL ARKA KAPI	BOYALI
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	BOYALI
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 33BG738

Şasi No : NLHBL51JBMZ035200

Test No : 184717



Giriş Tarihi : 24.06.2026 13:58

Çıkış Tarihi : 24.06.2026 15:54

Giriş KM 108868

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mekanik Notlar

- Sağ far bacağı onarım sağ podye ucunda düzeltme var
- Sağ arka kapi ve sağ çamurluk alt kısımda ezik rutuj var
- Muhtelif ezik ve çizikler var
- Sağ ön çamurluk sök tak

Plaka : 33BG738

Şasi No : NLHBL51JBMZ035200

Test No : 184717



Giriş Tarihi : 24.06.2026 13:58

Çıkış Tarihi : 24.06.2026 15:54

Giriş KM 108868

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
33BG738	11/03/2026	106537	BENZİN
33BG738	30/01/2024	77903	BENZİN
ŞASI NUMARASI	: NL *****00		
MARKA MODEL	: HYUNDAI BC3		
YIL	: 2021		
Sorgu Tarihi : 24.06.2026 14:01:04			