

Sayfa : 1 / 20
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	Antalya Altınova		
Bayi Adres	Altınova Sinan Mh. Antalya_1 Cd. No:8/D Kepez Antalya		
Bayi Telefon	+905056916107		
Bayi HYB No	07-HYB-2687		
Rapor Numarası	4364430	Tarih	04.08.2026
Ekspertiz Paketi	Otosor Ekspertiz Paketi	Paket Tutarı	-
Plaka	34BCN729	Şasi	VF1R9800264515691
KM	141,201	Yıl	2019
Marka	RENAULT	Model	CLİO
Yakıt Tipi	Benzin	Motor Gücü	66 KW - 89 BG
Renk	BEYAZ	Motor Numarası	
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	TURTAŞ TURİZM TAŞ.TİC LTD ŞTİ	Ad Soyad	SERKAN BAYIK
TC/Vergi/Mersis	11111111111	TC/Vergi/Mersis	13489588174
Telefon	5413902527	Telefon	5456928247



- VF1R9800264515691 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 20 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Otobanka Otomotiv Ekspertiz Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Altınova Sinan mh. Antalya-1 Cd. no:8/D Kepez/Antalya Kurumlar VD. TC:6491300901 Tlf: (505) 691-6107 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR. YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.



PLAKA
34BCN729

MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

ARAÇ EKSPERTİZ GEÇMİŞİ

KİLOMETRE GEÇMİŞİ

Bu şase numarası ile en son 130,773 km'de, 04-02-2025 12:04 tarihinde işlem yapılmıştır.

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Motor Korumucu Kapağı	Sağlam
2. Motor Ses İzolasyon	Sağlam
3. Motor Isı İzolasyon	Sağlam
4. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
5. Şanzıman Vites Geçişleri	İyi
6. 4x4 Sistemine Geçiş	Araç 4x2
7. Soğutma Fanları	Sağlam
8. Yağ Seviyesi	İyi
9. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
10. Motor Yağ Kaçağı	Yok
11. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
12. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
13. Gözle Görülebilen Kayışlar	! Yıpranmış
14. Motor Kısımında Ses	Yok
15. Turbo Sistemi	Sağlam/Devreye Giriyor
16. Turbo Yağ Kaçağı	Yok
17. Enjektörler	Araç Benzinli
18. Radyatör Peteği	Sağlam
19. Motor Yağ Durumu	İyi
20. Klima Soğutma Boruları	Sağlam
21. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
22. Klima Soğutma Peteği	Sağlam
23. İnterkol Peteği	Sağlam
24. İnterkol/Turbo Boruları	Sağlam

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

25. Şaft	Önden Çekişli
26. Aks	Sağlam
27. Aks Körükleri	Sağlam
28. Akslar	Sağlam
29. Amortisörler	Sağlam
30. Arka Balatalar	Kampana
31. Ön Balatalar	! Zayıf
32. Taban Plastik Bakalitleri	İyi
33. Arka Diskler	Kampana
34. Motor Ve Şanzıman Alt Takozlar	! Yıpranmış / Aşınmış
35. Arazi Şanzımanı Sızdırmazlık	Araç Arkadan İtiş
36. Ön diskler	! Çene Mevcut
37. Direksiyon Pompası	İyi
38. Direksiyon Kutusu	Sağlam
39. Fren Hortumları	Sağlam
40. Egzoz Sistemi	Sağlam
41. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
42. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
43. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
44. Motor Karter Muhafazası	Sağlam
45. Direksiyon Körükleri	İyi
46. Alt Rotiller	Sağlam
47. Rot Başları	Sağlam
48. Rot Milleri	İyi
49. Ön Salıncaklar	İyi
50. Arka Salıncaklar	İyi
51. Dingil Burçları	İyi
52. Amortisör Üst Takozları	İyi
53. Motor Takozları	İyi
54. Viraj Z Rotları	! Yıprananlar Var
55. Tekerlek Bilyaları	Sağlam
56. Ön Düzende Ses	Yok
57. Arka Düzende Ses	Yok


	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi: 04.08.2026 | 10:27:33 - 11:02:03
Marka : RENAULT

Şasi No: VF1R9800264515691
Model: CLİO / 2019

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLİ	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORJİNAL	EZİK VE GÖÇÜKLER	HASARLI



PLAKA
34BCN729

MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019


BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

58. Sol Ön Şasi	Orijinal
59. Sağ Ön Şasi	Orijinal
60. Güneş Yanığı	Yok
61. Podye Sol	! Ezik
62. Podye Sağ	Orijinal
63. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
64. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
65. Sol Üst Direk	! Lokal Boyalı
66. Sağ Üst Direk	Orijinal
67. Sol Ön Direk	Orijinal
68. Sağ Ön Direk	Orijinal
69. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
70. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
71. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
72. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
73. Sol Alt Marşpiyel	! Arka Kısım Lokal Boyalı
74. Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
75. Ön Panel	! Sökülmüş Takılmış
76. Arka Panel	Orijinal
77. Ön Tampon	! Ön Tampon Demiri Değişmiş
78. Arka Tampon	Plastik
79. Taban Sacı	Sağlam
80. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
81. Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı	! Kırık / Çizik
82. Sol Ön Çamurluk Davlumbazı	! Kırık / Çizik
83. Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
84. Sol Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
85. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

ARAC DİREK & SASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Lokal Boyalı	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	




PLAKA
34BCN729

MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019


DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	66 KW - 89 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	62 KW - 83 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 93
86. Debriyaj Bilyalarında Ses	Yok
87. Debriyaj Baskı Balataları	İyi
88. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok
89. Şarj Dinamosu	İyi
90. Krank Keçeleri	Sağlam
91. Yakıt Kaçağı	Yok
92. Yakıt Sistemi	İyi

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK	BAYİ KAŞE/İMZA
	34BCN729	MÜŞTERİ İMZA :	

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019



93. Dijital Klima Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Manuel Klima
94. Motor Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
95. Hava Yastığı Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
96. ABS/ESP/ESR Fren Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
97. Otomatik Şanzıman Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Manuel Şanzıman
98. Akü	İyi
99. Radyo	Çalışıyor
100. Park Sensörü	Yok
101. Multi Medya	Çalışıyor
102. Kameralar	Yok
103. Beyin Aktif Ve Pasif Arıza İncelemesi Ve Raporlaması	Yok
104. Yol Bilgisayarı	Çalışıyor
105. Gösterge Panel Elektronikleri	! Arıza Kaydı Mevcut
106. Direksiyon Kumanda Elektroniği	! Deforme
107. Klima Kontrol Paneli Elektronikleri	Manuel

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	---	-----------------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

İÇ KONTROLLER

108. Koltuk Isıtma Sistemi	Mevcut Değil
109. Arka Perde	Mevcut Değil
110. Pedal Lastikleri Yıpranma	İyi
111. Ayna Düğmeleri	Sağlam
112. Dış Ayna Motorları	Sağlam
113. Aksesuar Kontrolü	İyi
114. Sağ Ön Kapı Döşemesi	Sağlam
115. Sol Ön Kapı Döşemesi	Sağlam
116. Sağ Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
117. Sol Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
118. Yer Döşemeleri	! Sigara Yanığı Var
119. Sağ Ön Koltuk	Kılıf
120. Sol Ön Koltuk	Kılıf
121. Arka Koltuk	Kılıf
122. Soğutma Sistemi Klima	! Çalışmıyor
123. İç Lambalar	Çalışıyor
124. Kumanda Kontrol Düğmeleri	Çalışıyor
125. Göstergeler Ön Panel	Sağlam
126. Sunroof	Yok
127. Silecek Kolu	Sağlam
128. Sinyal Kolu	Sağlam
129. Far Kolu	Sağlam
130. Torpido Ön Panel	! Deforme
131. Torpido Kapağı	Sağlam
132. Emniyet Kemeri	Sağlam
133. Direksiyon Simidi	! Kaplanmış
134. Vites Kolu	! Yıpranmış
135. Dikiz Aynası	Sağlam
136. Tavan Döşemesi	! Sigara Yanığı
137. Güneşlikler	Sağlam

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

İÇ KONTROLLER - 2

138. Koltuk Mekanizmaları	Sağlam
139. Klima/Hava Üfleme Izgaraları	! Kırık/Hasarlı Olanlar Var
140. Koltuk Döşemeleri	Kılıf Mevcut
141. Kol Dayama	Mevcut Değil
142. Tavan El Tutacakları	Sağlam
143. Sağ Ön Emniyet Kemer	Sağlam
144. Sol Ön Emniyet Kemer	Sağlam
145. Sağ Arka Emniyet Kemer	Sağlam
146. Sol Arka Emniyet Kemer	Sağlam

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

DIŞ KONTROLLER

147. Ön Cam	Sağlam (Genel durum kontrol edilmektedir.)
148. Far Ayakları	! Tamirli
149. Bagaj İçi İnceleme	Sağlam
150. Fıskiyeler	Çalışıyor
151. Anten	Sağlam
152. Korna	Sağlam
153. Plaka Aydınlatma Lambası	Sağlam
154. Far Yıkama Düzeneği	Yok
155. Aksesuar Kontrolü	İyi
156. Arka Cam	Sağlam
157. Kapı Camları	Sağlam
158. Lastiklerin Durumu	! Çok Eski Olanlar Var
159. Lastiklerin Havası	İyi
160. Sağ Ön Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
161. Sol Ön Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
162. Sağ Arka Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
163. Sol Arka Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
164. Stepne	! Yok
165. Sağ Ön Jant	Sağlam
166. Sol Ön Jant	Sağlam
167. Sağ Arka Jant	Sağlam
168. Sol Arka Jant	Sağlam
169. Sağ Ön Far	Çalışıyor
170. Sol Ön Far	Çalışıyor
171. Sağ Sinyaller	Çalışıyor
172. Sol Sinyaller	Çalışıyor
173. Sağ Stop	Çalışıyor
174. Sol Stop	Çalışıyor
175. Sol Sis Lambası	Sağlam
176. Sağ Sis Lambası	Sağlam
177. Silecekler	Çalışıyor
178. Dörtlü Flaşör	Çalışıyor
179. Geri Vites Lambası	Çalışıyor
180. Fren Lambaları	Çalışıyor
181. Sağ Dış Ayna	Sağlam
182. Sol Dış Ayna	Sağlam
183. Far ve Lambalarda Hasar	Yok

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

FREN TEST KONTROL




184. Sağ Ön Fren Değerleri	Pozitif
185. Sol Ön Fren Değerleri	Pozitif
186. Sağ Arka Fren Değerleri	! Negatif
187. Sol Arka Fren Değerleri	! Negatif
188. El Freni Değerleri	Pozitif

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

SÜSPANSİYON TEST SONUCU




189. Şasi Bağlantı Noktası	Sağlam
190. Alt Bağlantı	Sağlam
191. Üst Bağlantı	Sağlam
192. Yaylar	Sağlam
193. Sabit Askı	Sağlam
194. Serbest Askı	Sağlam
195. Denge Çubukları	Sağlam
196. Rotiller	Sağlam
197. Sol Arka Süspansiyon	Pozitif
198. Sağ Arka Süspansiyon	Pozitif
199. Sol Ön Süspansiyon	Pozitif
200. Sağ Ön Süspansiyon	Pozitif

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
--	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

YANAL KAYMA TEST SONUCU



201. Yanal Kayma Değerleri	! Negatif
----------------------------	-----------



PLAKA
34BCN729

MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

HAVA YASTIĞI KONTROLLERİ

202. Sürücü Yan Hava Yastığı (Direksiyon Simidi)	! Değişen
203. Yolcu Yan Hava Yastığı (Ön Panel)	Orijinal
204. Sağ Perde Hava Yastığı	Opsiyonel yok
205. Sol Perde Hava Yastığı	Opsiyonel Yok
206. Sürücü Diz Hava Yastığı	Opsiyonel Yok
207. Yolcu Diz Hava Yastığı	Opsiyonel Yok

CONTA YANIK TESTİ

208. Conta Yanık Testi	Yapıldı, sonuç çıktısı raporla birlikte verilecektir.
------------------------	---

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

USTA KONTROL NOTLARI

MOTOR MEKANİK KONTROLLER	1	23
PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR * KLİMA VE RADYATÖR PETEĞİ HASARLI * KAYIŞLAR DEĞİŞTİRİLMELİ * ŞARJ DİNAMOSU GERGİ BİLYASI KONTROL * ARAÇTA TEKLEME VAR		
MEKANİK ALT KONTROLLERİ	4	29
ÖN DÜZEN VE ALT TAKIM KONTROL		
BOYA KAPORTA KONTROLLERİ	8	20
ÖN TAMPON BAĞLANTILARI KIRIK * ÖN PANEL ŞASE BAĞLANTI AYAĞI EZİK * ÖN ÇAMURLUKLAR DEĞİŞMİŞ -PLASTİK-		
DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU		7
OBD ELEKTRONİK KONTROL SONUCU	2	13
LASTİK BASINÇ İKAZI VE SERVİS BAKIM LAMBASI YANIYOR		
İÇ KONTROLLER	7	32
Klima düğmesi kırık. Radyo ses kumanda tuşu kırık		
DIŞ KONTROLLER	3	34
Pandizot bağlantıları kontrol. Sis farlarının bağlantıları kontrol. Sol ön jant göbeği yok		

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

USTA KONTROL NOTLARI

FREN TEST KONTROL	2	3
-------------------	---	---

SÜSPANSİYON TEST SONUCU	12
-------------------------	----

YANAL KAYMA TEST SONUCU	1
-------------------------	---

ÖN DÜZEN VE ROT BALANS KONTROL

HAVA YASTIĞI KONTROLLERİ	1	5
--------------------------	---	---


AİRBAG SİSTEMİNİN SERVİS KONTROLÜ ÖNERİLİR

CONTA YANIK TESTİ	1
-------------------	---

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

ARAÇ RESİMLERİ



	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	---	-----------------------

İşlem Tarihi:	04.08.2026 10:27:33 - 11:02:03	Şasi No:	VF1R9800264515691
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2019

CONTA YANIK TESTİ

Kaçak Test Seri Numarası	ROYRFW8H
--------------------------	----------

TEST SONUCU		
		YAPILAMADI
X		TEMİZ (KAÇAK YOK)
		HAFİF DÜZEY KAÇAK
		ORTA DÜZEY KAÇAK
		YÜKSEK DÜZEY KAÇAK
		ÇOK YÜKSEK DÜZEY KAÇAK

TEST SONUÇLARININ SAĞLIKLI DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKEN HUSUSLAR

Conta yanık testi pozitif sonuç vermişse;

- 1) Aracın motoru daha önce açılıp tamirat işlemi görmüşse (silindir kapak ve conta tamir görmüşse) onarım işlemi sonrası motoru yapan usta, servis soğutma suyunu tamamen boşaltarak yeni antifirizli soğutma suyu koymamışsa eski suda artık egzoz gazları çözünmüş olarak kalabileceğinden test pozitif sonuç vermiş olabilir. Bu tip durumlarda radyatör suyu tamamen yenilenip tekrar test yenilenmelidir.
- 2) E.G.R. sistemi su soğutmalı olan araçlarda silindir kapak ve conta kontrolü önceki E.G.R sisteminin kontrolü önerilir.
- 3) Yukarıdaki işlemlerden sonra tekrar pozitif çıkarsa sorun motor yanma odasındadır. Öncelikle silindir kapak ve conta kontrülünün yapılması önerilir.

	PLAKA 34BCN729	MÜŞTERİ AD SOYAD : SERKAN BAYIK MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------