Plaka : 34RKC082
Şasi No : LVTDB21B7RDE77247
Test No : 186075

Giriş Tarihi : 13.10.2026 14:21
Çıkış Tarihi : 13.10.2026 14:31
Giriş KM 34160

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

# Taşıt Ekspertiz Raporu

## Araç Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Motor No** | SQRF4J16FAARK04697 |
| **Marka** | CHERY |
| **Tipi** | Tiggo 8 Pro |
| **Cinsi** | SUV |
| **Vites** | Otomatik |
| **Motor Hacmi** | 1598 CC |
| **Model Yılı** | 2024 |
| **Renk** | Siyah |
| **Motor Gücü** | 108 KW |
| **Yakıt** | Benzin |




## Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

## Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 13.10.2026 11:21 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

### Müşteri (Alıcı)

| | |
|---|---|
| **Ad Soyad** | TEKBAŞ |
| **Telefon** | 5457639232 |
| **TC/Mersis** | 10309440988 |

İMZA

### Raporu Düzenleyen

| | |
|---|---|
| **Ad Soyad** | Gökhan Sağlam |
| **Telefon** | 8503466226 |

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 34RKC082
Şasi No : LVTDB21B7RDE77247
Test No : 186075

Giriş Tarihi : 13.10.2026 14:21
Çıkış Tarihi : 13.10.2026 14:31
Giriş KM 34160


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

# Kaporta Kontrol Raporu




| | | | |
|---|---|---|---|
| O ORİJİNAL | B BOYALI | LB LOKAL BOYALI | D DEĞİŞMİŞ |
| YB YARI BOYALI | K KESME | ST SÖK TAK | IG İŞLEM GÖRMÜŞ |
| FK FOLYO KAPLI | P PLASTİK | H HASARLI | SR CAM TAVAN |
| E EZİK | | | |

# Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 34RKC082
Şasi No : LVTDB21B7RDE77247
Test No : 186075

Giriş Tarihi : 13.10.2026 14:21
Çıkış Tarihi : 13.10.2026 14:31
Giriş KM 34160

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

# Kaporta Kontrol Raporu

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL ÜST DİREK | ORİJİNAL | 2 | SAĞ ÜST DİREK | ORİJİNAL |
| 3 | ÖN TAMPON | BOYALI | 4 | KAPUT | ORİJİNAL |
| 5 | SOL ÖN ÇAMURLUK | DEĞİŞMİŞ | 6 | SOL ÖN KAPI | ORİJİNAL |
| 7 | SOL MARŞBİYEL | ORİJİNAL | 8 | SOL ARKA KAPI | ORİJİNAL |
| 9 | SOL ARKA ÇAMURLUK | ORİJİNAL | 10 | ARKA TAMPON | ORİJİNAL |
| 11 | BAGAJ KAPAĞI | ORİJİNAL | 12 | SAĞ ARKA ÇAMURLUK | ORİJİNAL |
| 13 | SAĞ ARKA KAPI | ORİJİNAL | 14 | SAĞ MARŞBİYEL | ORİJİNAL |
| 15 | SAĞ ÖN KAPI | ORİJİNAL | 16 | SAĞ ÖN ÇAMURLUK | ORİJİNAL |
| 17 | TAVAN | ORİJİNAL | | | |

# Kaporta ve Kondisyon Notları

- Arka tampon sağ köşe çizik
- Ön tampon çizik
- Sol ön sis farı çizik
- Aracın arka tampon çizik
- Sağ arka dış stop çizik
- Sağ ön kapı ezik ve çizik
- Sağ arka kapı çizik boyada deforme mevcut
- Kaput kuş pisliği yanığı
- Sol ön çamurluk iç saçı ezik düzletme
- Sol ön çamurluk iç bağlantı sacı ezik düzeltme
- Araç genelinde ezik çizik kuş pisliği deformesi boyada deforme taş izleri mevcut