Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	16.07.2026 15:29	Bayi No:	1603	Sayfa:	1/6
Rapor No:	16-03-1504015	Araç Giriş Tarihi:	16.07.2026 14:56	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2026 15:29
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Ekspertizi



35U9315



Eksper / İmza

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	16.07.2026 15:29	Bayi No:	1603	Sayfa:	2/6
Rapor No:	16-03-1504015	Araç Giriş Tarihi:	16.07.2026 14:56	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2026 15:29
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Bilgileri

Plaka	35U9315	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	170349	**Yakıt Cinsi**	Benzin
Şase	MRHGM15409P040404	**Motor Gücü**	74 kw
Marka	Honda	**Motor Hacmi**	1339cc
Rengi	SİYAH	**Model**	City
Sonraki Muayene Tar.	2026-12-14	**Model Yılı**	2009
Araç Tipi	Sedan	**Ruhsat Sahibi**	SAMET YILDIZ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	16.07.2026 15:29	Bayi No:	1603	Sayfa:	3/6
Rapor No:	16-03-1504015	Araç Giriş Tarihi:	16.07.2026 14:56	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2026 15:29
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde Ezikler Çizikler ve rötüş boyaları mevcut .
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		İç döşemelerde deformasyonlar ve yırtıklar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Sol ön kapı cam açma tuşları arızalı.
Elektrik ve Elektronik Aksam		Kaput içi ekstra kablo demetleri mevcut.
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut, lastikler yıpranmış 2015 tarihli.
Yürür Aksam		Fren diskleri aşınmış.z rotlar hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kayış sistemi ses mevcut.
Şanzıman		Vites seçicisi ses yapıyor.
Araç Altı		Muhafaza eksik.
Akü		Değerler okunamadığından akü testi yapılamadı.
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	16.07.2026 15:29	Bayi No:	1603	Sayfa:	4/6
Rapor No:	16-03-1504015	Araç Giriş Tarihi:	16.07.2026 14:56	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2026 15:29
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.08.2023		ERP-Carpma	Hayır	34792.71	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	16.07.2026 15:29	Bayi No:	1603	Sayfa:	5/6
Rapor No:	16-03-1504015	Araç Giriş Tarihi:	16.07.2026 14:56	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2026 15:29
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri





Diğer

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Arka bölüm	Bagaj havuzu - Ezik
Arka bölüm	Arka sac/panel - Ezik
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Hasarlı
Motor	Alt muhafaza - Sökülmüş-Yok

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Ön tampon demiri civataları işlem görmüş.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	16.07.2026 15:29	Bayi No:	1603	Sayfa:	6/6
Rapor No:	16-03-1504015	Araç Giriş Tarihi:	16.07.2026 14:56	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2026 15:29
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası