umran Plus
Profesyonel Bakış
BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com

Murat Karatekin İstanbul Sultangazi

TSE-HYB
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
TSE-HYB Belge No:
34-HYB-20530

444 54 17


Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası: 24.01.2026 / 10:38 / 1

KAPORTA & BOYA

Bayi:	**Murat Karatekin İstanbul Sultangazi**	Marka/Model:	BMW 320i	KM :	**178.629**
Belge No:	**2612109570124**	Model Yılı:	**2016**	Motor Hacmi:	**1.598**
Giriş Tarihi ve Saati:	**24.01.2026 09:57:39**	Şase Numarası:	**WBA8D5104GK752167**	Yakıt Tipi:	**Benzin**
Çıkış Tarihi ve Saati:		Plaka:	**58EK326**	Vites Tipi:	**Otomatik**

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓				
Sağ Ön Kapı	✓				
Sağ Arka Kapı	✓				
Sağ Arka Çamurluk	✓				
Sol Ön Çamurluk		✓		✓	AYAR ÖN KISIM
Sol Ön Kapı	✓				
Sol Arka Kapı	✓				İÇ KISIM DELİK
Sol Arka Çamurluk	✓				

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Ön Panel					ST
Motor Kaputu	✓				ST
Arka Panel	✓				EZİK
Bagaj Havuz Sacı	✓				
Bagaj Kapağı	✓				
Tavan	✓				
Sağ Marşbiyel					KAPLAMA
Sol Marşbiyel					KAPLAMA



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye				✓	UÇ KISIM EZİK
Sol Podye				✓	EZİK
Taban Sacı	✓				

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orijinal Parça **DÜZ:** Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST: Sökülüp takılmış parça **DEĞ:** Değişmiş Parça
(ST:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] Gözle görünen ezikler ve çizikler var	
[KPR] ÖN TANPON TIRAVERSİ EZİK	
[KPR] ÖN SAĞ SOL DAVLUMBAZLAR KIRIK	

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ Kamil DELİOĞLU Boya Teknisyeni	SERVİS MÜDÜRÜ MURAT KARATEKİN SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) (TCKN) 41*****0 **ALPER PERVANLAR**	MÜŞTERİ (SATICI) (TCKN) 45*****2 **GÜVENLER OTOMOTİV SULTANGAZI**

umran Profesyonel Bakış
BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com

Murat Karatekin İstanbul Sultangazi

TSE-HYB HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
TSE-HYB Belge No:
34-HYB-20530

444 54 17

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası: 24.01.2026 / 10:38 / 1

MEKANİK & ELEKTRİK

Bayi:	Murat Karatekin İstanbul Sultangazi	Marka/Model:	BMW 320i	KM :	178.629
Belge No:	2612109570124	Model Yılı:	2016	Motor Hacmi:	1.598
Giriş Tarihi ve Saati:	24.01.2026 09:57:39	Şase Numarası:	WBA8D5104GK752167	Yakıt Tipi:	Benzin
Çıkış Tarihi ve Saati:		Plaka:	58EK326	Vites Tipi:	Otomatik

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Orta	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Orta	su hortumları
Turbo ve İntercooler Kaçak Kontrolü	Orta	yağ kaçağı var
Motor Üfleme Kontrolü	Yok	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunlu	Kayış Seti ve Gergi Bilyası Kontrol Edilmel
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	Iyi	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam	
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Eksik	
Antifiriz Derecesi	--	-15
CO2 Kaçak Testi	sorunsuz	

İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Klima Sistemi Kontrolü	Sorunlu	YÖNLENDİRME SİSTEMİ KONTROL
Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunlu	KLİMA TUŞLARI KONTROL
Gösterge Paneli	Sorunlu	ÇATLAK
Korna	Sorunsuz	
Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Koltuklar	Sorunlu	DEFORMASYON
Kapı Döşemeleri	Sorunlu	DEFORMASYON
Yer Döşemeleri	Sorunlu	DEFORMASYON
Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	ÖN CAM TAŞ İZİ

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	Orta	hafif vurma ve ses var
Fren Sistemi Kontrolü	Orta	diskler aşınmış
Direksiyon Sistemi Kontrolü	Iyi	
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta	
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta	amortisör takozları deforme
Egzoz Sistemi	Sorunlu	sistem kontrol edilmeli+KAÇAK VAR
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	kırık ve eksik
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.

LASTİK VE JANTLAR	DURUM	DİŞ(mm)	BASINÇ
Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7.0	32
Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7.0	32
Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7.0	32
Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7.0	32

DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI

[DIAG] Arıza ikazları var

NOTLAR

[ICK] DİREKSİYON,VİTES VE İÇ BAKALİTLER DEFORMASYON	[KOM] abs kabloları hasarlı ve boşta
[ICK] SOL EMNİYET KEMERİ İŞLEMLİ	[KOM] far yükseklik sensörü bağlantısı sabit değil
[ICK] Airbag ve Emniyet Kemerleri Kontrol Edilmeli	[KOM] Hararet Sistemi Kontrol Edilmeli
[LAJ] jantlar deformasyon	[KOM] diferansiyel ve şaft ve akslarda hafif boşluk ve ses var kontrol edilmeli
[KOM] ateşleme ve yakıt sistemi kontrol edilmeli	[KOM]elektrik tesisatı işlemli
[KOM] kulaklar kontrol edilmeli	
[KOM] yağ çubuğu alt kısım kırık ölçüm yapılamadı	
[KOM] kaput amortisörü kontrol edilmeli	
[KOM] araçta hafif yağ dumanı var	
[KOM] diferansiyel ve şaft takozu çatlak	

1* Ekspertiz işlemlerinde triger seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna(ısıtma hariç), cam düğmeleri, bagaj, depo kapağı düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ	AÇIKLAMA
Motor		✓		
Şanzıman		✓		
Diferansiyel		✓		
Tork Konvertörü		✓		
Elektrik Sistemi		✓		elektrik tesisatı işlemli

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI)	MÜŞTERİ (SATICI)
TANER GÜNENÇ MEKANİK TEKNİSYENİ	MURAT KARATEKİN SERVİS MÜDÜRÜ	(TCKN) 41*****0 ALPER PERVANLAR	(TCKN) 45*****2 GÜVENLER OTOMOTİV SULTANGAZI