Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Ataevler Şubesi Ata Evler Mah. İzmir Yolu Cad.No:220/1Nilüfer/Bursa
bursa1601@dexpert.com.tr 0536 266 44 68 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 10:14	Bayi No:	1601	Sayfa:	1/8
Rapor No:	16-01-1453957	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 10:14
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Ekspertizi



16NOH72

Eksper / İmza

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Ataevler Şubesi Ata Evler Mah. İzmir Yolu Cad.No:220/1Nilüfer/Bursa
bursa1601@dexpert.com.tr 0536 266 44 68 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 10:14	Bayi No:	1601	Sayfa:	2/8
Rapor No:	16-01-1453957	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 10:14
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Bilgileri

Plaka	16NOH72	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	224800	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	TMBAF6NHXH4017333	**Motor Gücü**	66 kw
Marka	Skoda	**Motor Hacmi**	1422cc
Rengi	BEYAZ	**Model**	Rapid
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-20	**Model Yılı**	2016
Araç Tipi	Sedan	**Ruhsat Sahibi**	ATA GRUP MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Ataevler Şubesi Ata Evler Mah. İzmir Yolu Cad.No:220/1Nilüfer/Bursa
bursa1601@dexpert.com.tr 0536 266 44 68 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 10:14	Bayi No:	1601	Sayfa:	3/8
Rapor No:	16-01-1453957	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 10:14
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik çizik ve hasarlar mevcut.
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda yüzeysel çizikler mevcut.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor yağ kaçağı,
Şanzıman		Şanzıman yağ kaçağı.
Araç Altı		
Akü		Test sonucu
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Ataevler Şubesi Ata Evler Mah. İzmir Yolu Cad.No:220/1Nilüfer/Bursa
bursa1601@dexpert.com.tr 0536 266 44 68 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 10:14	Bayi No:	1601	Sayfa:	4/8
Rapor No:	16-01-1453957	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 10:14
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.12.2023		ERP-Çarpisma	Hayır	20856.81	TL
05.06.2020		ERP-Çarpisma	Hayır	1753.15	TL
29.09.2019		Çarpisma	Hayır	22961.42	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Ataevler Şubesi Ata Evler Mah. İzmir Yolu Cad.No:220/1Nilüfer/Bursa
bursa1601@dexpert.com.tr 0536 266 44 68 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 10:14	Bayi No:	1601	Sayfa:	5/8
Rapor No:	16-01-1453957	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 10:14
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri





Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Ataevler Şubesi Ata Evler Mah. İzmir Yolu Cad.No:220/1Nilüfer/Bursa
bursa1601@dexpert.com.tr 0536 266 44 68 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 10:14	Bayi No:	1601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	16-01-1453957	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 10:14
Mersis No:	0309073518100001				



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyalı



Tampon, arka, Arka tampon > Değişmiş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Değişmiş



Kaporta, Sağ Üst Frangart > Lokal Boya



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Değişmiş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Değişmiş



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçagı



Motor, Motor > Yağ Kaçagı




Motor, Motor > Yağ Kaçagı




Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçagı



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Dokümantasyon ve Ekipmanlar, OBD > Test Sonucu



Dokümantasyon ve Ekipmanlar, OBD > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Ataevler Şubesi Ata Evler Mah. İzmir Yolu Cad.No:220/1Nilüfer/Bursa
bursa1601@dexpert.com.tr 0536 266 44 68 NİLÜFER BURSA

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Arka bölüm	Bagaj havuzu - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kaporta	C-direk, sağ - Değişmiş
Arka bölüm	Arka sac/panel - Değişmiş
Kaporta	Sol Üst Frangart - Lokal Boya
Fren sistemi	Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış
Kapı, sol ön	Kapı, sol - Ezik
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Ezik
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Hasarlı
Motorsoğutması	Kayış - Ses Yapıyor
Direksiyon sistemi	Direksiyon kutusu - Ses Yapıyor
Cam yıkama/silme sistemi	Cam suyu bidonu kapağı - Sökülmüş-Yok

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Bagaj havuzu işlemli.
Airbag notlar;
AİRBAG KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP STANDART DIŞI ONARIM TESPİT EDİLMEMİŞTİR.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Ataevler Şubesi Ata Evler Mah. İzmir Yolu Cad.No:220/1Nilüfer/Bursa
bursa1601@dexpert.com.tr 0536 266 44 68 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 10:14	Bayi No:	1601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	16-01-1453957	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 10:14
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Paket kapsamında airbag ve emniyet kemerleri standart dışı onarım tespitleri yapılmaktadır. Orijinal yedek parçalar ile yapılan değişimler tespit kapsamı dışındadır.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası