Plaka : 01GB560
Şasi No : TMAJ3812HFJ075120
Test No : 186099

Giriş Tarihi : 15.10.2026 10:35
Çıkış Tarihi : 15.10.2026 10:51
Giriş KM 195000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	G4FJFZ600035
Marka	HYUNDAI
Tipi	Tucson
Cinsi	SUV
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1591 CC
Model Yılı	2015
Renk	Kahverengi
Motor Gücü	130 KW
Yakıt	Benzin-LPG



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 15.10.2026 07:35 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5457639232
TC/Mersis	10309440988

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 01GB560
Şasi No : TMAJ3812HFJ075120
Test No : 186099

Giriş Tarihi : 15.10.2026 10:35
Çıkış Tarihi : 15.10.2026 10:51
Giriş KM 195000


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01GB560
Şasi No : TMAJ3812HFJ075120
Test No : 186099

Giriş Tarihi : 15.10.2026 10:35
Çıkış Tarihi : 15.10.2026 10:51
Giriş KM 195000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306


Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	DEĞİŞMİŞ
7	SOL MARŞBİYEL	DEĞİŞMİŞ	8	SOL ARKA KAPI	DEĞİŞMİŞ
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Kaporta ve Kondisyon Notları



- Ön tampon çizik



- Sol iç orta dış sacı değişen orta direk ile beraber



- Sol orta direk dış sacı değişen



- Sağ arka çamurlu ezik çizik hasarlı



- Bagaj kapağı hasarlı ezik rutüş

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön tampon boyalı
- Arka tampon boyalı
- Sol arka çamurluk boyalı
- Sol arka kapı değişen
- Sol ön kapı değişen
- Sol kapı içi boyalı
- Sol ön kapı ezik
- Sol ön çamurluk ezik
- Kaput ezik çizik
- Sağ ön çamurluk kuş pisliği yanığı
- Sağ arka kapı ezik çizik
- Bagaj kapağı ezik
- Sol ön koltuk deforme
- Aracın koltukları yaşı ve km den dolayı deforme mevcut
- Aracın sol ön amortisörde ses mevcut
- Alt takımda ses mevcut
- Direksiyon kutusunda ses mevcut
- Motorda yağ kaçağı mevcut
- Kayış bölgelere ses mevcut
- Şanzımanda kalışlarda titreme mevcut
- Araç genelinde muhtelif ezik çizik göçük onarım kuş pisliği yanı boya deformeleri mevcut
- Araçta simit tipi lpg tankı olduğu için stepme kriko mevcut değil

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01GB560	25/11/2024	150971	B+LPG
07VJA30	05/11/2022	114892	B+LPG
07VJA30	03/11/2020	88355	B+LPG
07VJA30	27/10/2018	51527	B+LPG

ŞASİ NUMARASI : TM**********20
MARKA MODEL : HYUNDAI TLE
YIL : 2015

Sorgu Tarihi : 15.10.2026 10:51:37