

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2024 14:42
Rapor No: 34-02-1320883
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:53

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 14:42

Full Plus Ekspertiz



34HEN235

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2024 14:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1320883 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HEN235	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	30507	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00171378512	Motor Gücü	103 kw
Ruhsat Motor No	H5HE490D5077737	Motor Hacmi	1332cc
Marka	Renault	Rengi	MAVİ
Model	Megane	İlk Tescil Tarihi	04-08-2023
Sonraki Muayene Tar.	20-07-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2024 14:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10
Rapor No: 34-02-1320883 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	araç genelinde ezikler çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2024 14:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1320883 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 14:42
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	94	8
2. Aks	86	90	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	198	206	4
2. Aks	245	252	3
El Freni	223	232	4

Verimlilik

82

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2024 14:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1320883 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 103	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2024 14:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1320883 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 14:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

17.12.2024
Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCe
Motor kodu: H5H—450 (H5H—A4)
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RFBOO171378512 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 17.12.2024 14:33:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD 2

Hata kodu DTC 053016:
Soğutma maddesi basınç sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
HATALI SİNYAL

ABS ABS/ESP (CAN) 1

Hata kodu DTC 508686:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Klima Klima 0
Güvenlik Park asistanı CAN 1

Hata kodu DTC A75087:

Konfor UCH CAN 3

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/Işık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:
LIN—Bus
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

İLETİŞİM YOK

Konfor UPC CAN 1

Hata kodu DTC AOA172:
Klima kapakları aktuatörü
ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN 1*

Hata kodu DTC E15BS7:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Konfor Gösterge panosu CAN O*
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN O*
Hırsızlık koruması CAN Gateway 0
Direksiyon Servo direksiyon CAN 0
SesNideo Multimedya arayüzü CAN 0
SesNideo Navigasyon ile iletişim 2
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934116:
Geçersiz veri kaydı
Temel ayar eksiktir.
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2024 14:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1320883 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***8512 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN TOUCH 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2024 14:42
Rapor No: 34-02-1320883
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:53

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 14:42

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2024 14:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-02-1320883 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Tampon, arka, Arka tampon >
Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Vuruğu



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Vuruğu

Notlar

Diğer notlar;

esp kapanmadığından dyno motor test yapılmadı anatühtar pili zayıf

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2024 14:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1320883 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2024 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseUliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçülemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seKlinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası