

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:36  
Rapor No: 34-02-1326903  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:11

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:36

# Full Plus Ekspertiz



## 34HVN990



Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 34-02-1326903 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34HVN990	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	6012	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00972241103	Motor Gücü	103 kw
Ruhsat Motor No	H5HE490D580744	Marka	Renault
Motor Hacmi	1332cc	Renji	GRİ
Model	Megane	İlk Tescil Tarihi	04-01-2024
Sonraki Muayene Tar.	07-12-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:36  
Rapor No: 34-02-1326903  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:11

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:36

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 34-02-1326903 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	87	1
2. Aks	86	87	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	245	242	1
2. Aks	237	239	1
El Freni	220	224	2

### Verimlilik

91

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 34-02-1326903 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 103	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 34-02-1326903 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

02.01.2025  
Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCE  
Motor kodu: H5H—450 (H5H—A4)  
Üretim yılı: 18-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: VF1RFBO0972241103 (kumanda ünitesinden okunan )  
Test edilmiş: 02.01 .2025 15:29:42 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzin UDS OBD 1

Hata kodu DTC 158B96:  
Krank mili sensörü  
HATALI SİNYAL

ABS ABS/ESP (CAN) 2

Hata kodu DTC 508286:  
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 50A07B:  
Vakum sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0  
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0  
Klima Klima 0  
Güvenlik Park asistanı CAN 0  
Konfor UCH CAN 5

Hata kodu DTC AF7001:  
Fren pedalı müşiri  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:  
Marş motoru rölesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:  
Fren lambası  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:  
Yağmur/Işık sensörü  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:  
LIM-Bus  
ILETISIM YOK

Konfor UPC CAN  
Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN

Hata kodu DTC E1SBS7:  
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı  
BOZUKİLETİŞİM

Konfor Gösterge panosu CAN Z\*

Hata kodu DTC E25487:  
Hata kodu DTC E15487:

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN O\*  
Hırsızlık koruması CAN Gateway  
Direksiyon Servo direksiyon CAN  
SesNideo Multimedya arayüzü CAN  
SesNideo Navigasyon ile iletişim 01000  
Hata kodu DTC 93D98F:  
USB portu  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93398F:  
ARKA KAMERA  
HATALI SİNYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 934116:  
Geçersiz veri kaydı  
Temel ayar eksiktir.

Hata kodu DTC 934262:  
Radyo  
"Yasaklanmış" mod

Hata kodu DTC 937511:  
Geri vites kamerası  
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME  
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 34-02-1326903 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*1103 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN TOUCH 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/10  
Rapor No: 34-02-1326903 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

### Araç Resimleri



### Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik


Yağ seviyesi Soğutma SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 34-02-1326903 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon >  
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >  
Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar,  
sol > Islak-Nemli

## Notlar

### Diğer notlar;

Esp kapanmadığından dyno test yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 34-02-1326903 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseUliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçülemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seUlinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası