

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 12:42
Rapor No: 34-02-1331354
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:01

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 12:42

Full Plus Ekspertiz



34EVR642

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1331354 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:01 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34EVR642	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	71755	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00968631260	Motor Gücü	103 kw
Ruhsat Motor No	H5HE490D185990	Marka	Renault
Motor Hacmi	1332cc	Renji	BEYAZ
Model	Megane	İlk Tescil Tarihi	14-01-2022
Sonraki Muayene Tar.	23-12-2024	Model Yılı	2021
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	23-12-2024	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10
Rapor No: 34-02-1331354 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:01 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1331354 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:01 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,7 m/km	-2,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	89	1
2. Aks	87	88	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	188	179	5
2. Aks	168	179	6
El Freni	177	197	10

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1331354 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:01 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 103	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Sancaktepe
řubesi Ey6p Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1331354 Araç Giriř Tarihi: 15.01.2025 12:01 Araç Çıkıř Tarihi: 15.01.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

©"GUTMANN

15.01.2025
Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCe 160
Motor kodu: H5H—490
Uretim yılı: 21-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RFBOO968631260 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 15.01.2025 12:09:03 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

T6m yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 2

Hata kodu DTC 158896:
Krank mili sens6r6
HATALI SİNYAL

Hata kodu DTC 061A62:
Geçersiz veri kaydı
Temel ayar eksiktir.

ABS ABS/ESP (CAN) 1

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleđin lastik basıncı çok d6ř6kt6r.

ABS Direksiyon aısı sens6r6 elektronik kum... 0
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Konfor UCH CAN 1

Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
İLETİřİM YOK

Konfor UPC CAN 0
Konfor Gösterge panosu grubu OBD 1*

Hata kodu DTC E25487:

řanzıman Çift debriyajlı řanzıman CAN 0
Hırsızlık koruması CAN Gateway 0
Direksiyon Servo direksiyon CAN Z*
Hata kodu DTC 158896:
Hata kodu DTC 061A62:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

SesNideo Multimedia aray6z6 CAN O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1331354 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:01 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.12.2023		KTTCarpm	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/10
Rapor No: 34-02-1331354 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:01 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 12:42
Rapor No: 34-02-1331354
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:01

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 12:42



Taban, Paspaslar > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Kaporta, Muhafaza, orta > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Sis lambaları, Sis farı, sağ > Sökülmüş-Yok



Sis lambaları, Sis farı, sol > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Hasarlı



Farlar, Far, sol > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Kaporta, Sol Ön Şase > Hasarlı



Kaporta, Sol Ön Şase > Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri mevcut. Motor kaputu vidaları işlemlidir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1331354 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:01 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası