

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2025 13:16
Rapor No: 34-02-1328100
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:12

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2025 13:16

Full Plus Ekspertiz



34HGF321

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2025 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1328100 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HGF321	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	24748	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMPS49520	Motor Gücü	73 kw
Ruhsat Motor No	PS49520	Marka	Ford
Motor Hacmi	1499cc	Renji	BEYAZ
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	21-08-2023
Sonraki Muayene Tar.	19-07-2024	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	19-07-2024	Araç Tipi	Kombi
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2025 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10
Rapor No: 34-02-1328100 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2025 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1328100 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	91	88	3
2. Aks	86	86	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	216	211	2
2. Aks	235	251	6
El Freni	178	210	15

Verimlilik

66

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	6 mm	Yazlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2025 13:16
Rapor No: 34-02-1328100
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:12

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2025 13:16

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 130 NM	Teker Torku 53,55 NM	Teker Gücü 35,8 KW	Test Hızı 138 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 71,2 KW	Kayıp Güç 27,39 KW	Performans % 97,53

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2025 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1328100 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

06.01.2025
Araç: Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue
Motor kodu: XXCA
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMOMXXTACMPS49520 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 06.01 .2025 12:27:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 4

Hata kodu P0072:
Dış dış hava sıcaklık algılayıcısı
SİNYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu P008A:
Yakıt düşük basınç sensörü
YAKIT BASINCI ÇOK DÜŞÜK

Hata kodu P1199:
Ya kıt seviyesi

Seviye ÇOK DÜŞÜK

Hata kodu P2122:
GAZ KELEBEĞİ VALFİ-!GAZ PEDALI SENSORU YA DA GAZ K
ELEBEĞİ VALFİ-!GAZ PEDALI SVİCİ "D"
HATALI SİNYAL

ABS ABS (CAN) 1

Hata kodu U3003:
AKU VOLTAJI
"
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hava yastığı RCM Hava yastığı CAN 0
Konfor IPC gösterge panosu CAN A

Hata kodu U0140:
Araç elektrik ş_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/b
ağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2025 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1328100 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.09.2024		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2025 13:16
Rapor No: 34-02-1328100
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:12

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2025 13:16

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Taban, Paspaslar > Deforme Olmuş



Egzoz sistemi, Arka boru > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2025 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-02-1328100 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Arka bölüm	Arka sac/panel - Boyalı
Kaporta	C-direk, sol - Boyalı
Tavan	Sağ üst frangart - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri mevcut. Sol ön çamurluk vidaları işlemlidir. Arka panel işlemlidir. Sol ön kapı iç dış boyalı. Bagaj havuzu işlemlidir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2025 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1328100 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası