

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.03.2025 12:04
Rapor No: 34-02-1354462
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:59

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2025 12:04

Full Plus Ekspertiz



34GNG081



Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.03.2025 12:04 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1354462 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GNG081	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	44118	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBAN6NP2P7043402	Motor Gücü	110 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	GRİ	Model	Superb
İlk Tescil Tarihi	12-04-2023	Sonraki Muayene Tar.	10-03-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.03.2025 12:04 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/11
Rapor No: 34-02-1354462 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler vardır
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Tavan Döşeme deforme
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.03.2025 12:04 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1354462 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,2 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	86	1
2. Aks	84	85	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	203	205	1
2. Aks	199	200	0.5
El Freni	189	190	0.5

Verimlilik

91

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/18	94W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	235/45/18	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/45/18	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/45/18	94W	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.03.2025 12:04
Rapor No: 34-02-1354462
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:59

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2025 12:04

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
235	148,25	53,8	146
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	98	33,42	89,09
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.03.2025 12:04 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1354462 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

26.03.2025

Araç: Skoda Superb-IV 1.5 TSi mHEV

Motor kodu: DXDB

Üretim yılı: 23-

Kilometre durumu:44118

Lisans numarası:

VIN: TMBAN6NP2P7043402 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 26.03.2025 11:22:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

ABS Fren elektroniği 1

Hata kodu 4481:

Fren güçlendirici

Fonksiyon hatalıdır.

ABS Fren servo ünitesi 29

Hata kodu 65568:

CAN-BUS __

BOZUKİLETİSİM

Hata kodu 107088:

Motor_kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu 107136:

Motor_kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu 107152:

Motor_kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu 107264:

IMM_O_BİLİZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI__

İLETİSİM YOK

Hata kodu 107584:

—
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUKİLETİSİM

Hata kodu 107600:

—
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
HATALI SİNYAL

Hata kodu 107616:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
HATALI SİNYAL

Hata kodu 107632:

—

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUKİLETİSİM

Hata kodu 107776:

—
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
HATALI SİNYAL

Hata kodu 107792:

—
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
HATALI SİNYAL

Hata kodu 107808:

—
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUKİLETİSİM

Hata kodu 107824:

—
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
HATALI SİNYAL

Hata kodu 107840:

—
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
HATALI SİNYAL

Hata kodu 107920:

—
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUKİLETİSİM

Hata kodu 108032:

—
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
HATALI SİNYAL

Hata kodu 108400:

IMMOBİLİZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI__
İLETİSİM YOK

Hata kodu 108416:

IVlotprkumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİSİM YOK

Hata kodu 108560:

Sanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİSİM YOK

Hata kodu 108592:

Sanzıman kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
SİNYAL HATALI VEYA EKSIK

Hata kodu 172400:

Güç kaynağı
Düşük gerilim tespit edildi.

Hata kodu 172416:

Güç kaynağı
Düşük gerilim tespit edildi.

Hata kodu 172544:

Güç kaynağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.03.2025 12:04 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1354462 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001

Düşük gerilim tespit edildi.
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu 172592:
Güç kaynağı
Düşük gerilim tespit edildi.

Hata kodu 172624:
Güç kaynağı
Düşük gerilim tespit edildi.

Hata kodu 172656:
İşlevsel kısıtlama
Fonksiyon, düşük gerilim nedeniyle sınırlandırıldı

Hata kodu 368912:
Fren güçlendirici aktüatörü
Güç kaynağı çok düşüktür.

Hata kodu 369232:
ECU
İZİN VERİLEMEZ KESME

Hata kodu 1024384:
Fren güçlendirici aktüatörü A
HATALI PERFORMANS

Hava yastığı Hava yastığı
Klima A/C/kalorifer A

Hata kodu 1048839:
Darbe bilgisi
DARBE SİNYALİ ALGILAN DI!

Güvenük PARK ASİSTANI
Güvenük Arka görüş/çevre kamera sistemi
Konfor Diyagnoz arabirimi bus Joo

Hata kodu 8526363:
Hava yastığı
Darbe şalteri tetklendi.

Konfor Gösterge grubu
Konfor Araç elektrik sistemi 1 A

Hata kodu 197904:
Merkezi kilit

—
AŞIRI SICAKLIK KAYDEDİLDİ

Konfor Sürücü kapısı elektronik
Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik
Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği
Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği
Konfor Sürücü koltuğu ayarı
Konfor Bagaj kapağı elektroniği
Konfor Sürgülü tavan
Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü

Direksiyon Direksiyon asistanı
Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0000000000

Hella Gutmann Solutions GmbH _3_ mega macs PC

SesNideo Bilgi elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —4- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.03.2025 12:04 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11
Rapor No: 34-02-1354462 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.01.2024		ERPCarpma	Hayır	227000	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.03.2025 12:04
Rapor No: 34-02-1354462
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:59

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2025 12:04

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.03.2025 12:04
Rapor No: 34-02-1354462
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:59

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2025 12:04

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, A-direk iç
kaplaması, sol > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş

Parça Grubu

Kaporta
Kaporta
Marşbiyel, sol
Tavan

Parça ve Hasar

C-direk, sol - Boyalı
B-direk, sol - Boyalı
Marşbiyel, sol - Değişmiş
Sol üst frangart - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Sol ön ve arka kapı iç dış boyalı Civataları işlem görmüş. Sol perde airbag, sol emniyet kemeri ve sol koltuk airbagi değişmiş. Sol marşbiyel yarım değişmiş.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.03.2025 12:04 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11
Rapor No: 34-02-1354462 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçülemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası