

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:45
Rapor No: 34-02-1359185
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:11

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:45

Full Plus Ekspertiz



34GDD339

Eksper / İmza



34-HYB-23567


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:45 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1359185 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:11 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GDD339	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	50709	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006Y57067	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	463460201121133	Motor Hacmi	1598cc
Marka	Fiat	Rengi	BEYAZ
Model	Egea	İlk Tescil Tarihi	02-01-2023
Sonraki Muayene Tar.	09-12-2025	Model Yılı	2022
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	09-12-2025	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:45 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10
Rapor No: 34-02-1359185 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:11 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:45 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1359185 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:11 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.6 m/km	-2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	90	1
2. Aks	82	83	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	239	226	5
2. Aks	137	177	23
El Freni	131	164	20

Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık



Jant kapağı, sağ arka >
Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:45
Rapor No: 34-02-1359185
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:11

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:45

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 215 NM	Teker Torku 103,73 NM	Teker Gücü 38,6 KW	Test Hızı 157 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 83,8 KW	Kayıp Güç 34,47 KW	Performans % 87,29

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:45 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1359185 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:11 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

10.04.2025
Araç: Fiat Aegea 1.6 JTDM
Motor kodu: 552 60 384
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NM435600006Y57067 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 10.04.2025 12:19:20 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 3*

Hata kodu P2A00:
Katalistten önceki lambda sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0133:
Katalistten önceki lambda sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P20EE:

Motor Üre katkı maddesi dozaj modülü 0
ABS ABS 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima Klima 0
Konfor Body Computer 8

Hata kodu B1009:
Stop lambası/park lambaları arka sol
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100A:
Stop lambası/park lambaları arka sağ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100B:
Arka sol park ışığı
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100C:
Arka sağ park ışığı
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1020:
GERİ VİTES LAMBALARI
arızalı aktivasyon
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu 81022:
Tek taraflı park lambası/gündüz farı sol
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81023:
Tek taraflı park lambası/gündüz farı sağ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 8162A:
KISA FAR SOL
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge grubu 1

Hata kodu U1701:
Motor kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman O*
Şanzıman Vites seçme kolu modülü 1
Hata kodu U0002—00:
Vites kolu m_odülüne CAN-Bus—bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Direksiyon Servo direksiyon O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:45 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1359185 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:11 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***7067 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.6 M.JET 130 DCT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:45
Rapor No: 34-02-1359185
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:11

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:45

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:45 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-02-1359185 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:11 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri mevcut. Dolu hasarı mevcut. Sağ C direkte boya tozları mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:45 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1359185 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:11 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:45
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası