

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:32
Rapor No: 34-02-1350139
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:39

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:32

Full Plus Ekspertiz



34EOS374

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1350139 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34EOS374	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	102345	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006V65299	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Renji	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	02-11-2021	Sonraki Muayene Tar.	21-10-2024
Model Yılı	2021	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	21-10-2024
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10
Rapor No: 34-02-1350139 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezikler çizikler ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Yakıcı madde izleri mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	BAKIM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1350139 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.3 m/km	-2.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	88	1
2. Aks	80	83	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	342	321	6
2. Aks	161	164	2
El Freni	99	137	28

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:32
Rapor No: 34-02-1350139
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:39

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 117 NM	Teker Torku 52,84 NM	Teker Gücü 36,9 KW	Test Hızı 161 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 63,7 KW	Kayıp Güç 19,79 KW	Performans % 91,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1350139 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

12.03.2025
Araç: Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM
Motor kodu: 199 81.000
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: ZFA35600006V65299 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 12.03.2025 13:11:33 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Marelli 6F3 1*

Hata kodu P068A:
AKU VOLTAJI
.. "
HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI

Motor Marelli 8F3 CF5 1*

Hata kodu P068A:
AKU VOLTAJI
.. "
HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI

ABS Bosch ABS/ESP 8.0 EP O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.12.2022		Carpma	Hayır	0	TL
11.01.2022		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:32
Rapor No: 34-02-1350139
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:39

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:32

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:32
Rapor No: 34-02-1350139
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:39

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:32



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Aşınmış



Şanzıman, Vites körüğü > Hasarlı

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Marşbiyel, sağ

Kaporta

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Marşbiyel, sağ - Boyalı

B-direk, sağ - Lokal Boya

Akü - Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-02-1350139 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Diğer notlar;

Bagaj kapağı, Sağ ön çamurluk ile ön panel vidaları işlemlidir. Boyalı parçalarda boya hataları mevcuttur.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1350139 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası