

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 12:55  
Rapor No: 34-02-1292489  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:40

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 12:55

# Full Plus Ekspertiz



## 34FCL312

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 12:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 34-02-1292489 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:40 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 12:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34FCL312	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	42991	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTBA3BE50R036665	Motor Gücü	92 kw
Ruhsat Motor No	M15ABF52069	Motor Hacmi	1490cc
Marka	Toyota	Rengi	BEYAZ
Model	Corolla	İlk Tescil Tarihi	31-03-2022
Sonraki Muayene Tar.	28-03-2025	Model Yılı	2022
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	28-03-2025	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 12:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 34-02-1292489 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:40 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 12:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcuttur
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Koltuklarda deforme ve yakıcı madde izleri mevcuttur
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Arka havalandırma ızgarası hasarlı
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 12:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 34-02-1292489 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:40 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 12:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	88	0
2. Aks	82	89	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	267	276	3
2. Aks	213	200	6
El Freni	145	181	20

### Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,63 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,92 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,46 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,79 mm	Yazlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 12:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 34-02-1292489 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:40 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 12:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
267	142,49	60,7	142
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	87,7	17,35	95,33
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 12:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 34-02-1292489 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:40 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 12:55  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

(an; GUTMANN  
SOLUTIONS

30.09.2024  
Araç: Genel Tüm protokol standartları  
Motor kodu:  
Üretim yılı: 00-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: NMTBA3BE50R036665 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 30.09.2024 12:13:14 / Standard

Hata kodu / Motor / Aktif olmayan hata kodları  
ARIZA KODU HAFIZASI UYGUN

ECU'DE KAYITLI ARIZA YOK  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.04.2023		ERP-Carpma	Hayır	33674.77	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 12:55  
Rapor No: 34-02-1292489  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:40

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 12:55

## Araç Resimleri



## Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 12:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/9  
Rapor No: 34-02-1292489 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:40 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 12:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

## Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu > Sabitlemesi Hatalı



Camlar, Ön cam > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

### Parça Grubu

Marşbiyel, sol

### Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk vidaları işlemlidir.

### Diğer notlar;

Araç genelinde ezikler ve çizikler mevcuttur. Boyalı ve değişen parçalarda boya hataları mevcuttur.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 12:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 34-02-1292489 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:40 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 12:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası