

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 13:57  
Rapor No: 34-02-1326777  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:35

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 13:57

# Full Plus Ekspertiz



## 34EIM598

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 13:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 34-02-1326777 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 13:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34EIM598	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	56709	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTBA3BE70R013663	Motor Gücü	92 kw
Ruhsat Motor No	M15ABD04462	Marka	Toyota
Motor Hacmi	1490cc	Renji	BEYAZ
Model	Corolla	İlk Tescil Tarihi	02-08-2021
Sonraki Muayene Tar.	01-06-2026	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 13:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 34-02-1326777 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 13:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezik çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		döşemeler de lekeli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		sürtmeler mevcut jantlar da
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 13:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 34-02-1326777 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 13:57  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	0.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	90	4
2. Aks	84	88	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	237	243	2.5
2. Aks	253	260	2.5
El Freni	153	164	6.5

### Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 13:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 34-02-1326777 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 13:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 13:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 34-02-1326777 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 13:57  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

02.01.2025  
Araç: Toyota Tüm protokol standartları  
Motor kodu:  
Üretim yılı: 00-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: NMTBABBE7OR013663 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 02.01.2025 13:44:00 / Standard

Hata kodu / Güç aktarma organı / Mod 2/3/7  
ARIZA KODU HAFIZASI UYGUN

ECU'DE KAYITLI ARIZA YOK  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.10.2024		KTTCarpm	Hayır	0	TL
30.01.2023		Carpm	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 13:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/9  
Rapor No: 34-02-1326777 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 13:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 13:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/9  
Rapor No: 34-02-1326777 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 13:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

## Diğer



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Hasarlı

### Parça Grubu

Marşbiyel, sol  
Tavan

### Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı  
Ön cam direği, sol - Lokal Boya

## Notlar

### Diğer notlar;

f1 vites olmadığından dyno test yapılamadı



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.01.2025 13:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 34-02-1326777 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 13:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası