

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.07.2024 10:06
Rapor No: 34-02-1272394
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:40

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2024 10:06

Full Plus Ekspertiz



34DMP749

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.07.2024 10:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1272394 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2024 10:06
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34DMP749	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	69206	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006T49848	Motor Gücü	88 kw
Ruhsat Motor No	552804449093745	Marka	Fiat
Motor Hacmi	1598cc	Renji	BEYAZ
Model	Egea	İlk Tescil Tarihi	28-11-2020
Sonraki Muayene Tar.	27-11-2023	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.07.2024 10:06
Rapor No: 34-02-1272394
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:40

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2024 10:06

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		araç genelinde ezikler çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		döşemede yanık mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		yağ filtresinde de yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.07.2024 10:06

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/10

Rapor No: 34-02-1272394

Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:40

Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2024 10:06

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.07.2024 10:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1272394 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2024 10:06
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	90	2
2. Aks	86	90	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	202	194	4
2. Aks	245	238	3
El Freni	110	103	6.5

Verimlilik

83

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/R15	91H	5,2 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/R15	91H	5,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/R15	91H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/R15	91H	5,1 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.07.2024 10:06
Rapor No: 34-02-1272394
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:40

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2024 10:06

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
271	174,7	63,2	107
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	84,5	12,01	96,02
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.07.2024 10:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1272394 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2024 10:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

23.07.2024
Araç: Fiat Aegea 1.6 JTDM
Motor kodu: 55 2603 84
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: ZFA35600006T49848 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 23.07.2024 09:56:10 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Dizel motor
ABS ABS
Hava yastığı Hava yastığı
Klima Klima
Konfor Body Computer
Konfor Gösterge grubu
Konfor PARK ASİSTANI
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman
Şanzıman Vites seçme kolu modülü
Direksiyon Servo direksiyon
SesNideo Entertainment/Telematik modülü ETM
SesNideo Oto radyosu RRM
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9848 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.6 M.JET 120 DCT E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.07.2024 10:06
Rapor No: 34-02-1272394
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:40

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2024 10:06

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.07.2024 10:06
Rapor No: 34-02-1272394
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:40

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2024 10:06

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Yağ filtresi > Yağ Kaçağı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Yüzeysel Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.07.2024 10:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1272394 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2024 10:06
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası