



MEKANİK & ELEKTRİK

Bayi:	Eyt Referans Oto Eks. Hiz.S.T.Ltd.Şti. Samandıra	Marka/Model:	Renault Clio	KM :	49.288
Belge No:	2514514280505	Model Yılı:	2022	Motor Hacmi:	999
Giriş Tarihi ve Saati:	05.05.2025 14:28:54	Şase Numarası:	VFIRJA00069398727	Yakıt Tipi:	Benzin
Çıkış Tarihi ve Saati:		Plaka:	34FCP468	Vites Tipi:	Otomatik

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok		Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunsuz	
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	Yok		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunsuz		Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi	14,7 v	Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam		Koltuklar	Sorunsuz	
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunsuz	
Antifiriz Derecesi	--	20	Yer Döşemeleri	Sorunsuz	
			Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUM	Diş(mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7.0	34
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7.0	32
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	İyi		Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7.0	34
Fren Sistemi Kontrolü	Kötü	balata	Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7.0	32
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi		DIAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI [DIAG] Arıza kaydına rastlanılmadı.			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	İyi					
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi					
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunsuz					
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

1* Ekspertiz işlemlerinde trijer seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna(ısıtma hariç), cam düğmeleri, bagaj, depo kapağı düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ
Motor	✓		
Şanzıman	✓		
Diferansiyel	✓		
Tork Konvertörü			Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Elektrik Sistemi	✓		

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ Ha*****z	SERVİS MÜDÜRÜ Er*****n	MÜŞTERİ (ALICI) 00*****4 Abdullah Dilmaç	MÜŞTERİ (SATICI) 38*****2 İsa coşkun
-------------------------------------	---------------------------	--	--



KAPORTA & BOYA

Bayı:	Eyt Referans Oto Eks. Hiz.S.T.Ltd.Şti. Samandıra	Marka/Model:	Renault Clio	KM :	49.288
Belge No:	2514514280505	Model Yılı:	2022	Motor Hacmi:	999
Giriş Tarihi ve Saati:	05.05.2025 14:28:54	Şase Numarası:	VFIRJA00069398727	Yakıt Tipi:	Benzin
Çıkış Tarihi ve Saati:	05.05.2025 15:00	Plaka:	34FCP468	Vites Tipi:	Otomatik

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓					Ön Panel	✓				
Sağ Ön Kapi	✓					Motor Kaputu		✓		✓	
Sağ Arka Kapi		✓		✓	alt kısım	Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk	✓					Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk	✓					Bagaj Kapağı		✓		✓	alt kısım
Sol Ön Kapi	✓					Tavan	✓				
Sol Arka Kapi	✓					Sağ Marşbiyel		✓		✓	
Sol Arka Çamurluk	✓					Sol Marşbiyel	✓				



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı	✓				

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orijinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST: Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça
(ST:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] Gözle görünen ezikler ve çizikler var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri global olarak anlık olarak analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol ederek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ A*****k	SERVİS MÜDÜRÜ Erkan KROĞAN Servis Müdürü	MÜŞTERİ (ALICI) 00*****4 Abdullah Dilmaç	MÜŞTERİ (SATICI) 38*****2 İsa Coşkun
-----------------------------------	--	--	--