

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2025 11:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-1377696 Araç Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2025 11:43
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34KFU223

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2025 11:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1377696 Araç Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2025 11:43
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34KFU223	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	39493	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00372649287	Motor Gücü	103 kw
Ruhsat Motor No	H5HE490D621162	Marka	Renault
Motor Hacmi	1332cc	Rengi	GRI
Model	Megane	İlk Tescil Tarihi	20-03-2024
Sonraki Muayene Tar.	01-03-2027	Model Yılı	2024
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	01-03-2027	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	VAKIF FİNANSAL	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.05.2025 11:43	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/11
Rapor No:	34-02-1377696	Araç Giriş Tarihi:	26.05.2025 11:06	Araç Çıkış Tarihi:	26.05.2025 11:43
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2025 11:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1377696 Araç Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2025 11:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2025 11:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1377696 Araç Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2025 11:43
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	89	1
2. Aks	84	87	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	177	186	5
2. Aks	193	181	6
El Freni	191	208	8

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	4 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	5 mm	Yazlık



Jant, sol arka > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2025 11:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1377696 Araç Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2025 11:43
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2025 11:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1377696 Araç Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2025 11:43
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

26.05.2025
Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCe 140
Motor kodu: H5H—490
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RFB00372649287 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 26.05.2025 11:17:34 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 2

Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedalı konumu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
HATALI SİNYAL

ABS ABS/ESP (CAN) 5

Hata kodu DTC 508286:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508686:
Araç elektrik s_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/b
ağlantı
BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC 50B264:

—
OTOMATİK EL FRENİ İÇİN İKAZ LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 505616:
Kumanda ünitesi güçvkaynağı
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Konfor UCH CAN 11

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9649:
Yağmur/Işık sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/Işık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:
ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

— — —
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!

Hata kodu DTC ACZAO4:
ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

— — —
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!

Hata kodu DTC ACZEO4:
ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

— — —
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!

Hata kodu DTC AC8104:
ON KABİN IŞIĞI
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:
LIN—Bus
BAĞLANTI YOK!

Hata kodu DTC DC0308:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC E14087:
IVlotorkumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15BS7:
IVlotor_bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünit
esine CAN—Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK

Konfor UPC CAN 4

Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE296:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 920F16:
Alternatör
HATALI ŞARJ/VO LTAJ

Hata kodu DTC AOA172:
Klima kapakları aktüatörü
ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 9*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.05.2025 11:43	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/11
Rapor No:	34-02-1377696	Araç Giriş Tarihi:	26.05.2025 11:06	Araç Çıkış Tarihi:	26.05.2025 11:43
Mersis No:	0309073518100001				

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu DTC 942282:
Hata kodu DTC E15587:
El freni kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC E15487:
Radyoya CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC C19F87:
MULTİPLEKS AĞ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15B87:
Motor bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus bağlantısı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda ünitesi güçkaynağı
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 942464:
Hata kodu DTC 940409:
Hava yastığı kontrol lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN 39:

Hata kodu DTC A0801C:
Motor çalıştırma tuşu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC A08001:
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hırsızlık koruması CAN Gateway
Direksiyon Servo direksiyon CAN 99:

Hata kodu DTC 0226F1:
Hata kodu DTC 15F381:
Hata kodu DTC 500981:
Hata kodu DTC 15F581:
Hata kodu DTC 15F681:
Hata kodu DTC 158B96:
Hata kodu DTC 15F281:
Hata kodu DTC 15F881:
Hata kodu DTC 074181:

SesNideo Multimedia arayüzü CAN

Hata kodu DTC 9F3716:
Güç kaynağı
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

SesNideo Navigasyon ile iletişim

Hella Gutmann Solutions GmbH _3_ mega macs PC

Hata kodu DTC 932912:
MİKROFON 2
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu

Hata kodu DTC 934116:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.05.2025 11:43	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/11
Rapor No:	34-02-1377696	Araç Giriş Tarihi:	26.05.2025 11:06	Araç Çıkış Tarihi:	26.05.2025 11:43
Mersis No:	0309073518100001				

Fonksiyon hatalıdır.

Tramer Sorgulaması

***9287 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.05.2025 11:43	Bayi No:	3402	Sayfa:	10/11
Rapor No:	34-02-1377696	Araç Giriş Tarihi:	26.05.2025 11:06	Araç Çıkış Tarihi:	26.05.2025 11:43
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Esp sistemi kapatılmadığından dinamometre testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.05.2025 11:43	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-1377696	Araç Giriş Tarihi:	26.05.2025 11:06	Araç Çıkış Tarihi:	26.05.2025 11:43
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası