

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/10
Rapor No: 34-02-1381854 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34KAU440

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1381854 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34KAU440	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	29923	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02NBER82PP68099	Motor Gücü	91 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRİ	Model	Transit Courier
İlk Tescil Tarihi	05-02-2024	Sonraki Muayene Tar.	13-01-2025
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Panelvan (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09
Rapor No: 34-02-1381854
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 09:38

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1381854 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Sol ön cam ses yapıyor.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1381854 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.3 m/km	-1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	88	1
2. Aks	90	90	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	250	253	1
2. Aks	255	258	1
El Freni	164	167	2

Verimlilik

89

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/R16	99H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/65/R16	99H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/65/R16	99H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/65/R16	99H	6 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1381854 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
283	170,56	67,3	119
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
91	92,7	15,2	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	11.06.2025 10:09	Bayi No:	3402	Sayfa:	7/10
Rapor No:	34-02-1381854	Araç Giriş Tarihi:	11.06.2025 09:38	Araç Çıkış Tarihi:	11.06.2025 10:09
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

11.06.2025
Araç: Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost
Motor kodu: B7JB
Üretim yılı: 23-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: WF02NBER82PP68099 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 11.06.2025 09:50:17 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor PCM 0
ABS ABS (CAN) 0
Hava yastığı RCM Hava yastığı CAN 0
Klima Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD 0
Güvenlik Görüntü işleme modülü (A) 0
Konfor Gateway modülü A CAN 0
Konfor IPC gösterge panosu CAN 0
Konfor Merkezi modül BCMii CAN 1

Hata kodu B1026:

KONTAK KİLİDİ KONTROLU
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN) 0
Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) 0
Konfor SCCM Direksiyon sütunu modülü 0
Konfor Telematik (CAN) 0
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0
Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 3
Hata kodu U0401:
MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA ÜNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS
I
ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hata kodu U2016:
ECU
YAZILIM/KODLAMA YAN LIŞI

Hata kodu U3003:
AKÜ VOLTAJ
HATALI VOLTAJ/GÜÇ KAYNAĞI

SesNideo ACM ses modülü CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8099 şasi nolu FORD TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT TITANIUM markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09
Rapor No: 34-02-1381854
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 09:38

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-02-1381854 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Yüzeysel Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış



Camlar, Kapı camı, sol ön > Ses Yapıyor

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu ve sol ön çamurluk civataları işlem görmüş.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	11.06.2025 10:09	Bayi No:	3402	Sayfa:	10/10
Rapor No:	34-02-1381854	Araç Giriş Tarihi:	11.06.2025 09:38	Araç Çıkış Tarihi:	11.06.2025 10:09
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası