

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/10
Rapor No: 34-02-1382404 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34KEJ954

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1382404 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34KEJ954	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	16875	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBD3BE00R039089	Motor Gücü	72 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1798cc
Rengi	GRI	Model	Corolla
İlk Tescil Tarihi	07-03-2024	Sonraki Muayene Tar.	18-01-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	12.06.2025 14:37	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/10
Rapor No:	34-02-1382404	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 14:13	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı B/2: Lokal Boyalı D: Değişmiş
*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1382404 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Arka koltuk döşemesi deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecek suyu kapağı yok.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1382404 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.9 m/km	-1.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	90	91	1
2. Aks	89	90	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	257	260	1
2. Aks	258	263	2
El Freni	156	159	2

Verimlilik

89

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1382404 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
72	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	12.06.2025 14:37	Bayi No:	3402	Sayfa:	7/10
Rapor No:	34-02-1382404	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 14:13	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

12.06.2025
Araç: Toyota Corolla 1.8i16VVVT—iHSD
Motor kodu: 2 ZR—FXE
Üretim yılı: 18-23
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMTBDBBEOR039089 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 12.06.2025 14:22:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor ve ECT 0
Motor MG Motor alternatörü 0
Motor HC hibrid izleme 0
ABS ABSNSC 0
Güvenlik CC Hız kontrol sistemi HV 0
Güvenlik FRS Ön radar sensörü 0
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor Cam krikosu ana şalteri 0
Konfor Direksiyon sütunu şalter ünitesi CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9089 şasi nolu TOYOTA COROLLA HYBRID 1.8 DREAM E-CVT FL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	12.06.2025 14:37	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/10
Rapor No:	34-02-1382404	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 14:13	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastığı, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:37 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-02-1382404 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Kirlenmiş



Farlar, Far camı, sol > Yüzeysel Çizik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Yüzeysel Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Yüzeysel Çizik



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç hybrid olduğundan dolayı dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	12.06.2025 14:37	Bayi No:	3402	Sayfa:	10/10
Rapor No:	34-02-1382404	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 14:13	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası