

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.06.2025 12:18 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/12
Rapor No: 34-02-1386970 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HUY071

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.06.2025 12:18 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/12
Rapor No: 34-02-1386970 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34HUY071	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	24469	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00472199660	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	01-01-2024	Sonraki Muayene Tar.	22-12-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.06.2025 12:18	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/12
Rapor No:	34-02-1386970	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 11:55	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 12:18
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.06.2025 12:18 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/12
Rapor No: 34-02-1386970 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Arka panel ve bagaj havuzu hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.06.2025 12:18 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/12
Rapor No: 34-02-1386970 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	91	3
2. Aks	89	90	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	243	248	2
2. Aks	251	254	1
El Freni	156	159	2

Verimlilik

83

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91T	6 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/R16	91T	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/R16	91T	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/R16	91T	6 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.06.2025 12:18 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/12
Rapor No: 34-02-1386970 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.06.2025 12:18 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/12
Rapor No: 34-02-1386970 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

25.06.2025

Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu: H4D—470 (H4D—E4)

Üretim yılı: 20-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RJ400472199660 (kumanda ünitesinden okunan

)
Test edilmiş: 25.06.2025 12:14:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS OBD 2

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedalı sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E11887:

Anahtarsız giriş sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİŞİM YOK

ABS ABS/ESP (CAN) 7

Hata kodu DTC 505613:

Kumanda ünitesi güçvkaynağı

ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 506B64:

Fren pedalı müşiri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 508586:

Gösterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 50A646:

ECU

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC E15487:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Radyokumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1

Hata kodu DTC 809188:

So| kapı çarpma sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima Klima 2

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Güvenlik Park asistanı OBD 0

Konfor UCH CAN 9*

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedalı müşiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedalı müşiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFA314:

ARKA SİLECEK

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:

Yağmur/Işık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

LİN—Bus

BAĞLANTI YOK!

Hata kodu DTC E11887:

Anahtarsız giriş sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC AF0901:

Konfor UPC CAN 4

Hata kodu DTC 923064:

Marş motoru

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

FO N KSİYO N/ARIZALI D EVRE

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.06.2025 12:18 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/12
Rapor No: 34-02-1386970 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 92A214:
UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ__
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 10*

Hata kodu DTC 940111:
Motor yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941614:
AKU VOLTAJİ
.. "
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC F00313:
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda ünitesi güç kaynağı
ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC 941015:
GUNLUK KİLOMETRE SAYACI
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 940178:
Motor yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E11887:
Anahtarsız giriş sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC E15887:
Motor bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus bağlantısı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu DTC 940604:

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN 3*

Hata kodu DTC E14F87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC E1SBS7:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Hata kodu DTC E15487:

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN D*
Hırsızlık koruması CAN Gateway
Direksiyon Servo direksiyon CAN A

AKU VOLTAJİ

.. "
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

SesNideo Multimedya arayüzü CAN
SesNideo Navigasyon

Hata kodu DTC 932A01:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934116:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod

Hata kodu DTC 93DD8F:
Radyoya CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC 93DD87:
Radyoya CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC E14187:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC E17687:
Direksiyon açısı sensörüne CAN-Bus—bağlantı
İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC E16587:
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC E11887:
Anahtarsız giriş sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİŞİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.06.2025 12:18 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/12
Rapor No: 34-02-1386970 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 560116:

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.08.2024		Carpma	Hayır	0	TL
23.08.2024		KTTCarpm	Hayır	0	TL
17.08.2024		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.06.2025 12:18	Bayi No:	3402	Sayfa:	10/12
Rapor No:	34-02-1386970	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 11:55	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 12:18
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.06.2025 12:18 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/12
Rapor No: 34-02-1386970 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 11:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 12:18
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Farlar, Far, sol > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel >
Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel >
Hasarlı

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Tavan

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Sol üst frangart - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Esp kapatılamadığından dyno testi yapılamadı. Sol ön kapı civataları işlemlidir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.06.2025 12:18	Bayi No:	3402	Sayfa:	12/12
Rapor No:	34-02-1386970	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 11:55	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 12:18
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası