

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.07.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/10
Rapor No: 34-02-1393053 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2025 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HEN164

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.07.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1393053 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2025 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34HEN164	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	43070	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00671379655	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	GRİ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	04-08-2023	Sonraki Muayene Tar.	27-07-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	27-07-2026
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	10.07.2025 11:22	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/10
Rapor No:	34-02-1393053	Araç Giriş Tarihi:	10.07.2025 10:49	Araç Çıkış Tarihi:	10.07.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.07.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1393053 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2025 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezik çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		yanıklar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jantlar çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.07.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1393053 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2025 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.3 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	90	6
2. Aks	86	92	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	195	202	3.5
2. Aks	184	194	5
El Freni	154	162	5

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.07.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1393053 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2025 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.07.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1393053 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2025 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

10.07.2025
Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCe
Motor kodu: HSH—450 (H5H—A4)
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RF800671379655 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 10.07.2025 11:02:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD 0
ABS ABS/ESP (CAN) 0
ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Klima Klima 1

Hata kodu DTC A4E802:
İç mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.

Güvenlik Park asistanı CAN 0
Konfor UCH CAN 0
Konfor UPC CAN 0
Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN 3*

Hata kodu DTC A07068:
Hata kodu DTC E14F87:
Araç elektrik s_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/b
ağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC E1SBS7:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Konfor Gösterge panosu CAN 0*
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0
Hırsızlık koruması CAN Gateway 0
Direksiyon Servo direksiyon CAN 0
SesNideo Multimedya arayüzü CAN 0
SesNideo Navigasyon ile iletişim 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.02.2024		ERPCarpma	Hayır	8500	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	10.07.2025 11:22	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/10
Rapor No:	34-02-1393053	Araç Giriş Tarihi:	10.07.2025 10:49	Araç Çıkış Tarihi:	10.07.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.07.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-02-1393053 Araç Giriş Tarihi: 10.07.2025 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.07.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer



Motor kaputu, Açma Mandalı Dış > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Kol dayaması, ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

esp kapanmadığından dyno test yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	10.07.2025 11:22	Bayi No:	3402	Sayfa:	10/10
Rapor No:	34-02-1393053	Araç Giriş Tarihi:	10.07.2025 10:49	Araç Çıkış Tarihi:	10.07.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası