

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/12
Rapor No: 34-02-1378301 Araç Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34FLK061



Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/12
Rapor No: 34-02-1378301 Araç Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34FLK061	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	57021	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00669610112	Motor Gücü	66 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	29-06-2022	Sonraki Muayene Tar.	20-06-2025
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	20-06-2025
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	27.05.2025 14:31	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/12
Rapor No:	34-02-1378301	Araç Giriş Tarihi:	28.03.2024 12:09	Araç Çıkış Tarihi:	27.05.2025 14:31
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/12
Rapor No: 34-02-1378301 Araç Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler vardır
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Koltuklarda kılıf mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/12
Rapor No: 34-02-1378301 Araç Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	89	4
2. Aks	86	90	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	187	189	1
2. Aks	182	189	3.5
El Freni	160	161	0.5

Verimlilik

89

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/12
Rapor No: 34-02-1378301 Araç Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/12
Rapor No: 34-02-1378301 Araç Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

27.05.2025
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJ A00669610112 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 27.05.2025 14:10:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD 5

Hata kodu DTC 226322:
Şarj basınç kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 056016:
Kumanda ünitesi güçv kaynağı
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 056429:
Otomatik hız kontrolü/sınırlayıcı
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 035112:
ATEŞLEME BOBINI 1
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 151813:
Voltaj regülatörü
Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP (CAN) 10

Hata kodu DTC 504804:
VALF ROLESİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 505104:
ABS hidrolik pompa motoru
ELEKTRİK AKTİVASYON DEVRESİ ARIZALI

Hata kodu DTC 50511C:
ABS hidrolik pompa motoru
ELEKTRİK AKTİVASYON DEVRESİ ARIZALI

Hata kodu DTC 50527A:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Fren güçlendirici
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 508086:
Motor kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu DTC 508286:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508886:
Multimedya _kontrol ünitesi
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC 50A186:
Lastik basıncı kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15487:
Radyokumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİŞİM YOK

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1

Hata kodu DTC 903616:
Güç kaynağı
"
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Klima Klima 1

Hata kodu DTC A4A116:
Kumanda ünitesi güçv kaynağı
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Konfor UCH CAN 9

Hata kodu DTC AF004A:
ARAÇ ELEKTRİK ECU'SÜ İLE CAN İLETİŞİMİ
HATALI TANIMLAMA!

Hata kodu DTC AC2023:
Marş motoru rölesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF0531:
AKTARICI HALKASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC5314:
Arka cam rezistansı

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/Işık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	27.05.2025 14:31	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/12
Rapor No:	34-02-1378301	Araç Giriş Tarihi:	28.03.2024 12:09	Araç Çıkış Tarihi:	27.05.2025 14:31
Mersis No:	0309073518100001				

LIN—Bus
BAĞLANTI YOK!

Hata kodu DTC E14087:
Motor_kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC E15BS7:
Motorbölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesi
ne CAN—Bus bağlantısı
İLETİŞİM YOK

Konfor UPC CAN 8

Hata kodu DTC 923064:
Ma rş motoru
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC C07300:
CAN-BUS __
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 9ZA481: _ _ _
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR
ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC 920F16:
Voltaj regülatörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AOA1 16:v
AKTUATOR GUÇ KAYNAGI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOB414:
KORUMA VE DEĞİŞTİRME BİRİMİ 1
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC A08614:
KORUMA VE DEĞİŞTİRME BİRİMİ 2
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC AODF14:
Marş motoru rölesi
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD Z*

Hata kodu DTC E15BS7:
Motorbölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesi
ne CAN—Bus bağlantısı
İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC F00316:
Kumanda ünitesi güçvkaynağı
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0
Hırsızlık koruması CAN Gateway 0
Direksiyon Servo direksiyon CAN 2

Hata kodu DTC 560116:
AKU VOLTAJI
.. "
HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 560849:
ECU
FO N KSİYO N/ARIZALI D EVRE
Hella Gutmann Solutions GmbH —4- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/12
Rapor No: 34-02-1378301 Araç Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.08.2023		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/12
Rapor No: 34-02-1378301 Araç Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/12
Rapor No: 34-02-1378301 Araç Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı




Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Radyo, CD, DVD > Onaysız

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	27.05.2025 14:31	Bayi No:	3402	Sayfa:	12/12
Rapor No:	34-02-1378301	Araç Giriş Tarihi:	28.03.2024 12:09	Araç Çıkış Tarihi:	27.05.2025 14:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası