

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2025 10:39
Rapor No: 34-02-1404324
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:01

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 10:39

Full Plus Ekspertiz



34HUY062



Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2025 10:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/12
Rapor No: 34-02-1404324 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34HUY062	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	41309	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00672199031	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U605974	Motor Hacmi	999cc
Marka	Renault	Rengi	GRİ
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	01-01-2024
Sonraki Muayene Tar.	15-12-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2025 10:39
Rapor No: 34-02-1404324
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:01

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 10:39

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2025 10:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/12
Rapor No: 34-02-1404324 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler vardır
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2025 10:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/12
Rapor No: 34-02-1404324 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	90	2
2. Aks	86	87	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	234	234	0
2. Aks	229	230	0.5
El Freni	218	220	1

Verimlilik

91

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2025 10:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/12
Rapor No: 34-02-1404324 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2025 10:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/12
Rapor No: 34-02-1404324 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

13.08.2025

Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RJA00672199031 (kumanda ünitesinden okunan

)
Test edilmiş: 13.08.2025 10:25:31 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS OBD 1

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedalı sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP (CAN) 3

Hata kodu DTC 508886:

Multimedya _kontrol ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC E15487:

Radyokumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı Hava yastığı (CAN)

Klima Klima NO

I-lata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı

I

BOZUKİLETİŞİM

Konfor UCH CAN 5*

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedalı müşiri

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedalı müşiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2023:

Marş motoru rölesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/ışık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor UPC CAN 1

Hata kodu DTC 92A214:
UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ__
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 8*

Hata kodu DTC 940111:
Motor yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941614:
AKU VOLTAJİ
.. "
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 941513:
Geri vites lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00316:
Kumanda ünitesi güçkaynağı
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 940178:
Motor yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E15B57:
Motor_bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus bağlantısı
İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC 940647:

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN O*
Hırsızlık koruması CAN Gateway 0
Direksiyon Servo direksiyon CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	13.08.2025 10:39	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/12
Rapor No:	34-02-1404324	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2025 10:01	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2025 10:39
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***9031 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO EQUILIBRE 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2025 10:39
Rapor No: 34-02-1404324
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:01

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 10:39

Araç Resimleri



Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	13.08.2025 10:39	Bayi No:	3402	Sayfa:	10/12
Rapor No:	34-02-1404324	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2025 10:01	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2025 10:39
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kaporta, Sağ Üst Frangart > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2025 10:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/12
Rapor No: 34-02-1404324 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Hasarlı



Kaporta, Sağ Üst Frangart > Deforme Olmuş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Cam sıyrıcı fitili, dış > Hasarlı



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi
Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	13.08.2025 10:39	Bayi No:	3402	Sayfa:	12/12
Rapor No:	34-02-1404324	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2025 10:01	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2025 10:39
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası