

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2025 10:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/12
Rapor No: 34-02-1392264 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 10:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HUY055

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2025 10:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/12
Rapor No: 34-02-1392264 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 10:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34HUY055	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	93686	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00672199062	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	GRİ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	01-01-2024	Sonraki Muayene Tar.	15-12-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	08.07.2025 10:55	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/12
Rapor No:	34-02-1392264	Araç Giriş Tarihi:	08.07.2025 10:18	Araç Çıkış Tarihi:	08.07.2025 10:55
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**
*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2025 10:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/12
Rapor No: 34-02-1392264 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 10:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler çizikler ve taş izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Koltuklar kirli ve sigara yanıkları mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecekler zayıf siliyor
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Araç altı kirlenmiş.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2025 10:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/12
Rapor No: 34-02-1392264 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 10:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.8 m/km	-2.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	90	2
2. Aks	87	90	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	232	234	1
2. Aks	240	243	1
El Freni	147	151	2.5

Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2025 10:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/12
Rapor No: 34-02-1392264 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 10:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2025 10:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/12
Rapor No: 34-02-1392264 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 10:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

08.07.2025

Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu: H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı: 20-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RJ400672199062 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 08.07.2025 10:32:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD

Motor Benzin UDS OBD A

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedalı sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 508586:

Gösterge panosuna CAN-Bus—bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 508886:

Multimedya kontrol ünitesi

HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC E14187:

Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radio kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİŞİM YOK

Hava yastığı Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı

I

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

BOZUKİLETİŞİM

Klima Klima 2

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu DTC E15BS7:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı

I

BOZUKİLETİŞİM

Konfor UCH CAN 7*

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedalı müşiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedalı müşiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2023:

Marş motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:

Yağmur/Işık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E14087:

IVlotor_kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC E15BS7:

Motorbölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

ne CAN—Bus bağlantısı

İLETİŞİM YOK

Konfor UPC CAN 2

Hata kodu DTC 92A214:

UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ__

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AODF14:

Marş motoru rölesi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 9*

Hata kodu DTC 940111:

Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941513:

Geri vites lambası

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00313:

Hata kodu DTC 941015:

GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	08.07.2025 10:55	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/12
Rapor No:	34-02-1392264	Araç Giriş Tarihi:	08.07.2025 10:18	Araç Çıkış Tarihi:	08.07.2025 10:55
Mersis No:	0309073518100001				

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 940178:
Motor yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E1SBS7:
Motor bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünites
ine CAN—Bus bağlantısı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu DTC 940604:
Hata kodu DTC 940647:

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 1*
Hata kodu DTC E15487:

Hırsızlık koruması CAN Gateway
Direksiyon Servo direksiyon CAN OO
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9062 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO EQUILIBRE 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	08.07.2025 10:55	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/12
Rapor No:	34-02-1392264	Araç Giriş Tarihi:	08.07.2025 10:18	Araç Çıkış Tarihi:	08.07.2025 10:55
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Pano/Göstergeler, Ön Torpido > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2025 10:55
Rapor No: 34-02-1392264
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 10:18

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 10:55

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Taş izi



Farlar, Far camı, sağ > Taş izi



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Taban, Taban halısı, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ arka > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2025 10:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/12
Rapor No: 34-02-1392264 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 10:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ arka > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Kirlenmiş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Küçük Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Hasarlı

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren balatarları, ön - Aşınmış

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Esp kapatılamadığından dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	08.07.2025 10:55	Bayi No:	3402	Sayfa:	12/12
Rapor No:	34-02-1392264	Araç Giriş Tarihi:	08.07.2025 10:18	Araç Çıkış Tarihi:	08.07.2025 10:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası