

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2025 10:17  
Rapor No: 34-06-1439459  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:20

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 10:17

# Full Plus Ekspertiz



## 34NDH570

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2025 10:17 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 34-06-1439459 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 10:17  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

|         |                      |           |                 |
|---------|----------------------|-----------|-----------------|
| Müşteri | MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş | Mersis No | 125036098700012 |
|---------|----------------------|-----------|-----------------|

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |                 |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Plaka             | 34NDH570          | Şanzıman Tipi        | Otomatik        |
| KM                | 18914             | Yakıt Cinsi          | Benzin          |
| Şase              | WF02NBER82SP35875 | Motor Gücü           | 91 kw           |
| Motor Hacmi       | 999cc             | Marka                | Ford            |
| Rengi             | GRİ               | Model                | Tourneo Courier |
| İlk Tescil Tarihi | 05-05-2025        | Sonraki Muayene Tar. | 08-04-2026      |
| Model Yılı        | 2025              | Araç Tipi            | Kombi           |
| Ruhsat Sahibi     | MAYGOLD           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı          |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2025 10:17  
Rapor No: 34-06-1439459  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:20

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 10:17

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2025 10:17  
Rapor No: 34-06-1439459  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:20

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 10:17

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                  |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                         |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deforme olmuş                           |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                         |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                         |
| Silecekler                                    |       |                                         |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                         |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                         |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Çizikler mevcut                         |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                         |
| Yürür Aksam                                   |       |                                         |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                         |
| Şanzıman                                      |       |                                         |
| Diferansiyel                                  |       |                                         |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                         |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                         |
| Park Sensörleri                               |       |                                         |
| Araç Altı                                     |       |                                         |
| Akü                                           |       |                                         |
| Klima                                         |       |                                         |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                         |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                         |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                         |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2025 10:17  
Rapor No: 34-06-1439459  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:20

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 10:17


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN     | ARKA   |
|--------|--------|
| 2 m/km | 3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 73      | 72      | 1        |
| 2. Aks | 65      | 70      | 5        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 316 | 335 | 5.5       |
| 2. Aks                     | 243 | 236 | 3         |
| El Freni                   | 171 | 176 | 3         |

### Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat       | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|------------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/65/R16 | 99H                | 4,01 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 205/65/R16 | 99H                | 4,86 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/65/R16 | 99H                | 4 mm          | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/65/R16 | 99H                | 4,72 mm       | Yazlık |



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2025 10:17  
Rapor No: 34-06-1439459  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:20

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 10:17

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 91                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2025 10:17  
Rapor No: 34-06-1439459  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:20

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 10:17

## OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN

26.11.2025

Araç: Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost

Motor kodu: B7JB

Üretim yılı: 23-

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN: WF02NBER82SP35875 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 26.11.2025 09:33:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor PCM 0

ABS ABS (CAN) 0

Hava yastığı RCM Hava yastığı CAN 0

Klima Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD 0

Güvenlik Görüntü işleme modülü (A) 1

Hata kodu U0420:

Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı  
anti

ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Konfor Gateway modülü A CAN 0

Konfor IPC gösterge panosu CAN 0

Konfor Merkezi modül BCMii CAN 0

Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) 0

Konfor SCCM Direksiyon sütunu modülü 0

Konfor Telematik (CAN) 0

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 5

Hata kodu U0100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu U0121:

ABS/çekiş kontrolüne CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SİNYALİ

Hata kodu U0151:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U0415:

ABS/çekiş kontrolüne CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SİNYALİ

IEE | DY. Le e A LI Vi EE =

Hata kodu U0415:

ABS/cekis kontrolüne CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ ILETISIM SINYALI

Ses/Video ACM ses modilii CAN

BELİ. 2 Le TE A LI -

EE =

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*5875 şasi nolu FORD TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT TITANIUM markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2025 10:17  
Rapor No: 34-06-1439459  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:20

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 10:17

## Araç Resimleri



## Diğer



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön kapı boya mikronu fabrikasyon yüksek

### Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri isteği üzerine OBD yapılamamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 26.11.2025 10:17 | Bayi No:           | 3406             | Sayfa:             | 9/9              |
| Rapor No:     | 34-06-1439459    | Araç Giriş Tarihi: | 26.11.2025 09:20 | Araç Çıkış Tarihi: | 26.11.2025 10:17 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası