

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:36
Rapor No: 34-06-1446135
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:20

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:36

Full Plus Ekspertiz



34KYF065

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:36 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-06-1446135 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:36
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34KYF065	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	11640	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00472925573	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	MAVİ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	08-02-2024	Sonraki Muayene Tar.	03-06-2027
Model Yılı	2024	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	03-06-2027
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD OTOMOTİV
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:36
Rapor No: 34-06-1446135
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:20

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:36

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:36
Rapor No: 34-06-1446135
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:20

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:36

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araçın muhtelif yerlerinde ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol ön lastik yanağında hasar var.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:36 Bayi No: 3406 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-06-1446135 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:36
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-6 ! m/km	4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	77	0
2. Aks	46	43	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	319	287	10
2. Aks	220	227	3
El Freni	222	234	5

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/R17	93V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/R17	93V	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/R17	93V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/R17	93V	7 mm	Yazlık



Lastik, sol ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:36
Rapor No: 34-06-1446135
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:20

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:36

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.12.2025 10:36	Bayi No:	3406	Sayfa:	7/11
Rapor No:	34-06-1446135	Araç Giriş Tarihi:	17.12.2025 09:20	Araç Çıkış Tarihi:	17.12.2025 10:36
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
17.12.2025
Araç: Renault Megane-1V 1.3 TCe 140
Motor kodu: H5H-490
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN: VF1RFB00472925573 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 17.12.2025 09:35:07 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 1
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
HATALI SİNYAL
ABS ABS/ESP (CAN) 1
Hata kodu DTC 508286:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
Eksik/hatalı CAN sinyali.
ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0*
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Güvenlik Ön kamera CAN 0
Güvenlik Park asistanı OBD 0
Konfor UCH CAN 5
Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC7AD4:
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN oo
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!
Hata kodu DTC ACT7E04:
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN oo
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!
Hata kodu DTC AC8104:
ÖN KABİN IŞIĞI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC DC0308:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
Konfor UPC CAN
Konfor Gosterge panosu grubu OBD
Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı
!
BOZUK İLETİŞİM
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN
Hırsızlık koruması CAN Gateway
Direksiyon Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 158B96:
Ses/Video Multimedya arayüzü CAN
Ses/Video Navigasyon ile iletişim
Hata kodu DTC 930F11:
On sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Aa O
Aa O
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:36
Rapor No: 34-06-1446135
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:20

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:36

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00472925573 şase nolu ve 34KYF065 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:36
Rapor No: 34-06-1446135
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:20

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:36

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:36
Rapor No: 34-06-1446135
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:20

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:36

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sol ön lastik yanağında hasar var.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın muhtelif yerlerinde kuş pisliği yanıkları mevcut. Aracın orijinal boya mikron değerleri değişkenlik gösteriyor.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.12.2025 10:36	Bayi No:	3406	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-06-1446135	Araç Giriş Tarihi:	17.12.2025 09:20	Araç Çıkış Tarihi:	17.12.2025 10:36
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası