

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2026 15:30
Rapor No: 34-06-1452972
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:49

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 15:30

Full Plus Ekspertiz



34KIF874

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2026 15:30 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-06-1452972 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 15:30
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34KIF874	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	72322	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXXUPHNKXR4084692	Motor Gücü	74 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	GRİ	Model	Corsa
İlk Tescil Tarihi	05-04-2024	Sonraki Muayene Tar.	22-03-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2026 15:30
Rapor No: 34-06-1452972
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:49

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 15:30

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2026 15:30
Rapor No: 34-06-1452972
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:49

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 15:30

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2026 15:30 Bayi No: 3406 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-06-1452972 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 15:30
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	63	3
2. Aks	74	72	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	243	241	1
2. Aks	256	250	2.5
El Freni	145	123	15

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	91H	4,76 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	91H	4,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	91H	4,76 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	91H	4,9 mm	Yazlık



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2026 15:30
Rapor No: 34-06-1452972
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:49

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 15:30

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	06.01.2026 15:30	Bayi No:	3406	Sayfa:	7/11
Rapor No:	34-06-1452972	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 14:49	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 15:30
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN

Araç: Opel/Vauxhall Corsa-F 1.2i 16V DIT

Motor kodu: F 12 XHL (EB2ADTD)

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN: VXXKUPHNKXR4084692 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 06.01.2026 14:57:43 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzinli motor 1*

Hata kodu P3061-66:

Vuruntu kontrolü

CİDDİ VURUNTU ALGILAMASI

ABS ABS/ESP 1

Hata kodu C1545:

ESP KUMANDASI

HATALI KONTROL!

Hava yastığı Hava yastığı 1

Hata kodu B0020-1B:

On sol yan hava yastığı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima Otomatik klima kontrol sistemi 1

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda ünitesi

HATALI KODLAMA

Güvenlik PARK ASİSTANI 6*

Hata kodu B1223:

İç arka sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224: o.

SOL ARKA DIŞ MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224: o.

SOL ARKA DIŞ MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

IEE | DY. Le e A LI Vi

06.01.2026

EE =

Hata kodu B1227: 3 o.

İÇ TARAFTAKİ ARKA SAĞ MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1228: o.

SAĞ ARKA DIŞ MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1229:

Mesafe sensörleri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Güvenlik Çok fonksiyonlu kamera 0

Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 22

Hata kodu U1F3B:

Çok fonksiyonlu elektronik kumanda ünitesi/emniyet

kemer uyarı lambası ile CAN iletişimi

Hiçbir iletişim mümkün değildir.

Hata kodu U1F39:

Yagmur/Isik sensörü

HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B2ED3:

MERKEZİ SVİÇ ÜNİTESİ BSI

DAHİLİ ARIZA!

Hata kodu B115B:

ARKA CAM SİLECEK MOTORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1165:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1163:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B133E:

Arka cam krikosu rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B133D:

On cam krikosu rölesinin aktivasyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1715:

On sağ kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B120A:

IEE | DY. Le e A LI -

EE =

Çarpışma uyarı sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi

kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bıra

kma

sinyali | BE

MANTIKSIZ SİNYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu B1805:

Marş motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B173A:

SÜRÜCÜ KAPISI KAPİ KİLİDİ ANAHTARI

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1418:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu B1818: i

YAĞ SEVİYE KONTROLÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F: |

ÇALIŞTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1861:

El freni müşiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1862:

El freni müşiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U053B:

Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesine CAN-Bus-b

ağlantı

BİR VEYA DAHA FAZLA CAN SİNYALİ MANTIKSIZ

Hata kodu U1FTA:

LIN-Bus Bİ

HATALI İLETİŞİM!

Konfor Gösterge grubu

Konfor Direksiyon simidi anahtar modülü CAN

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	06.01.2026 15:30	Bayi No:	3406	Sayfa:	8/11
Rapor No:	34-06-1452972	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 14:49	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 15:30
Mersis No:	0309073518100001				

Konfor Çok işlevli direksiyon simidi

Hata kodu U1F1A-87:

LIN-Bus Bİ

HATALI İLETİŞİM!

Konfor Multiplex kontrol paneli

Hata kodu B1343-07:

KLİMA DÜĞMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

0*

1*

1*

Konfor Bakım modülü (otomatik acil durum çağırısı)0

IEE | DY. Le e A LI ---

EE =

Şanzıman Şanzıman

Direksiyon Servo direksiyon

Hata kodu C1436:

Servo direksiyon

VOLTAJ ÇOK DUSUK

Ses/Video Navigasyon

Hata kodu B1000:

ECU

HATALI VEYA EKSİK KALİBRASYON!

Hata kodu B1003: i

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Hata kodu B1537:

GPS anten

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

IEE | DY. Le e A LI

0*

3*

EE =

Tramer Sorgulaması

VXKUPHNKXR4084692 şase nolu ve 34KIF874 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2026 15:30
Rapor No: 34-06-1452972
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:49

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 15:30

Araç Resimleri



Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2026 15:30
Rapor No: 34-06-1452972
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:49

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 15:30

Diğer



Kaporta, Kaporta > Dolu
Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu
Hasarı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde dolu hasarı var

Test hattı ile ilgili notlar;

müşteri isteği doğrultusunda DYNO testi yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	06.01.2026 15:30	Bayi No:	3406	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-06-1452972	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 14:49	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 15:30
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası