

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.12.2025 14:57
Rapor No: 34-06-1450515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:34

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 14:57

Full Plus Ekspertiz



34MEB395

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.12.2025 14:57 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-06-1450515 Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:34 Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 14:57
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34MEB395	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	32059	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAW3RU125424	Motor Gücü	70 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRİ	Model	Polo
İlk Tescil Tarihi	02-10-2024	Sonraki Muayene Tar.	27-07-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.12.2025 14:57
Rapor No: 34-06-1450515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:34

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 14:57

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.12.2025 14:57
Rapor No: 34-06-1450515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:34

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 14:57

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü bilgileri okunamadığından test edilememiştir
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.12.2025 14:57
Rapor No: 34-06-1450515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:34

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 14:57


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	67	2
2. Aks	89	81	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	179	167	6.5
2. Aks	182	167	8
El Freni	210	240	12.5

Verimlilik

61

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	6,35 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	6,14 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	6,35 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	6,14 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.12.2025 14:57
Rapor No: 34-06-1450515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:34

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 14:57

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	29.12.2025 14:57	Bayi No:	3406	Sayfa:	7/10
Rapor No:	34-06-1450515	Araç Giriş Tarihi:	29.12.2025 14:34	Araç Çıkış Tarihi:	29.12.2025 14:57
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
29.12.2025
Araç: Volkswagen Polo 1.0i TSI
Motor kodu: DUSB
Üretim yılı: 24-
Kilometre durumu: 32062
Lisans numarası :
VIN: WVWZ77ZAW3RU125424 (kumanda ünitesinden okuna
n)
Test edilmiş: 29.12.2025 14:37:58 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =

Tramer Sorgulaması

WVWZZZAW3RU125424 şase nolu ve 34MEB395 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.12.2025 14:57
Rapor No: 34-06-1450515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:34

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 14:57

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.12.2025 14:57
Rapor No: 34-06-1450515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:34

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 14:57

Diğer



Tampon, arka, Reflektör, sağ >
Hasarlı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;
müşteri isteği doğrultusunda DYNO testi yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	29.12.2025 14:57	Bayi No:	3406	Sayfa:	10/10
Rapor No:	34-06-1450515	Araç Giriş Tarihi:	29.12.2025 14:34	Araç Çıkış Tarihi:	29.12.2025 14:57
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası