



BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

Rapor Basım Tarihi Saati / Sırası: 03.06.2026 / 12:15/2

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com

İŞ EMRİ

Belge No:

2621511300603

Tarih:

03.06.2026
11:30:23



444 54 17

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34YTS05	Şase No	WVWZZZ6RZEY071839
Marka Model	VOLKSWAGEN POLO	Araç KM	165.101
Model Yılı	2013		

Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı	
Firma Unvanı	ZAFER DILMAÇ
MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	-
Adres	Küçükbakkalköy Mahallesi/başöğretmen Caddesi No41/ Başöğretmen Caddesi . Küçükbakkalköy
Telefon	05464735353

Satıcı Bilgileri

Adı Soyadı	
Firma Unvanı	ZAFER DILMAÇ
MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	-
Adres	Küçükbakkalköy Mahallesi/başöğretmen Caddesi No41/ Başöğretmen Caddesi . Küçükbakkalköy
Telefon	05464735353

Talep Edilen Ekspertiz Paketi

FULL EKSPERTİZ / Plus Card

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

1) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

2) Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, MÖTÖR Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

3) Bayilerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

4) Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

5) Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilir arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) Aracın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

7) Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezistansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektrikli kontrol edilmemektedir, fıtıl sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.

8) Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

9) Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

10) Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

11) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükârda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

12) Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

13) Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilir.

14) Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet

Hayır

15) Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

16) CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

17) Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYİ'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Araç bilgileri tablosunda yer alan paket bilgileri alıcı/satıcı beyanına göre belirtilmiştir. Paket bilgisinin hatalı/eksik belirtilmesi durumlarında Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

18) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri Bayisi FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TIC KAYIŞDAĞI	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DILMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DILMAÇ	Servis Müdürü Ra*****N
--	---	--	----------------------------------



BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

Rapor Basım Tarihi / Sırası: 03.06.2026 /
12:15/2

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com

İŞ EMRİ

Belge No:

2621511300603

Tarih:

03.06.2026

11:30:23



444 54 17

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34YTS05	Şase No	WVWZZZ6RZEY071839
Marka Model	VOLKSWAGEN POLO	Araç KM	165.101
Model Yılı	2013		

Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı	
Firma Unvanı	ZAFER DİLMAÇ
MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	-

Satıcı Bilgileri

Adı Soyadı	
Firma Unvanı	ZAFER DİLMAÇ
MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	-

Adres	Küçükbakkalköy Mahallesi/başöğretmen Caddesi No41/ Başöğretmen Caddesi . Küçükbakkalköy	Adres	Küçükbakkalköy Mahallesi/başöğretmen Caddesi No41/ Başöğretmen Caddesi . Küçükbakkalköy
Telefon	05464735353	Telefon	05464735353

Talep Edilen Ekspertiz Paketi

FULL EKSPERTİZ / Plus Card

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

- 1) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.
- 2) Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).
- 3) Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.
- 4) Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.
- 5) Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilir arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6) Aracın çalışır olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.
- 7) Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezistansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektrikli kontrol edilmemektedir, fital sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.
- 8) Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.
- 9) Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.
- 10) Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.
- 11) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.
- 12) Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.
- 13) Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilir. Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilir.
- 14) Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.
- 15) Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.
- 16) CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.
- 17) Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYİ'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Araç bilgileri tablosunda yer alan paket bilgileri alıcı/satıcı beyanına göre belirtilmiştir. Paket bilgisinin hatalı/eksik belirtilmesi durumlarında Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 18) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.


Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri Bayisi FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC KAYIŞDAĞI	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	Servis Müdürü Ra*****N
--	---	--	----------------------------------



KAPORTA & BOYA

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	VOLKSWAGEN POLO	KM :	165.101
Belge No:	2621511300603	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.199
Giriş Tarihi ve Saati:	03.06.2026 11:31:45	Şase Numarası:	WVWZZZ6RZEY071839	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	03.06.2026 12:15:11	Plaka:	34YTS05	Vites Tipi:	Manuel

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓				st	Ön Panel				✓	
Sağ Ön Kapi	✓					Motor Kaputu	✓				
Sağ Arka Kapi	✓				st	Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk	✓					Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk	✓					Bagaj Kapağı	✓				
Sol Ön Kapi	✓					Tavan	✓				
Sol Arka Kapi	✓					Sağ Marşbiyel		✓		✓	
Sol Arka Çamurluk		✓		✓	kordon altı	Sol Marşbiyel	✓				



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı	✓				

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orjinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST: Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça
(ST:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] Gözle görünen ezik, çizik ve dolu izleri var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.


KAPORTA BOYA TEKNİKLERİ İs*****Ş	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
-------------------------------------	---------------------------	--	---



KAPORTA & BOYA

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	VOLKSWAGEN POLO	KM :	165.101
Belge No:	2621511300603	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.199
Giriş Tarihi ve Saati:	03.06.2026 11:31:45	Şase Numarası:	WVWZZZ6RZEY071839	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	03.06.2026 12:15:11	Plaka:	34YTS05	Vites Tipi:	Manuel

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓				st	Ön Panel				✓	
Sağ Ön Kapı	✓					Motor Kaputu	✓				
Sağ Arka Kapı	✓				st	Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk	✓					Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk	✓					Bagaj Kapağı	✓				
Sol Ön Kapı	✓					Tavan	✓				
Sol Arka Kapı	✓					Sağ Marşbiyel		✓		✓	
Sol Arka Çamurluk		✓		✓	kordon altı	Sol Marşbiyel	✓				



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı	✓				

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orjinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST: Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça
(ST:kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] Gözle görünen ezik, çizik ve dolu izleri var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.


KAPORTA BOYA TEKNİKLERİ İs*****Ş	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
-------------------------------------	---------------------------	--	---



KAPORTA & BOYA

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	VOLKSWAGEN POLO	KM :	165.101
Belge No:	2621511300603	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.199
Giriş Tarihi ve Saati:	03.06.2026 11:31:45	Şase Numarası:	WVWZZZ6RZEY071839	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	03.06.2026 12:15:11	Plaka:	34YTS05	Vites Tipi:	Manuel

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓				st	Ön Panel				✓	
Sağ Ön Kapı	✓					Motor Kaputu	✓				
Sağ Arka Kapı	✓				st	Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk	✓					Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk	✓					Bagaj Kapağı	✓				
Sol Ön Kapı	✓					Tavan	✓				
Sol Arka Kapı	✓					Sağ Marşbiyel		✓		✓	
Sol Arka Çamurluk		✓		✓	kordon altı	Sol Marşbiyel	✓				



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı	✓				

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orjinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST: Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça
(ST:kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] Gözle görünen ezik, çizik ve dolu izleri var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKLERİ İs*****Ş	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
-------------------------------------	---------------------------	--	---



MEKANİK & ELEKTRİK

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	VOLKSWAGEN POLO	KM :	165.101
Belge No:	2621511300603	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.199
Giriş Tarihi ve Saati:	03.06.2026 11:31:45	Şase Numarası:	WVWZZZ6RZEY071839	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	03.06.2026 12:15:11	Plaka:	34YTS05	Vites Tipi:	Manuel

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Orta		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok		Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunsuz	
Turbo ve İntercooler Kaçak Kontrolü	Hafif		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunsuz		Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Eksik		Koltuklar	Sorunlu	sigara yanık izi
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	deforme
Antifiriz Derecesi	--	10	Yer Döşemeleri	Sorunlu	sigara yanık izi
			Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUM	Diş(mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.6	31
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.5	30
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	Hafif	vites geçişlerinde takılma var	Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.7	31
Fren Sistemi Kontrolü	Orta	diskler	Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.7	31
Direksiyon Sistemi Kontrolü	Orta		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		[DIAG] Arıza kaydına rastlanılmadı.			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta	coil				
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	kırık				
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

[ICK] direksiyon kılıf vites ve el freni deforme	
[ICK] torpido deforme	
[LAJ] jantlar deforme	
[KOM] Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli	
[KOM] motor kulakları kontrol edilmeli	
[KOM] enjektörlerde ses var	

1* Ekspertiz işlemlerinde triger seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna (ısıtma hariç), cam düğmeleri, bagaj, depo kapağı, düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ	AÇIKLAMA
Motor	✓			
Şanzıman	✓			
Diferansiyel				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Tork Konvertörü				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Elektrik Sistemi	✓			

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kapatma boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saat. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKLERİ Gö*****Ü	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
--------------------------------------	---------------------------	--	---



MEKANİK & ELEKTRİK

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	VOLKSWAGEN POLO	KM :	165.101
Belge No:	2621511300603	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.199
Giriş Tarihi ve Saati:	03.06.2026 11:31:45	Şase Numarası:	WVWZZZ6RZEY071839	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	03.06.2026 12:15:11	Plaka:	34YTS05	Vites Tipi:	Manuel

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Orta		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok		Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunsuz	
Turbo ve İntercooler Kaçak Kontrolü	Hafif		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunsuz		Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Eksik		Koltuklar	Sorunlu	sigara yanık izi
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	deforme
Antifiriz Derecesi	--	10	Yer Döşemeleri	Sorunlu	sigara yanık izi
			Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUM	Diş(mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.6	31
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.5	30
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	Hafif	vites geçişlerinde takılma var	Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.7	31
Fren Sistemi Kontrolü	Orta	diskler	Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.7	31
Direksiyon Sistemi Kontrolü	Orta		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		[DIAG] Arıza kaydına rastlanılmadı.			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta	coil				
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	kırık				
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

[ICK] direksiyon kılıf vites ve el freni deforme	
[ICK] torpido deforme	
[LAJ] jantlar deforme	
[KOM] Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli	
[KOM] motor kulakları kontrol edilmeli	
[KOM] enjektörlerde ses var	

1* Ekspertiz işlemlerinde triger seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna (ısıtma hariç), cam düğmeleri, başaj, depo kapağı, düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ	AÇIKLAMA
Motor	✓			
Şanzıman	✓			
Diferansiyel				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Tork Konvertörü				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Elektrik Sistemi	✓			

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kapatma boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saat. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ Gö*****Ü	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
-------------------------------------	---------------------------	--	---



MEKANİK & ELEKTRİK

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	VOLKSWAGEN POLO	KM :	165.101
Belge No:	2621511300603	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.199
Giriş Tarihi ve Saati:	03.06.2026 11:31:45	Şase Numarası:	WVWZZZ6RZEY071839	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	03.06.2026 12:15:11	Plaka:	34YTS05	Vites Tipi:	Manuel

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Orta		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok		Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunsuz	
Turbo ve İntercooler Kaçak Kontrolü	Hafif		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunsuz		Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Eksik		Koltuklar	Sorunlu	sigara yanık izi
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	deforme
Antifiriz Derecesi	--	10	Yer Döşemeleri	Sorunlu	sigara yanık izi
			Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUM	Diş(mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.6	31
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.5	30
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	Hafif	vites geçişlerinde takılma var	Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.7	31
Fren Sistemi Kontrolü	Orta	diskler	Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.7	31
Direksiyon Sistemi Kontrolü	Orta		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		[DIAG] Arıza kaydına rastlanılmadı.			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta	coil				
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	kırık				
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

[ICK] direksiyon kılıf vites ve el freni deforme	
[ICK] torpido deforme	
[LAJ] jantlar deforme	
[KOM] Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli	
[KOM] motor kulakları kontrol edilmeli	
[KOM] enjektörlerde ses var	

1* Ekspertiz işlemlerinde triger seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna (ısıtma hariç), cam düğmeleri, başaj, depo kapağı, düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ	AÇIKLAMA
Motor	✓			
Şanzıman	✓			
Diferansiyel				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Tork Konvertörü				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Elektrik Sistemi	✓			

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kapatma boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ Gö*****Ü	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
-------------------------------------	---------------------------	--	---