

**Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri**

Plaka	34REZ56	Şase No	VF15RFL0H48885600
Marka Model	RENAULT (OYAK) CLIO	Araç KM	129.787
Model Yılı	2013		

Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı	
Firma Unvanı	ZAFER DILMAÇ
MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	-
Adres	Küçükbakkalköy Mahallesi/başöğretmen Caddesi No41/ Başöğretmen Caddesi . Küçükbakkalköy
Telefon	05464735353

Satıcı Bilgileri

Adı Soyadı	
Firma Unvanı	ZAFER DILMAÇ
MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	-
Adres	Küçükbakkalköy Mahallesi/başöğretmen Caddesi No41/ Başöğretmen Caddesi . Küçükbakkalköy
Telefon	05464735353

Talep Edilen Ekspertiz Paketi**FULL EKSPERTİZ / Plus Card****Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme**

- 1) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.
- 2) Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Mörör Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).
- 3) Bayilerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.
- 4) Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.
- 5) Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilir arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6) Aracın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.
- 7) Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezistansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektrikli kontrol edilmemektedir, fıtıl sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.
- 8) Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.
- 9) Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.
- 10) Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.
- 11) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.
- 12) Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.
- 13) Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilmektedir.
- 14) Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.
- 15) Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.
- 16) CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.
- 17) Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYİ'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Araç bilgileri tablosunda yer alan paket bilgileri alıcı/satıcı beyanına göre belirtilmiştir. Paket bilgisinin hatalı/eksik belirtilmesi durumlarında Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 18) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri Bayisi FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TIC KAYIŞDAĞI	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DILMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DILMAÇ	Bayi Yöneticisi Ne****Ş
--	---	--	--------------------------------------



Rapor Basım Tarihi Saati / Sırası: 23.07.2026 / 18:23/2

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34REZ56	Şase No	VF15RFL0H48885600
Marka Model	RENAULT (OYAK) CLIO	Araç KM	129.787
Model Yılı	2013		

Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı	
Firma Unvanı	ZAFER DİLMAÇ
MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	-

Satıcı Bilgileri

Adı Soyadı	
Firma Unvanı	ZAFER DİLMAÇ
MERSİS NO - YETKİ BELGE NO	-

Adres	Küçükbakkalköy Mahallesi/başöğretmen Caddesi No41/ Başöğretmen Caddesi . Küçükbakkalköy	Adres	Küçükbakkalköy Mahallesi/başöğretmen Caddesi No41/ Başöğretmen Caddesi . Küçükbakkalköy
Telefon	05464735353	Telefon	05464735353

Talep Edilen Ekspertiz Paketi

FULL EKSPERTİZ / Plus Card

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

1) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

2) Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

3) Bayilerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

4) Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

5) Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilir arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) Aracın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

7) Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezistansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektrikli kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.

8) Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

9) Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

10) Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

11) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

12) Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

13) Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilmektedir.

14) Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.	Evet	Hayır
--	------	-------

15) Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

16) CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

17) Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYİ'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Araç bilgileri tablosunda yer alan paket bilgileri alıcı/satıcı beyanına göre belirtilmiştir. Paket bilgisinin hatalı/eksik belirtilmesi durumlarında Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

18) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.


Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri Bayisi FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TIC Kayışdağı	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	Bayi Yöneticisi Ne*****Ş
--	---	--	---------------------------------------



KAPORTA & BOYA

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	RENAULT (OYAK) CLIO	KM :	129.787
Belge No:	2621517470723	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.461
Giriş Tarihi ve Saati:	23.07.2026 17:48:05	Şase Numarası:	VF15RFL0H48885600	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	23.07.2026 18:23:38	Plaka:	34REZ56	Vites Tipi:	Manuel

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓				plastik	Ön Panel					st plastik
Sağ Ön Kapı	✓					Motor Kaputu		✓		✓	st iç dış
Sağ Arka Kapı		✓		✓	ayar	Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk		✓		✓		Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk	✓				st plastik	Bagaj Kapağı	✓				
Sol Ön Kapı		✓		✓	st üst kısım lokal iç dış	Tavan	✓				
Sol Arka Kapı	✓					Sağ Marşbiyel		✓		✓	
Sol Arka Çamurluk		✓		✓		Sol Marşbiyel		✓	✓		ön kısım



ÇİZİK EZİK KIRIK ONARIM

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği		✓			arka ucu lokal
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk		✓		✓	
Sol Orta Direk		✓		✓	
Sol Tavan Direği		✓			arka ucu lokal
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı	✓				ezikler mevcut

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orijinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST: Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça
(ST:kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] Gözle görülen ezikler ve çizikler var	
[KPR] ön tampon iç bakalitleri kırık	

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.


KAPORTA BOYA TEKNİKLERİ İs*****Ş	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
-------------------------------------	---------------------------	--	---



KAPORTA & BOYA

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	RENAULT (OYAK) CLIO	KM :	129.787
Belge No:	2621517470723	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.461
Giriş Tarihi ve Saati:	23.07.2026 17:48:05	Şase Numarası:	VF15RFL0H48885600	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	23.07.2026 18:23:38	Plaka:	34REZ56	Vites Tipi:	Manuel

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓				plastik	Ön Panel					st plastik
Sağ Ön Kapı	✓					Motor Kaputu		✓		✓	st iç dış
Sağ Arka Kapı		✓		✓	ayar	Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk		✓		✓		Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk	✓				st plastik	Bagaj Kapağı	✓				
Sol Ön Kapı		✓		✓	st üst kısım lokal iç dış	Tavan	✓				
Sol Arka Kapı	✓					Sağ Marşbiyel		✓		✓	
Sol Arka Çamurluk		✓		✓		Sol Marşbiyel		✓	✓		ön kısım



ÇİZİK EZİK KIRIK ONARIM

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği		✓			arka ucu lokal
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk		✓		✓	
Sol Orta Direk		✓		✓	
Sol Tavan Direği		✓			arka ucu lokal
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı	✓				ezikler mevcut

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orijinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST: Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça
(ST:kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] Gözle görülen ezikler ve çizikler var	
[KPR] ön tampon iç bakalitleri kırık	

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.


KAPORTA BOYA TEKNİKERİ İs*****Ş	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
------------------------------------	---------------------------	--	---



KAPORTA & BOYA

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	RENAULT (OYAK) CLIO	KM :	129.787
Belge No:	2621517470723	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.461
Giriş Tarihi ve Saati:	23.07.2026 17:48:05	Şase Numarası:	VF15RFL0H48885600	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	23.07.2026 18:23:38	Plaka:	34REZ56	Vites Tipi:	Manuel

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓				plastik	Ön Panel					st plastik
Sağ Ön Kapı	✓					Motor Kaputu		✓		✓	st iç dış
Sağ Arka Kapı		✓		✓	ayar	Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk		✓		✓		Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk	✓				st plastik	Bagaj Kapağı	✓				
Sol Ön Kapı		✓		✓	st üst kısım lokal iç dış	Tavan	✓				
Sol Arka Kapı	✓					Sağ Marşbiyel		✓		✓	
Sol Arka Çamurluk		✓		✓		Sol Marşbiyel		✓	✓		ön kısım



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği		✓			arka ucu lokal
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk		✓		✓	
Sol Orta Direk		✓		✓	
Sol Tavan Direği		✓			arka ucu lokal
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı	✓				ezikler mevcut

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orijinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST: Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça
(ST:kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] Gözle görülen ezikler ve çizikler var	
[KPR] ön tampon iç bakaletleri kırık	

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKLERİ İs*****Ş	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
-------------------------------------	---------------------------	--	---



MEKANİK & ELEKTRİK

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	RENAULT (OYAK) CLIO	KM :	129.787
Belge No:	2621517470723	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.461
Giriş Tarihi ve Saati:	23.07.2026 17:48:05	Şase Numarası:	VF15RFL0H48885600	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	23.07.2026 18:23:38	Plaka:	34REZ56	Vites Tipi:	Manuel

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Hafif		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunlu	sistem kontrol edilmeli
Motor Su Kaçak Kontrolü	Orta	termostat oksitlenme var.	Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunsuz	
Turbo ve İntercooler Kaçak Kontrolü	Hafif		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunlu	Kayış seti ve gergi bilyası kontrol edilmeli	Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunlu	dış aydınlatmalar kontrol edilmeli
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam		Koltuklar	Sorunlu	sigara yanık izi
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	sigara yanık izi ve deforme
Antifiriz Derecesi	--	20	Yer Döşemeleri	Sorunlu	sigara yanık izi
			Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	ön cam taş izi

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUM	Diş(mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	30
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	31
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	Hafif	ses ve viteslere zor geçiyor	Sol Ön Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	30
Fren Sistemi Kontrolü	Orta		Sol Arka Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	31
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		[DIAG] Arıza ikazları var			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta					
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	kırık ve eksik				
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

[ICK] direksiyon vites ve el freni deforme	[KOM] alt beşik ezik
[ICK] tavan döşemesi sigara yanık izi	
[ICK] multimedya çerçevesi deforme	
[LAJ] lastikler farklı jantlar deforme	
[LAJ] lastik açılımları kontrol edilmeli	
[LAJ] sol arka sağ ön jant eğri hasarlı	
[KOM] Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli	
[KOM] akü bakalitleri kırık	
[KOM] hava filitre kazanı kırık	
[KOM] aks körüğü yağ kaçağı var	

1* Ekspertiz işlemlerinde triger seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna(ısıtma hariç), cam düğmeleri, bagaj, depo kapağı düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ	AÇIKLAMA
Motor	✓			
Şanzıman	✓			
Diferansiyel				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Tork Konvertörü				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Elektrik Sistemi	✓			

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saat. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKLERİ G6*****Ü	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
--------------------------------------	---------------------------	--	---



MEKANİK & ELEKTRİK

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	RENAULT (OYAK) CLIO	KM :	129.787
Belge No:	2621517470723	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.461
Giriş Tarihi ve Saati:	23.07.2026 17:48:05	Şase Numarası:	VF15RFL0H48885600	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	23.07.2026 18:23:38	Plaka:	34REZ56	Vites Tipi:	Manuel

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Hafif		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunlu	sistem kontrol edilmeli
Motor Su Kaçak Kontrolü	Orta	termostat oksitlenme var.	Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunsuz	
Turbo ve İntercooler Kaçak Kontrolü	Hafif		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunlu	Kayış seti ve gergi bilyası kontrol edilme	Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunlu	dış aydınlatmalar kontrol edilmeli
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam		Koltuklar	Sorunlu	sigara yanık izi
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	sigara yanık izi ve deforme
Antifiriz Derecesi	--	20	Yer Döşemeleri	Sorunlu	sigara yanık izi
			Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	ön cam taş izi

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUM	Diş(mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	30
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	31
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	Hafif	ses ve viteslere zor geçiyor	Sol Ön Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	30
Fren Sistemi Kontrolü	Orta		Sol Arka Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	31
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		[DIAG] Arıza ikazları var			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta					
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	kırık ve eksik				
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

[ICK] direksiyon vites ve el freni deforme	[KOM] alt beşik ezik
[ICK] tavan döşemesi sigara yanık izi	
[ICK] multimedya çerçevesi deforme	
[LAJ] lastikler farklı jantlar deforme	
[LAJ] lastik açılımları kontrol edilmeli	
[LAJ] sol arka sağ ön jant eğri hasarlı	
[KOM] Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli	
[KOM] akü bakalitleri kırık	
[KOM] hava filitre kazanı kırık	
[KOM] aks körüğü yağ kaçağı var	

1* Ekspertiz işlemlerinde triger seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna(ısıtma hariç), cam düğmeleri, bagaj, depo kapağı düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ	AÇIKLAMA
Motor	✓			
Şanzıman	✓			
Diferansiyel				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Tork Konvertörü				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Elektrik Sistemi	✓			

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saat. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKLERİ G6*****Ü	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
--------------------------------------	---------------------------	--	---



MEKANİK & ELEKTRİK

Bayi:	FYB OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC Kayışdağı	Marka/Model:	RENAULT (OYAK) CLIO	KM :	129.787
Belge No:	2621517470723	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	1.461
Giriş Tarihi ve Saati:	23.07.2026 17:48:05	Şase Numarası:	VF15RFL0H48885600	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	23.07.2026 18:23:38	Plaka:	34REZ56	Vites Tipi:	Manuel

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Hafif		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunlu	sistem kontrol edilmeli
Motor Su Kaçak Kontrolü	Orta	termostat oksitlenme var.	Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunsuz	
Turbo ve İntercooler Kaçak Kontrolü	Hafif		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunlu	Kayış seti ve gergi bilyası kontrol edilmeli	Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunlu	dış aydınlatmalar kontrol edilmeli
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam		Koltuklar	Sorunlu	sigara yanık izi
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	sigara yanık izi ve deforme
Antifiriz Derecesi	--	20	Yer Döşemeleri	Sorunlu	sigara yanık izi
			Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	ön cam taş izi

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUM	Diş(mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	30
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	31
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	Hafif	ses ve viteslere zor geçiyor	Sol Ön Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	30
Fren Sistemi Kontrolü	Orta		Sol Arka Lastik ve Jant	yanakta yara var	3.0	31
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		[DIAG] Arıza ikazları var			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta					
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	kırık ve eksik				
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

[ICK] direksiyon vites ve el freni deforme	[KOM] alt beşik ezik
[ICK] tavan döşemesi sigara yanık izi	
[ICK] multimedya çerçevesi deforme	
[LAJ] lastikler farklı jantlar deforme	
[LAJ] lastik açılırları kontrol edilmeli	
[LAJ] sol arka sağ ön jant eğri hasarlı	
[KOM] Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli	
[KOM] akü bakalitleri kırık	
[KOM] hava filitre kazanı kırık	
[KOM] aks körüğü yağ kaçağı var	

1* Ekspertiz işlemlerinde triger seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna(ısıtma hariç), cam düğmeleri, bagaj, depo kapağı düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ	AÇIKLAMA
Motor	✓			
Şanzıman	✓			
Diferansiyel				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Tork Konvertörü				Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Elektrik Sistemi	✓			

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saat. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKLERİ G6*****Ü	SERVİS MÜDÜRÜ Ra*****N	MÜŞTERİ (ALICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ	MÜŞTERİ (SATICI) (VKN / MERSİS) 0030923234 / Yetki Belge No: ZAFER DİLMAÇ
--------------------------------------	---------------------------	--	---