

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2026 14:17
Rapor No: 34-06-1465739
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:43

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2026 14:17

Full Plus Ekspertiz



34MVY415

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2026 14:17 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/12
Rapor No: 34-06-1465739 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:43 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2026 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34MVY415	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	30016	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM43560000U268787	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	14-03-2025	Sonraki Muayene Tar.	24-02-2028
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD OTOMOTİV	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2026 14:17
Rapor No: 34-06-1465739
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:43

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2026 14:17

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2026 14:17
Rapor No: 34-06-1465739
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:43

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2026 14:17

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Sigara yanıkları var
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2026 14:17 Bayi No: 3406 Sayfa: 5/12
Rapor No: 34-06-1465739 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:43 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2026 14:17
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3 m/km	4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	67	5
2. Aks	54	54	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	323	315	2.5
2. Aks	205	195	5
El Freni	169	150	11

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2026 14:17 Bayi No: 3406 Sayfa: 6/12
Rapor No: 34-06-1465739 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:43 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2026 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2026 14:17
Rapor No: 34-06-1465739
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:43

Sayfa: 7/12
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2026 14:17

OBD Genel Arıza Tarama

Araç:
Motor kodu:
Üretim yılı:
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
Test edilmiş:
HELLA GUTMANN
Fiat Tipo 1.6 Multijet
46 3460 20
20-
NM43560000U268787 (kumanda ünitesinden okunan)
23.02.2026 14:02:08 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
OBD
Motor
Motor
ABS
Hava yastığı
Klima
Güvenlik
Hata kodu C14A5-92:
RADAR SENSORU
SENSOR KİRLENMİŞ VEYA ARIZALI!
Konfor
Konfor
Hata kodu U1701:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglantı
BOZUK İLETİŞİM
Konfor
Şanzıman
Şanzıman
Direksiyon
BELİ. 2 Le
~ 0. Lı pm
Sistem Hata
OBD 0
Dizel motor 0
Ure katkı maddesi dozaj modülü 0
ABS 0
Hava yastığı 0
Klima 0
Ön kamera sistemi 1
Body Computer 0
Gösterge grubu 1
PARK ASİSTANI 0
Cift debriyajlı sanzıman 0*
Vites seçme kolu modülü 0
Servo direksiyon 0*
Li Vi
23.02.2026
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2026 14:17 Bayi No: 3406 Sayfa: 8/12
Rapor No: 34-06-1465739 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:43 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2026 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.05.2025		ERP-Carpma	Hayır	30250	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2026 14:17
Rapor No: 34-06-1465739
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:43

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2026 14:17

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Spoiler > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2026 14:17
Rapor No: 34-06-1465739
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:43

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2026 14:17

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezık

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2026 14:17
Rapor No: 34-06-1465739
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:43

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2026 14:17



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Deforme Olmuş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Deforme Olmuş



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Sis lambaları, Sis Izgarası Sol > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön çamurluk cıvataları işlemli.

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri bilgisi dahilinde araca dyno testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	23.02.2026 14:17	Bayi No:	3406	Sayfa:	12/12
Rapor No:	34-06-1465739	Araç Giriş Tarihi:	23.02.2026 12:43	Araç Çıkış Tarihi:	23.02.2026 14:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası