

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:10
Rapor No: 34-06-1460428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:40

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:10

Full Plus Ekspertiz



34MVL615

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:10
Rapor No: 34-06-1460428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:40

Sayfa: 2/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:10

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34MVL615	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	29467	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00674441750	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	GRİ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	07-03-2025	Sonraki Muayene Tar.	15-02-2028
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:10
Rapor No: 34-06-1460428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:40

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:10

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:10
Rapor No: 34-06-1460428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:40

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:10

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Kuş pisliği yanıkları ve ezik çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Lekeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikte aşınmalar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:10
Rapor No: 34-06-1460428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:40

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:10


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	66	3
2. Aks	35	25	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	157	162	3
2. Aks	180	214	16
El Freni	203	242	16

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Dış Derinliği	Tip
Sol Ön	-	5,02 mm	Yazlık
Sol Arka	-	3,15 mm	Yazlık
Sağ Ön	-	3,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	-	3,32 mm	Yazlık



Lastik, sağ arka >
Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:10
Rapor No: 34-06-1460428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:40

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:10

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	03.02.2026 15:10	Bayi No:	3406	Sayfa:	7/11
Rapor No:	34-06-1460428	Araç Giriş Tarihi:	03.02.2026 14:40	Araç Çıkış Tarihi:	03.02.2026 15:10
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN

Araç: Renault Megane-1V 1.3 TCe 140

Motor kodu: H5H-490

Üretim yılı: 21-

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN: VF1RFB00674441750 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 03.02.2026 14:58:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzinli motor 2

Hata kodu DTC 0564209:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SİNYAL

ABS ABS/ESP (CAN) 5

Hata kodu DTC 508286:

Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508686:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu DTC E15B87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC 50B264:

OTOMATİK EL FRENİ İÇİN İKAZ LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0*

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Güvenlik On kamera CAN 16*

Hata kodu DTC 65014B:

BELİ. 2 Le TE A LI Vi

03.02.2026

EE =

Hata kodu DTC 657713:

Hata kodu DTC 65138F:

Hata kodu DTC 652182:

Hata kodu DTC 656004:

Hata kodu DTC 657697:

Hata kodu DTC 656192:

Hata kodu DTC 656292:

Hata kodu DTC 656492:

Hata kodu DTC 656592:

Hata kodu DTC 656704:

Hata kodu DTC 656804:

Hata kodu DTC 656097:

Hata kodu DTC 650471:

Hata kodu DTC 65148F:

Hata kodu DTC 65178F:

Güvenlik Park asistanı OBD

Hata kodu DTC A72197:

İç arka sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72297:

İç arka sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72C97:

Dış ön sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedalı müşiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ACB449:

Yağmur sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:

Yağmur/Işık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:

ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN oo

ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ !

Hata kodu DTC AC7AD4:

ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN oo

ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ !

Hata kodu DTC ACT7E04:

ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN oo

ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ !

IEE | DY. Le e A LI -

EE =

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Marş motoru

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Konfor Gösterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 941614:

AKU VOLTAJLI i i}

HATALI VOLTAJ/GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC F00313:

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda ünitesi güç kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC 941015:

GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC 940604:

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:10
Rapor No: 34-06-1460428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:40

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:10

I
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu DTC E15487:
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN
Hırsızlık koruması CAN Gateway
Direksiyon Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 056429:
Hata kodu DTC 158B96:
Ses/Video Multimedya arayüzü CAN
Ses/Video Navigasyon ile iletişim
Hata kodu DTC 932812:
MİKROFON 1 İ
HATALI GİRİŞ SİNYALİ
Hata kodu DTC 93398F:
IEE | DY. Le e A LI ---
7
3
NOOO
*
*
*
EE =
ARKA KAMERA
HATALI SİNYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hata kodu DTC 93DD87:
Radyoya CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
IEE | DY. Le e A LI
EE =

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00674441750 şase nolu ve 34MVL615 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:10
Rapor No: 34-06-1460428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:40

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:10

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:10
Rapor No: 34-06-1460428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:40

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:10

Diğer




Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar
Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Taş
Izi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	03.02.2026 15:10	Bayi No:	3406	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-06-1460428	Araç Giriş Tarihi:	03.02.2026 14:40	Araç Çıkış Tarihi:	03.02.2026 15:10
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası