

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:08
Rapor No: 34-06-1460437
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:51

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:08

Full Plus Ekspertiz



34MVL258

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:08 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-06-1460437 Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:08
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34MVL258	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	15246	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00374441771	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	GRI	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	06-03-2025	Sonraki Muayene Tar.	18-02-2028
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:08
Rapor No: 34-06-1460437
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:51

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:08

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:08
Rapor No: 34-06-1460437
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:51

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:08

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:08 Bayi No: 3406 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-06-1460437 Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:08
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	60	1
2. Aks	50	50	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	210	205	2.5
2. Aks	190	185	2.5
El Freni	180	160	11

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/R17	93V	7,17 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/R17	93V	7,21 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/R17	93V	7,17 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/R17	93V	7,21 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:08 Bayi No: 3406 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-06-1460437 Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:08
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	03.02.2026 15:08	Bayi No:	3406	Sayfa:	7/11
Rapor No:	34-06-1460437	Araç Giriş Tarihi:	03.02.2026 14:51	Araç Çıkış Tarihi:	03.02.2026 15:08
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
03.02.2026
Araç: Renault Megane-1V 1.3 TCe 140
Motor kodu: H5H-490
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN: VF1RFB00374441771 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 03.02.2026 15:06:25 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama /
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 2
Hata kodu DTC 011525:
Soğutma maddesi sıcaklık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
HATALI SİNYAL
ABS ABS/ESP (CAN) 4
Hata kodu DTC 508286:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
Eksik/hatalı CAN sinyali.
Hata kodu DTC E15B87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.
Hata kodu DTC 50B264:
OTOMATİK EL FRENİ İÇİN İKAZ LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0*
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Güvenlik On kamera CAN 10*
Hata kodu DTC 657713:
Hata kodu DTC 65138F:
Hata kodu DTC 652182:
Hata kodu DTC 657697:
Hata kodu DTC 5F4892:
BELİ. 2 Le TE A LI VI EE =
Hata kodu DTC 656604:
Hata kodu DTC 656704:
Hata kodu DTC 656804:
Hata kodu DTC 65148F:
Hata kodu DTC 65178F:
Güvenlik Park asistanı OBD
Hata kodu DTC A72197:
İç arka sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor UCH CAN
Hata kodu DTC AC2024:
Marş rölesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/Işık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC7804:
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN oo
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!

Hata kodu DTC AC7AD4:
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN oo
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!
Hata kodu DTC ACT7E04:
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN oo
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!
Hata kodu DTC AC8104:
ÖN KABİN IŞIĞI
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor UPC CAN
Hata kodu DTC 923064:
Marş motoru
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Konfor Gösterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC 941614:
AKU VOLTAJI i i}
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAĞI
Hata kodu DTC F00313:
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda ünitesi güç kaynağı
ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI
Hata kodu DTC 941015:
GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI
Fonksiyon hatalıdır.
IEE | DY. Le e A LI -
6*
6*
EE =
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu DTC 940604:
Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN
Hata kodu DTC A07068:
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı
!
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu DTC E15487:
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN
Hırsızlık koruması CAN Gateway
Direksiyon Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 011525:
Hata kodu DTC 158B96:
Ses/Video Multimedya arayüzü CAN
Ses/Video Navigasyon ile iletişim
Hata kodu DTC 932912:
MİKROFON 2
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93398F:
ARKA KAMERA
HATALI SİNYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 934116:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
IEE | DY. Le e A LI ---
3*
*
NOOO
wo
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:08
Rapor No: 34-06-1460437
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:51

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:08

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00374441771 şase nolu ve 34MVL258 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:08
Rapor No: 34-06-1460437
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:51

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:08

Araç Resimleri




Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.02.2026 15:08
Rapor No: 34-06-1460437
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:51

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 15:08

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

müşteri isteği doğrultusunda DYNO testi yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	03.02.2026 15:08	Bayi No:	3406	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-06-1460437	Araç Giriş Tarihi:	03.02.2026 14:51	Araç Çıkış Tarihi:	03.02.2026 15:08
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası