

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.04.2026 16:52
Rapor No: 34-06-1478024
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 09.04.2026 16:02

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 16:52

Full Plus Ekspertiz



34NCJ435

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.04.2026 16:52 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-06-1478024 Araç Giriş Tarihi: 09.04.2026 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 16:52
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34NCJ435	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	17638	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02NBER12SM26524	Motor Gücü	91 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	25-04-2025	Sonraki Muayene Tar.	27-03-2026
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD OTOMOTİV	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.04.2026 16:52
Rapor No: 34-06-1478024
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 09.04.2026 16:02

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 16:52

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.04.2026 16:52
Rapor No: 34-06-1478024
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 09.04.2026 16:02

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 16:52

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.04.2026 16:52 Bayi No: 3406 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-06-1478024 Araç Giriş Tarihi: 09.04.2026 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 16:52
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	71	2
2. Aks	57	49	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	331	347	4.5
2. Aks	157	173	9
El Freni	127	103	19

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/16	99H	4 mm	Yazlık
Sol Arka	205/65/16	99H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/65/16	99H	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/65/16	99H	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.04.2026 16:52
Rapor No: 34-06-1478024
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 09.04.2026 16:02

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 16:52

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
91	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	09.04.2026 16:52	Bayi No:	3406	Sayfa:	7/11
Rapor No:	34-06-1478024	Araç Giriş Tarihi:	09.04.2026 16:02	Araç Çıkış Tarihi:	09.04.2026 16:52
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN | EE =

09.04.2026

Araç: Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost

Motor kodu: B7JB

Üretim yılı: 23-

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN: WF02NBER125M26524 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 09.04.2026 16:06:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor PCM 0

ABS ABS (CAN) 0

Hava yastığı RCM Hava yastığı CAN 0

Klima Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD 0

Güvenlik Görüntü işleme modülü (A) 0

Konfor Gateway modülü A CAN 0

Konfor IPC gösterge panosu CAN 0

Konfor Merkezi modül BCMii CAN 2

Hata kodu B1247:

SİNYAL LAMBASI ARKA SOL

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu B1538:

HAFIZA 2 ERİŞİM DÜĞMESİ

Toprak kısa devresi vardır.

Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) 0

Konfor SCCM Direksiyon sütunu modülü 0

Konfor Telematik (CAN) 0

Şanzıman Powershift-Getriebe 2

Hata kodu U0155:

Gösterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U0140:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİŞİM YOK

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 7

Hata kodu U0100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

IEE | DY. Le e A LI Vi EE =

İLETİŞİM YOK

Hata kodu U0121:

ABS/çekis kontrolüne CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SINYALI

Hata kodu U0151:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U0155:

Gösterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu uo256.

MODUL ARAYUZU F. ON KONTROL ELEMANLARI

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U0415:

ABS/çekis kontrolüne CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SINYALI

Hata kodu U0415:

ABS/çekis kontrolüne CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SINYALI

Ses/Video ACM ses modülü CAN

IEE | DY. Le e A LI -

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.04.2026 16:52 Bayi No: 3406 Sayfa: 8/11
Rapor No: 34-06-1478024 Araç Giriş Tarihi: 09.04.2026 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 16:52
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.10.2025		ERP-Carpma	Hayır	18149.93	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.04.2026 16:52
Rapor No: 34-06-1478024
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 09.04.2026 16:02

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 16:52

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.04.2026 16:52
Rapor No: 34-06-1478024
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 09.04.2026 16:02

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 09.04.2026 16:52

Diğer



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Standart Dışı Onarım



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Çamurluk, sağ

Parça ve Hasar

Çamurluk, sağ - Çizik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj kapağı civataları işlemli.

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri bilgisi dahilinde araca dyno testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	09.04.2026 16:52	Bayi No:	3406	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-06-1478024	Araç Giriş Tarihi:	09.04.2026 16:02	Araç Çıkış Tarihi:	09.04.2026 16:52
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası