



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****M	Telefon:	Tarih:	04.02.2025	Rapor No:	514451-00103
---------	---------	----------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: DPC*****770

Plaka	47AAZ867
Marka Model:	SEAT LEON 1.5 ECOTSI ACT 150 DSG S&S XCELLENCE
Model Yılı	2020
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	26.08.2020 / 26.08.2020
Muayene Geçerlilik	01.09.2025
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	Kırmızı
Motor CC / Gücü	1498(cc) / 110(kw)
Kilometre	62.204

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	DIŞ EKSPERTİZ	MEKANİK EKSPERTİZ
MOTOR EKSPERTİZ	Würth CO2 KAÇAK TESTİ	DIAGNOSTİK
YOL TESTİ		

Paket: ARABAM.COM TRİNK SAT

Paket Fiyatı: 1.700,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: A*****M Vergi / TC Numarası: Telefon:	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	KARABOĞA OTO EKSPERTİZ İş Yeri Yetkilisi: Serdar Karaboğa Yetkili imza: Mersis Numarası: TSE: Adres: Turgut Özal Mah. Mardin Cad. Kepenç Apartman A Blok NO:178 A Kızıltepe/Mardin
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 10:53:37

İş Emri Bitiş Zamanı: 11:31:05

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

47AAZ867 | 04.02.2025 | No: 514451 | TSE:

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LEKSPERTİZApp Store'dan
İndirinGoogle Play
İNDİRİN


oto ekspertiz

arabam.com



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(1) | ■ : Lokal Boyalı(2) | ■ : Değişen(2)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[140 - 150]	Kimyasal Deformasyon Var,
Kaput	DEĞİŞEN	[140 - 190]	Değişen,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[140 - 170]	
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[140 - 150]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[140 - 150]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[140 - 150]	
Bagaj	ORİJİNAL	[140 - 150]	Boyasız Göçük Düzeltme Var,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[140 - 150]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[140 - 150]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[140 - 150]	Ezik ve Gamzeler Var, Rötüş Var, Çizik Var,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[140 - 600]	
Ön Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[80 - 100]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[80 - 100]	
Sol Üst Direk	LOKAL B.	[140 - 500]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[80 - 100]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		İşlemli,
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[80 - 100]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[80 - 100]	
Sağ Üst Direk	LOKAL B.	[140 - 400]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[80 - 100]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		Ezik ve Gamzeler Var,

Güvenilir

Detaylı

Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

47AAZ867 | 04.02.2025 | No: 514451 | TSE:



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



DIŞ EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Şase Numarası Kontrolü	İYİ	
KORNA	İYİ	
El Freni Kontrolü	İYİ	
Camlar	İYİ	
Kapı Kilitler Kontrol	İYİ	
Döşeme Deformasyon	ORTA	araç tavan döşemesinde leke var, araç döşeme genelinde yaşa bağlı deformasyon var
Sunroof veya Açılır Cam Tavan	YOK	
Emniyet Kemerleri Kontrol	İYİ	
Aynalar	İYİ	
Silecekler	İYİ	
Park Sensörü-Park Asistanı	ORTA	ön tampon üzeri park sensörü içeri kaçmış
İç Aydınlatma Kontrol	İYİ	
Ön Farlar	ORTA	sol far üzerinde çizik var, sağ far üzerinde çizik var, farlar da deformasyon var
Gösterge Paneli Kontrolü	İYİ	Gösterge panelinde arıza yada ikaz bildirimi yok.
Ön Sinyal	İYİ	
Ön Sis Farları	ORTA	sis farlarında deformasyon var
Arka Stoplar	ORTA	stoplarda deformasyon var
Far Yıkama	YOK	
Plaka Aydınlatma	İYİ	
Radio-Teyp-Navigasyon Kontrol	İYİ	
Klima Test	İYİ	
Bagaj İçi	ORTA	deformasyon lekelenmeler var
Bagaj Amortisörü	İYİ	
Stepne	İYİ	
Koltuk Döşemesi	İYİ	
Kapı Döşemesi	İYİ	
Yer Döşemesi	İYİ	
Kumanda Kontrol Üniteleri	İYİ	

Detay 1: Ön camda taş izleri mevcut

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

47AAZ867 | 04.02.2025 | No: 514451 | TSE:



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2022, Derinlik: 6mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2022, Derinlik: 6mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2022, Derinlik: 6mm]
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2022, Derinlik: 6mm]
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Kırıkları	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	ORTA	Arka amatisörlerde terleme var
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	çizik var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	çizik var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	ORTA	Çizik var
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	ORTA	Çizik var
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altın kontrol	İYİ	
V Kayışı Altın Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	YOK	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Defransiyel Kontrol	YOK	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Defransiyel Yağ Kaçakları	YOK	



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	YOK	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Deformasyon var
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-20°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

47AAZ867 | 04.02.2025 | No: 514451 | TSE:



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Würth CO2 KAÇAK TESTİ

Durumu Notlar

Kaçak Testi Kontrolü 📷

Yapıldı

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.



Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LE KESFİNApp Store'dan
İndirGoogle Play
DENETİM



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



DIAGNOSTİK

Durumu Notlar

Araç Beyin testi 📷

Yapıldı

HELLA GUTMANN İLE ARACA BAĞLANILDI ARIZA BİLDİRİMLERİ MEVCUT

Ses/Video

Bilgi elektroniği

0

Hella Gutmann Solutions GmbH

-2-

mega macs PC





VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



DIAGNOSTİK Detay Görselleri



04.02.2025

Araç: Seat Leon ST 1.5i 16V TSI
Motor kodu: DPCA
Üretim yılı: 19-20
Kilometre durumu: 62204 (kumanda ünitesinden okunan)
Lisans numarası:
VIN: VSSZZZ5FZLR110390 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 04.02.2025 11:03:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu	Sistem	Hata
OBD	OBD	0
Motor	Motor elektroniği I	0
ABS	Fren elektroniği	0
Hava yastığı	Hava yastığı	0
Klima	A/C/kalorifer	0
Konfor	Araç elektrik sistemi 1	1

Hata kodu 204290:
Uzaktan kumanda anahtarı 1
VOLTAJ ÇOK DÜŞÜK

Konfor	Gösterge grubu	0
Konfor	Işık kontrolü sol 2	0
Konfor	Işık kontrolü sağ 2	0
Konfor	PARK ASİSTANI	0
Konfor	Adaptif hız kontrol sistemi radar sensörü	0
Konfor	Sürücü kapısı elektronik	0
Konfor	Ön sağ koltuk kapısı elektronik	1

Hata kodu 196726:
AYNA GERİ KATLAMA TAHRİĞİ
Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor	Diagnoz arabirimi bus	0
Konfor	Çok işlevli modül	0
Şanzıman	Şanzıman elektroniği	0
Hırsızlık koruması	Erişim/çalıştırma yetkisi	1

Hata kodu 65794:
Güç kaynağı
Düşük gerilim tespit edildi.

Direksiyon	Direksiyon asistanı	0
Direksiyon	Elektronik direksiyon kilidi	0



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



DIAGNOSTİK Detay Görselleri

VIN Information

VIN: VSSZZZ5FZLR110390
Interface: 807DE3B5AFD0
Date: 04.02.2025 10:56:41



Ekstra notlar

Name of Inspector:
Registration Plate:
Comment:

Kontrol modülü	Odometer (km)
Instrument Cluster Total Mileage	62204
Instrument Cluster Mileage Since Inspection	2548
Engine Control Unit km #1	62204
Engine Control Unit km #2	62003
Passenger Side Door Module fault #1 Mileage When Fault Occurred	61795
Front end electronics fault #1 Mileage When Fault Occurred	62036
Transmission Control Unit km #1	62200
Transmission Control Unit km #2	62200
Transmission Control Unit KM of Last Change BS Coupling	0
Transmission Control Unit Mileage	60958
Transmission Control Unit Stored Mileage	61825
Transmission Control Unit Current Mileage	62204
Steering Assist	62204
Infotainment	62204
Infotainment Display Working Hours	1884 hours. Hours * 35km/h avg speed (approximately)= 65940 Km
Park Assist	62204
Front End Electronics	62204
ABS Brems Scheibentrocknung - odometer of last activation	50159
ABS Rollover Prevention - odometer of last activation	0



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



DIAGNOSTİK Detay Görselleri

ABS Trailer Stabilization - odometer of last activation	0
ABS Tire Inspection Indicator - odometer of last teaching	59863
ABS Trailer Stabilization - odometer of second last activation	51815
ABS Trailer Stabilization - odometer of third last activation	51292
ABS Trailer Stabilization - odometer of fourth last activation	48742
ABS Trailer Stabilization - odometer of last warning	59823
ABS Trailer Stabilization - odometer of second last warning	51811
ABS Trailer Stabilization - odometer of third last warning	48699
ABS Trailer Stabilization - odometer of fourth last warning	38966
ABS Multicollision Brake - odometer of last activation	0

KMScamDetect by Diagcode Ltd.
Confidential Information

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

47AAZ867 | 04.02.2025 | No: 514451 | TSE:



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



YOL TESTİ

Durumu

Notlar

Araç Yol Sürüş Testi

Yapılamadı

şube lokasyonu ve çalışma yoğunluğu sebebiyle yol testine çıkılamadı

Güvenilir



Detaylı



Taraftsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com



0850 759 90 00



iletisim@arabam.com



www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



VSSZZZ5FZLR110390 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

Araç Fotoğrafları



7

Araç Fotoğrafları




8

KAPORTA / BOYA




Bagaj

KAPORTA / BOYA



Havuz Sacı

MOTOR EKSPERTİZ



Akü Testi

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

47AAZ867 | 04.02.2025 | No: 514451 | TSE: