

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:50 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-1416803 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:50
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34GMB063



Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:50 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1416803 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:50
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34GMB063	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	40319	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMPD19499	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	04-04-2023	Sonraki Muayene Tar.	22-03-2025
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Kombi
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:50
Rapor No: 34-02-1416803
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:50

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:50 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1416803 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:50
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler vardır, sol ön Çamurluk Cıvatalar işlemli
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:50 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1416803 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:50
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.2 m/km	-2.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	89	4
2. Aks	86	90	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	220	223	1.5
2. Aks	219	217	1
El Freni	200	203	1.5

Verimlilik

89

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:50
Rapor No: 34-02-1416803
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:50

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
130	81,54	44,4	108
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	68,8	16,83	94,25
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:50 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1416803 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:50
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

16.09.2025
Araç: Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue
Motor kodu: XXCA
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMOMXXTACMPD19499 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 16.09.2025 14:37:26 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 1

Hata kodu P0071:
Dış dış hava sıcaklık algılayıcısı
Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS (CAN) 0
Hava yastığı RCM Hava yastığı CAN 0
Klima Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD 0
Konfor IPC gösterge panosu CAN 1

Hata kodu U0140:
Araçelektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağ
lantı
İLETİSİM YOK

Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN) 0
Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) 0
Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0
SesNideo APIM Aksesuar arayüz modülü CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.07.2023		ERPCarpma	Hayır	125030.56	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:50
Rapor No: 34-02-1416803
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:50

Araç Resimleri




Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:50 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/11
Rapor No: 34-02-1416803 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:50
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım




Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:50 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/11
Rapor No: 34-02-1416803 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:50
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	Ön Panel - Değişmiş
Arka bölüm	Arka sac/panel - Değişmiş
Kaporta	Sol Üst Frangart - Lokal Boya
Arka bölüm	Bagaj havuzu - Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Aracın boyanmış ve değişmiş parçalarında renk ve ton farkları vardır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	16.09.2025 14:50	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-1416803	Araç Giriş Tarihi:	18.03.2024 13:36	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2025 14:50
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası